



FISKÅ MØLLE AS  
Fiskåvegen 1010  
4121 TAU

Kontakt saksbehandler  
Sissel Berntsen, 51568820

## Rapport etter tilsyn 17.09.2024

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos FISKÅ MØLLE AS (virksomhetsnummer: 975 856 844).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet og frister
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

### Del 1: Resultatet av tilsynet og frister

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

#### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten har mangler i sin internkontroll på tema ytre miljø
- Avvik 2: Virksomhetens måleprogram er mangelfullt
- Avvik 3: Virksomheten har mangelfull merking av farlig avfall

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

FISKÅ MØLLE AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 15.11.2024.

#### Statsforvalteren har anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomhetens arbeid med risikoanalyser kan forbedres

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.



## Varsel om gebyr

Statsforvalteren varsler at FISKÅ MØLLE AS må betale et gebyr for tilsynet. På bakgrunn av forventet ressursbruk tar vi sikte på å vedta et gebyr på kr. 30 300. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet, jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfrompost@statsforvalteren.no ved Sissel Berntsen. Merk svaret med saksnummer 2024/11664 og tilsynsnummer 2024.030.I.SFRO.

## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

### Avvik 1: Virksomheten har mangler i sin internkontroll på tema ytre miljø

#### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

Tillatelse punkt 2.6 jf. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6 og 7.

#### Beskrivelse av krav

Internkontrollforskriften § 5 sier at virksomheter har krav til dokumentasjon for innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Dokumentasjonen skal foreligge skriftlig og være tilgjengelig. Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7 sier at virksomheter skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets-lovgivningen.

#### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Fiskå Mølle har et omfattende internkontrollsystem som blant annet inkluderer avvikshåndtering og flere rutiner for drift og vedlikehold. Videre er rutine for avvikshåndtering spesifikk på avvik i forhold til kvalitet og produkter.

Manglene i internkontrollen på tema ytre miljø gjelder flere forhold.

Virksomheten kan vise til et dokument for loggføring av støyende aktivitet kalt «båtlogg» for hvert årstall. Her registreres støyende aktivitet utenom vanlig driftstid. Tillatelsen gir anledning til drift utenom den fastsatte driftstiden inntil 12 ganger per år (maks 4 ganger pr. kvartal) forutsatt at naboer/berørte blir varslet i god tid på forhånd. Videre vises det til en «sms-liste» for å varsle naboer om planlagte aktivitet utenom driftstid. I forbindelse med registrert klage på støy den 06.11.2023, ble det losset råvarer fra bulkbåt etter kl.18.00 uten varsling til naboer.



Årsaken til støyklage registrert 14.05.2024 skyldes lastebil på tomgang i ca. 30 minutter i forbindelse med oppfylling av luft. Biler på tomgang bør reduseres/unngås mest mulig. Virksomheten mener det ikke er hensiktsmessig med en skriftlig rutine her til sjåfører, men henge opp informasjon i form av et skilt om at unødig tomgangskjøring skal unngås.

Videre mangler Fiskå Mølle skriftlig rutine for kontroll og rengjøring av sykloner for å redusere faren for utslipp til luft (støv). Dette til tross for naboklage og registrert avvik på utslipp til støv (09.02.2024) på dette forholdet.

Fiskå Mølle kan ikke vise til skriftlige rutiner i internkontroll systemet som beskriver håndtering av utslipp til luft (støv) eller støyende aktivitet (støy) for forholdene beskrevet over.

Statsforvalteren vil også påpeke viktigheten av at man i virksomheten har en omforent forståelse for hva avvik knyttet til ytre miljø er og at eventuelle avvik meldes inn i avvikssystemet og blir behandlet der.

## **Avvik 2: Virksomhetens måleprogram er mangelfullt**

**Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 25.01.2006, 2006.015.T. vilkår 11.1

### **Beskrivelse av krav**

Virksomheten skal ha et måleprogram som inngår i virksomhetens dokumenterte internkontroll.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Virksomheten har ikke revidert måleprogrammet siden tilbakemelding på avvik sendt til Statsforvalteren 16.12.2021. Måleprogrammet inneholder en oversikt over eventuelle støv-, lukt- og støymålinger. Det refereres ikke til metoder eller beskrivelser av hvordan de ulike målingene skal gjennomføres, kun at målingene skal utføres av akkreditert firma. Ifølge tillatelsen skal måleprogrammet beskrive både prøvetaking, analyse og/eller beregning, herunder: prøvetakings- og analysemetode, valg av måleperioder, beregningsmodeller, utslippsfaktorer som benyttes og beregning av usikkerhet.

Måleprogrammet er dermed mangelfullt og er ikke i tråd med virksomhetens tillatelse.

## **Avvik 3: Virksomheten har mangelfull merking av farlig avfall.**

**Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften § 11-5)

### **Beskrivelse av krav**

Farlig avfall skal håndteres på en forsvarlig måte. Dette innebærer blant annet at avfallet skal lagres i tett, merket emballasje. Avfallet skal være skjermet mot vind og nedbør, og sikret mot uvedkommende.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Ved befaring av området registrerte Statsforvalteren at det var mangelfull merking av farlig avfall i miljøcontaineren. Merking manglet på farlig avfall fraksjoner som spillolje og lysstoffrør.



Virksomheten har en skriftlig rutine for håndtering av farlig avfall, men vi understreker at alt farlig avfall på området skal være tydelig merket.

### **Anmerkning 1: Virksomhetens arbeid med risikoanalyser kan forbedres**

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Fiskå Mølle har en miljørisikovurdering for anlegget som ble fremvist under tilsynet. Fare for forurensning til ytre miljø var vurdert. Statsforvalteren vurderer at det er flere forhold som kunne vært beskrevet i analysen; eksempelvis risiko ved utslipp av næringsstoffer til sjø, spyling av biler i spylebøyle samt øvrig vasking på kai/spyling av utendørs områder.

I forbindelse med innleie av kompressor burde støyen fra denne vært risikovurdert.

Ved å gjennomføre en mer detaljert risikoanalyse vil bedriften få bedre oversikt/kontroll over hvilke hendelser som er viktig å ha fokus på, i dette tilfellet støy.

Fareangivelsen for ytre miljø bør være konsekvent i risikomatrisen for både støv og støy. Utslipp til luft (støv/lukt) er oppført med fare «Naboklage», men dette er ikke å betrakte som en fare til ytre miljø.

Miljørisikovurdering av tanklagring er gjennomført. Fiskå Mølle anser utslipp fra maursyre tank som størst risiko med skade på marint liv. Allikevel er «melasse» og «soyaolje» vurdert som høyere risiko enn maursyre tanken på grunn av det store volumet som vil bli liggende som en film på vannoverflaten. Fiskå Mølle har risikovurdert utslipp fra dieseltankene. I den forbindelse har det kommet opp forhold rundt den ene dieseltanket hvor det må settes inn tiltak. Denne tanken driftes av Jæren Olje og røret ut fra dieseltanken har selvfølgelig ned til pumpe på kaien. Denne ledningen ligger langs bakken ved verkstedsbygget, og kan bli utsatt for ytre påkjenninger. Fiskå Mølle har etterspurt miljørisikovurderingen fra Jæren Olje. På kontrolldagen var ansvarsforholdet uavklart mellom partene gjeldende videre drift og tiltak rundt denne dieseltanken.

## **Del 3: Informasjon om tilsynet**

### **Gjennomføring av tilsynet**

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av FISKÅ MØLLE AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Sissel Berntsen
- Lotte Myrvang

Kontaktperson hos FISKÅ MØLLE AS:

- Tommy Neverdahl Nordbø

### **Anlegg kontrollert**

Følgende anlegg tilhørende FISKÅ MØLLE AS ble kontrollert under tilsynet:

- Fiskå Mølle AS, Fiskåvegen 1010, 4121 Tau



## Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Internkontroll
- Støy
- Avfall
- Kjemikalier

## Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, tillatelsesnummer 2006.015.T, 02.07.2012.
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a

## Del 4: Annen informasjon

### Andre forhold

#### Støyreduserende tiltak

Siden sommeren 2023 er følgende støyreduserende tiltak blitt utbedret og gjennomført av virksomheten:

- Luftinntak/vifte på verksted er innebygd og isolert med støymatter.
- Avkastrøret fra kjølerørssystemet er flyttet slik at det vender mot vest, altså i motsatt retning av nærmeste naboer.
- Kompressor i verkstedet havarerte i august 2024. Ved installering av ny kompressor skal plasseringen endres fra mesanin og ned på gulvet. Her er veggen i betong og det forventes at dette vil redusere støy ytterligere.

### Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.)  
fagleder forurensing

Sissel Berntsen  
seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*



Kopi til:  
Strand kommune

Postboks 115

4126

Jørpeland