



BLE FJELLSKOG AS
c/o Roger Rustand (JE)
3623 Lampeland

Saksbehandler:
Andreas Røed

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ble Fjellskog avløpsrenseanlegg Kontrollnummer: 2024.349.I.SFOS

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Roger Rustand

*Fra Statsforvalteren i Østfold, Buskerud,
Oslo og Akershus:*
Andreas Røed

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i
Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus:*
Mabel Katrine Trovum

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Ble Fjellskog avløpsrenseanlegg (Ble Fjellskog AS) den 05.11.2024. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus avdekket 5 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens internkontrollsystem er mangelfull.
- Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull.
- Vikromhetens beredskapsplan mot akutt forurensning er mangelfull.
- Virksomheten kan ikke under tilsynet dokumentere avløpsnettets virkningsgrad.
- Virksomheten har ikke målt på E. coli i avløpsvannet.

Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

18. november 2024	Andreas Røed	Hilde Sundt Skålevåg
dato	kontrollør	seksjonssjef
	Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus	

Kopi av rapporten sendes til:

- Flesberg kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: BLE FJELLSKOG AS	
Organisasjonsnr.: 988994928	Eies av: 888973982
Bransjenr. (NACE-kode): 68.209 - Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers	

Kontrollert enhet

Navn: Ble Fjellskog avløpsrenseanlegg	Anleggsnr.: 3334.0032.01
Kommune: Flesberg	Fylke: Buskerud
Anleggsaktivitet: Privat avløpsanlegg	
Tillatelse gitt: 18. april 2024	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Ble Fjellskog AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Ble Fjellskog AS innen 31. mars 2025 sende en skriftlig redegjørelse med dokumentasjon som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfospost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus v/Andreas Røed.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten muntlig 5. november 2024. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Ble Fjellskog AS bli ilagt et gebyr på kr 40 400 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens internkontrollsystem er mangelfull.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

Tillatelse etter forurensningsloven for Ble Fjellskog AS til utslipp av kommunalt avløpsvann fra del av Søndre Blefjell tettbebyggelse (tillatelsen) datert 18.04.2024, punkt 2.6 *Plikt til internkontroll*.

Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 andre ledd, punkt 5.

Beskrivelse av krav:

I henhold til tillatelsen skal virksomheten etablere internkontroll for sin avløpsvirksomhet og internkontrollen skal sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i tillatelsen og forurensningsloven med tilhørende forskrifter. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Internkontrollforskriften krever videre at virksomheten skal ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

I henhold til det dokumenterte internkontrollsystemet til Ble Fjellskog AS, ble dette sist revidert 29.06.2023. Dette betyr at det ikke har blitt foretatt en systematisk gjennomgang av internkontrollsystemet etter at Ble Fjellskog AS fikk ny tillatelse 18.04.2024.

Internkontrollsystemet til virksomheten beskriver at Ble Fjellskog AS er ansvarlig for driften av vann og avløp, samt kvalitetssikringsleder for avløpsanlegg og systemansvarlig for internkontrollsystemet. Ipec Miljø AS er delegert ansvar for løpende driftstilsyn med anlegget og årlig rapportering.

Til tross for at Ble Fjellskog AS er systemansvarlig for internkontrollsystemet, var ikke internkontrollsystemet tilgjengelig på anlegget under tilsynet. Dette måtte derfor oversendes fra Ipec Miljø AS som også har utarbeidet internkontrollen. Under tilsynet informeres det om at Ble Fjellskog AS ikke har noe å gjøre med den daglige driften av anlegget, og at dette gjennomføres av Ipec Miljø AS som holder til på Birkeland i Agder.

Avvik 2

Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

Tillatelsen punkt 2.6.1 Krav om miljørisikovurdering.

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd, punkt 6.

Beskrivelse av krav:

Tillatelsen krever at virksomheten skal ha en oppdatert skriftlig, klimatilpasset miljørisikovurdering av det totale avløpssystemet som tillatelsen omfatter. Dette innebærer en risikovurdering av forhold knyttet til avløpssystemet som kan forårsake utilsiktede forurensningsutslipp/farer for forurensning.

Miljørisikovurderingen skal som et minimum legge vekt på:

- Påslipp fra virksomheter.
- Kritiske punkter på avløpsnett.
- Kritiske punkter på avløpsreanseanlegg.
- Utslipp til sårbar resipient.
- Utslipp av farlige stoffer.
- Områder med mulige brukerkonflikter.
- Hvordan det totale avløpssystemet blir påvirket av klimaendringer.
- Angi risiko og risikoreducerende tiltak i prioritert rekkefølge.
- Vannforskriftens § 4 og mål om god kjemisk og økologisk tilstand i vannforekomstene.

På grunnlag av utførte risikoanalyser og fastsatte akseptable risikonivåer for skadelige hendelser som følge av utslipp, må det planlegges og gjennomføres tiltak for å overholde akseptabelt risikonivå. Både konsekvensreducerende og sannsynlighetsreducerende tiltak skal vurderes. Hvert tiltak skal være knyttet til en ansvarlig person/stilling, og tiltaket skal ha en frist for gjennomføring. Dette skal dokumenteres skriftlig i en tiltaksplan som inngår i virksomhetens dokumenterte internkontroll.

Miljørisikovurderingen og tilhørende tiltaksplan skal evalueres minst en gang per år og skal oppdateres etter hvert som tiltak er gjennomført og kunnskapsgrunnlaget endrer seg. Evalueringen skal dokumenteres skriftlig. Det skal foreligge en skriftlig rutine for gjennomføring av miljørisikovurderinger, herunder kriterier for oppdatering.

Internkontrollforskriften krever også at virksomheter skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

I henhold til det dokumenterte internkontrollsystemet til Ble Fjellskog AS har ikke miljørisikovurderingen blitt oppdatert etter at virksomheten fikk tillatelse etter forurensningsloven 18.04.2024. Internkontrollen til virksomheten beskriver at systemet skal revideres i løpet av hvert 2. år, men mangler en skriftlig rutine for gjennomføring av miljørisikovurderinger, herunder kriterier for oppdatering, samt hvor ofte tiltaksplanen skal evalueres.

Miljørisikovurderingen synliggjør ikke hva som ligger bak kriterier for sannsynlighet og konsekvens eller hva som er å anse som akseptabel miljørisiko. Det kommer heller ikke frem av den dokumenterte miljørisikovurderingen at resipientens sårbarhet er lagt til grunn ved fastsettelse av risiko. Miljørisikovurderingen mangler også konkrete frister for å redusere kartlagte risikoforhold, samt en beskrivelse av hvem som er ansvarlig for å gjennomføre

risikoreduserende tiltak. Slik miljørisikovurderingen til virksomheten er systematisert utløser risikoanalysen ingen behov for risikoreduserende tiltak, og det mangler derfor tiltaksplan i tråd med krav i tillatelsen.

Miljørisikovurderingen er i tillegg mangelfull, da minimumskravet for hva miljørisikovurderingen skal legge vekt på i henhold til tillatelsen ikke er oppfylt. Det er blant annet ikke synliggjort hvordan det totale avløpssystemet blir påvirket av klimaendringer og vannforskriftens § 4 og mål om god kjemisk og økologisk tilstand er ikke vektlagt.

Avløpsrensaneanlegget er stort sett ubemannet og fjerndrives av Ipec Miljø AS. Miljørisikovurderingen synliggjør ikke risikoforhold knyttet til responstid ved uønskede hendelser.

Avvik 3

Vikromhetens beredskapsplan mot akutt forurensning er mangelfull.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

Tillatelsen punkt 7.2 beredskapsanalyse og 7.3 beredskapsplan.

Beskrivelse av krav:

Med grunnlag i miljørisikovurderingen skal virksomheten utarbeide en beredskapsanalyse for den eventuelle restrisiko som gjenstår etter at forebyggende tiltak er iverksatt. For hver av hendelsene som er identifisert i miljørisikoanalysen skal bedriften utarbeide og begrunne:

- Organisering av beredskapen.
- Nødvendig beredskapsutstyr.
- Nødvendig mannskap.
- Responstid.

Beredskapen skal stå i et rimelig forhold til risiko for akutt forurensning.

Miljørisikovurdering, beredskapsanalyse, forbyggende tiltak og beredskapsetablering skal dokumenteres i en beredskapsplan som en del av virksomhetens internkontrolldokumentasjon.

Beredskapsplanen skal som et minimum beskrive den etablerte beredskapens organisering, bemanning, innsatsutstyr og personlig utstyr og angi innsatsplaner for dimensjonerende scenarioer.

Beredskapsplanen skal holdes oppdatert og kunne fremvises ved behov.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Virksomheten har en beredskapsplan, men det er ikke med grunnlag i miljørisikovurderingen utarbeidet en beredskapsanalyse for den eventuelle restrisiko som gjenstår etter at forebyggende tiltak er iverksatt. Det er dermed heller ikke begrunnet organisering av beredskapen, nødvendig beredskapsutstyr, nødvendig mannskap eller responstid.

Avvik 4

Virksomheten kan ikke under tilsynet dokumentere avløpsnettets virkningsgrad.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

Tillatelsen punkt 3.1.5 Krav til virkningsgrad for avløpsnett.

Beskrivelse av krav:

Tillatelsen krever at virkningsgraden til avløpsnett skal dokumenteres og være tilgjengelig for Statsforvalteren ved forespørsel. Dette skal gjøres ved å legge til grunn målte verdier for overløpsutslipp eller beregne verdier for mindre omfattende overløpsutslipp, jf. punkt 3.1.4 i tillatelsen. I tillegg skal andre kilder til tap beregnes eller vurderes kvalitativt.

Utslipp på grunn av feil på avløpsnett, stans i pumpestasjoner og liknende skal ikke redusere virkningsgraden i avløpsnett med mer enn maksimalt 3 % over året.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Virksomheten kunne ikke under tilsynet dokumentere virkningsgraden til avløpsnett. Ifølge virksomheten er det ingen grunn til å mistenke at virkningsgraden ikke er i tråd med tillatelsens krav, da avløpsledninger er fra relativt nye (fra 2007 og nyere). Det foreligger derfor ingen mistanke om tap av avløpsvann fra avløpsnett.

Virksomheten må kunne vise til at det er gjort beregninger basert på erfaringer om antall pe i maksuke og gjennomsnittsuke, sammenlignet med hva som kommer frem til rensesanlegget. Det er opp til virksomheten å velge den metoden som passer best for å beregne/estimere virkningsgraden for sin del av Søndre Blefjell tettbebyggelse.

Avvik 5

Virksomheten har ikke målt på E.coli i avløpsvannet.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

Tillatelsen punkt 3.2.3.1, Tabell 3.2.3.1: Utslippskrav og prøvetakingskrav for Ble Fjellskog avløpsrenseanlegg.

Beskrivelse av krav:

I henhold til tillatelsen har virksomheten krav om prøvetaking på E. coli. Prøvetaking skal utføres fra 1. mai til 31. oktober hvert år og prøvene skal tas en gang i måneden som en øyeblikksprøve.

Hvis prøvetaking for E. coli ikke viser et innhold av bakterier som er av miljømessig betydning eller kan ha konsekvenser for nærmiljøet, vil kravet kunne revideres slik at prøvetakingsfrekvensen reduseres, eller kravet kan utgå i sin helhet.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Virksomheten har ikke tatt prøver på E. coli, men i stedet målt på TKB.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)