



STENA RECYCLING AS AVD FROGNER  
Postboks 63  
2017 Frogner

Saksbehandler:

Torunn Slettemark Hovden

## **Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Stena Recycling avd. Frogner**

### **Kontrollnummer: 2024.127.I.SFOS**

#### **Kontaktpersoner ved inspeksjonen:**

*Fra virksomheten:*

Ellen Palmgren

*Andre deltagere fra virksomheten:*

Børge Solvang

Roger Martinsen

Bjørn Lorentzen

Ole Erik Sønsterud

Marius Wigen Andersen

Kurt Bye

*Fra Statsforvalteren i Østfold, Buskerud,*

*Oslo og Akershus:*

Torunn Slettemark Hovden

Kjersti Aastorp Hirth

#### **Resultater fra inspeksjonen**

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Stena Recycling avd. Frogner den 05.11.2024. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus avdekket tre avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

#### **Avvik:**

- Virksomhetens dokumentasjon for renseanlegget er mangelfull.
- Virksomheten sin utslippskontroll er mangelfull, og det dokumenterte måleprogrammet har mangler.
- Virksomhetens risikovurdering av utslipp til vann er mangelfull.

#### **Anmerkninger:**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

27. november 2024	Torunn Slettemark Hovden	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef
	Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus	

---

Kopi av rapporten sendes til:

- Lillestrøm kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> STENA RECYCLING AS AVD FROGNER	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 983658520	<b>Eies av:</b> 983594506
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Stena Recycling avd. Frogner - Farlig- og EE-avfall, Aussenfjellet	<b>Anleggsnr.:</b> 3205.0211.01
<b>Kommune:</b> Lillestrøm	<b>Fylke:</b> Akershus
<b>Anleggsaktivitet:</b> Farlig avfall - mottak og mellomlagring	
<b>Tillatelse gitt:</b> 6. oktober 2022	<b>Sist endret:</b> 30. mai 2024

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Stena Recycling avd. Frogner plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Stena Recycling avd.

Frogner innen 31. januar 2025 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfospost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus v/Torunn Slettemark Hovden.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 23. oktober 2024. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Stena Recycling avd. Frogner bli ilagt et gebyr på kr 50 400, – for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus (jf. offentleglova) og [www.norskeutslipp.no](http://www.norskeutslipp.no).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Virksomhetens dokumentasjon for renseanlegget er mangelfull.

##### **Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til drift av avfallsanlegg for Stena Recycling AS avd. Frogner (tillatelsen), punkt 1.4 «Utforming av anlegget» og punkt 2.5 «Plikt til forebyggende vedlikehold»

### **Beskrivelse av krav**

Virksomheten skal til enhver tid ha oppdaterte tegninger blant annet av renseinnretningene tilgjengelig på anlegget.

For å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp, skal virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha betydning for utslipp. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres.

### **Observasjoner under tilsynet**

Under inspeksjonen fikk vi presentert hvordan renseanlegget for forurenset overvann er bygd opp og fungerer i dag, inkludert hvilke trinn renseprosessen består av. Vi fikk også høre hvordan dere drifter og vedlikeholder renseanlegget i praksis.

Etter befaringen og gjennomgang av fremlagt dokumentasjon påpeker vi følgende:

- Virksomheten mangler oppdaterte tegninger for dagens renseanlegg.
- De skriftlige rutinene for drift og vedlikehold av renseanlegget var ikke oppdaterte.
- Loggføring for drift av renseanlegget viste at loggen var mangelfullt utfylt etter sommerferien i år.

## **Avvik 2**

Virksomheten sin utslippskontroll er mangelfull, og det dokumenterte måleprogrammet har mangler.

### **Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

Tillatelsen punkt 4.1.1 «Utslipp fra punktkilder» og 11.4 «Program for utslippskontroll»

### **Beskrivelse av krav**

Renset overvann må overholde grenseverdiene gitt i tabell 2 under punkt 4.1.1.

Virksomheten skal ha et dokumentert program for utslippskontroll (måleprogram). Måleprogrammet skal blant annet inneholde en begrunnelse for valgt prøvetakingsmetode, der både prøvetakingsfrekvens og -metode skal være begrunnet. Måleprogrammet skal holdes oppdatert.

### **Observasjoner under tilsynet**

Stena Recycling har en måleplan som er nedfelt i virksomhetens aktivitetskalender med 6 prøveuttak i året, og måleprogrammet som ble fremlagt var oppdatert ut fra ny tillatelse for anlegget.

Etter gjennomgangen av fremlagt dokumentasjon, påpeker vi følgende:

- Virksomheten måler ikke pH i utslippet.
- Virksomheten har ikke beskrevet hvordan prøvetakingsmetode og -frekvens sikrer at prøvene er representative for det faktiske utslippet fra anlegget.

### **Avvik 3**

Virksomhetens risikovurdering av utslipp til vann er mangelfull.

#### **Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

Tillatelsen punkt 2.7 «Internkontroll»

#### **Beskrivelse av krav**

Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

#### **Observasjoner under tilsynet**

Risikovurderinga for ytre miljø er stedsspesifikk for filialen på Ausenfjellet, og virksomheten har årlig gjennomgang av risikovurderinga. Virksomheten har en egen risikovurdering for brann.

Etter gjennomgang av fremlagt dokumentasjon påpeker vi følgende:

- Tiltaket (renseanlegget) som er etablerert for å redusere konsekvensene av at anlegget har utslipp av forurenset overvann, er lite synliggjort i risikovurderinga.
- Virksomheten har etablert drifts- og vedlikeholdsrutiner for anlegget, men vedlikeholdsleder er den eneste som har full innsikt i funksjonen og rutinene for renseanlegget. Ei skriftlig risikovurdering for renseanlegget, inkludert kritiske parametere for driften, kunne ikke fremvises ved inspeksjonen.
- Ei vurdering av risikoen som er forbundet med valg av prøvetidspunkt og -frekvens er ikke synliggjort i risikovurderinga.

## **7. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## **8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

Fremlagt dokumentasjon fra Stena Recycling AS som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Dronebilde over anlegget (tatt 01.11.2024)
- Skjema for ledningsnett
- PRDR-07760-v.1.0 – Vedlikehold, drift og innsamling av vannprøver fra renseanlegg for vann
- PRDR-09141-v.3.0 – Prøvetakingsprogram – Ausenfjellet (15/5-2023)
- Mål og handlingsplan 2024-2025 Ausen (excel-ark: Aktivitetskalender BS-OES)
- Utslippsmålinger og vannmengder

- Vurdering av utslippsmålinger 2022
- Resultat fra oljeutskiller (Utslippsmålinger 2024)
- Drift og funksjonskontroll av oljeutskilleranlegg
- Miljørisikovurdering Aussenfjellet

## **9. Andre forhold**

### Årlig egenkontrollrapportering

Etter punkt 11.2 i tillatelsen skal dere årlig beregne virksomhetens totale utslipp av de parameterne som dere overvåker, og rapportere dette til Statsforvalteren. I etterkant av tilsynet har vi tilrettelagt for dette i vårt saksbehandlingsverktøy, slik at alle parameterne i tabell 2 er registrert som egne linjer med kommentar «årlig utslipp» når dere rapporterer i Altinn.

Vi har også tilrettelagt for rapportering av de parameterne som ved en feiltakelse ikke var lagt inn tidligere (mellomkjedete klorparafiner og ftalater).