



Kontroll av Salmar Settefisk AS - Langstein

Virksomhet:	Langstein Settefisk AS - Langstein	Tidsrom for kontrollen:	20.08.2015
Virksomhetens adresse:	7266 Kverva	Virksomhetens kontaktperson:	Marco Urs Schaer
Organisasjonsnummer:	840029212	Deltagere fra Fylkesmannen:	Andreas Wæhre May Brit Gorseth
		Rapport utarbeidet:	5.10.2015

Rapportens innhold:

Kontrollen omfattet følgende emner: Miljømål for anlegget, miljørisikovurdering og resipientundersøkelser.

Hovedkonklusjon:

Følgende avvik framkom under kontrollen:

1. Det er ikke utført miljørisikovurderinger for å forebygge at anlegget forårsaker en uakseptabel forurensning av resipienten.

Det framkom ingen merknader under kontrollen

Innhold:

1. Innledning
2. Dokumentunderlag
3. Kontrollens omfang
4. Avvik
5. Anmerkninger

1. Innledning

Denne rapporten er utarbeidet etter en kontroll 7.09.2015 av SalMar Settefisk AS - Langstein

Kontrollen fokuserer på virksomhetens arbeid opp mot internkontrollarbeidet i forhold til det ytre miljø, bedriftens risikovurdering og resipientpåvirkning. En naboklage som baserte seg på forurensningsmessige forhold ble også tatt opp under tilsynet. Det ble enighet om at Salmar Settefisk AS – Langstein skal ta opp klageforholdene med klager og at det skal komme en tilbakemelding fra Salmar Settefisk AS – Langstein til Fylkesmannen om dette.

Rapporten viser avvik avdekket under kontrollen, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

Definisjoner:

- Avvik: mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
- Anmerkning: er forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som påpekes for å oppnå forbedringer.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget ved kontrollen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse etter forurensningsloven for SalMar Settefisk AS avd. Langstein av 30.11.2013.
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)

3. Kontrollens omfang

Tema for kontrollen var

- internkontroll
- risikovurdering
- resipientpåvirkning

4. Avvik

Følgende avvik framkom under kontrollen:

Avvik 1

Det er ikke utført miljørisikovurderinger for å forebygge at anlegget forårsaker en uakseptabel forurensning av resipienten.

Avvik fra:

Internkontrollforskriftens § 5 pkt. 6

Kommentar:

I internkontrollforskriften § 5 står det at "Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen." Punkt 6 i denne paragrafen sier at "Bedriften skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene".

På kontrolldagen kom det frem at bedriften ikke har dokumentert risikovurdering av de forskjellige risikoområdene basert på det ytre miljø. Dette er et omfattende avvik, basert på at en risikovurdering skal inneholde alle momenter som kan påvirke det ytre miljø.

Vurderingene skal være konkrete for anlegget og skal dokumenteres. Det skal her settes kriterier for hva som er akseptabel forurensning fra virksomheten og disse skal følges opp med en tidfestet handlingsplan for oppfølging. Dette arbeidet skal være prosedyrestyrt og dermed følges opp med en viss hyppighet.

5. Anmerkninger

Ingen anmerkninger kom fram under kontrollen.