



## Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00

Telefaks: 73 19 91 01

### Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nr.: 2015.038.I.FMST    Inspeksjonsdato: 09.09.2015

#### Informasjon om virksomheten og anlegget

<b>Navn:</b> Haukvik Kraft-Smolt AS	<b>Org.nr:</b> 972 189 863 (underenhet), eies av 953 000 105
<b>Adresse:</b> 7203 Vinjeøra	<b>Besøksadresse:</b> Vinjeøra
<b>Telefon:</b> 72 45 44 44	<b>E-post:</b> kraft-smolt@haukvik.no
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 03.222 Produksjon av yngel og settefisk i ferskvann	<b>Kommune:</b> Hemne kommune
<b>Kontrollert anlegg/ anleggs nr.:</b> 1612.0043.01	<b>Risikoklasse:</b> 4
<b>Kontrollert tidligere:</b> Nei	<b>Tillatelse sist oppdatert:</b> 02.04.2001
<b>Tilstede fra virksomheten:</b> Anders Haukvik Bjørng Karlsnes	<b>Tilstede fra Fylkesmannen:</b> Monica Ekli <b>Andre til stede:</b> Astrid Pihl Hansen, Mattilsynet Bjørn Bjøru (VI)

#### Følgende hovedtema ble kontrollert ved bedriften

- Deler av internkontrollen
- Overholdelse av tillatelsen etter forurensningsloven fra 02.04.2001
- Utslippskontroll
- Avfallsbehandling

#### Resultater av kontrollen

- Ingen avvik.
- Kontrollen avdekket 2 avvik fra miljøregelverket.
- Det er gitt 2 anmerkninger

#### Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding
- Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten.

Fylkesmannen krever at bedriften sender inn en tidsplan til Fylkesmannen **innen 25.11.2015**, der dere beskriver hvordan dere har planlagt å rette avvikene og hvor lang tid dere tror det vil ta å rette avvikene.

Rapportdato: 27.10.2015

Stein-Arne Andreassen (e.f.)  
miljøverndirektør

Monica Ekli  
seniorrådgiver

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.*

## Definisjoner

**Avvik:** Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

**Anmerkning:** Et forhold som miljømyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf. offentleglova.

## Informasjon om regelverk og hjelpemidler

Forurensningsloven = Lov om forurensninger og om avfall

Avfallsforskriften = Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Internkontrollforskriften = Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Forurensningsforskriften = Forskrift om begrenning av forurensning

Produktkontrollloven = Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester

Ytterligere informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på

[www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no)

## Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:

### **Avvik 1: Bedriften har i perioder holdt mer fisk i anlegget enn tillatelsen etter forurensningsloven åpner for**

**Avvik fra: Tillatelsen etter forurensningsloven, datert 02.04.2001**

#### **Grunnlaget for avviket:**

Bedriften informerte på tilsynsdagen at de tok inn mellom 600 og 1000 liter rogn i anlegget. De har rundt 25 tonn stamfisk stående i anlegget. Mengden fisk som står i anlegget vil kunne variere etter behov.

I følge bedriftens egne nettsider har stamfiskbeholdningen til tider vært på over 7000 individer.

Tillatelsen etter forurensningsloven er begrenset til en årlig produksjon av fisk tilsvarende 500 liter rogn og hold av 5 000 stamfisk.

Det står videre i tillatelsen at Fylkesmannen i samråd med Fylkesveterinæren (nå Mattilsynet) kan bestemme at utslippstillatelsen skal gjelde for produksjon av andre arter og et større individantall. Fylkesmannen kan imidlertid ikke se at vi etter 2001 har gitt noen tillatelse til hold av et større antall fisk.

### **Avvik 2: Bedriften har mangler i sin risikovurdering**

**Avvik fra: Forskrift om internkontroll § 5, andre ledd punkt 6**

#### **Grunnlaget for avviket:**

Bedriften har utført en risikovurdering av anlegget, men denne omfatter i hovedsak risikoen for fisken i anlegget.

Det er ikke gjort noen dokumentert risikovurdering av effekter på ytre miljø.

I følge bedriften har anlegget dobbel rømmingssikring, men dette går ikke fram av risikovurderingen.

Risikovurderingen mangler i tillegg bl.a. vurdering av:

- Lagring/håndtering av kjemikalier (inkludert dieseltank)
- Lagring/håndtering av farlig avfall

#### **Kommentar:**

Alle aktiviteter og operasjoner, utstyr og installasjoner som potensielt kan gi utslipp til ytre miljø skal være risikovurdert.

Kravet om risikovurdering i hht. internkontrollforskriften gjelder også for andre områder, som f.eks. brann, el og arbeidsmiljø. Dette blir imidlertid kontrollert av de andre HMS-etatene.

For å kvalitetssikre arbeidet med miljørisikovurderingen må dette være styrt av egne prosedyrer. Prosedyrer for risikovurdering er også viktig for å sikre oppdatering, oppfølging og evaluering av risikobildet hvis det skulle skje endringer i driften, innkjøp av nytt utstyr el.l.

## Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger som resultat av kontrollen:

### Anmerkning 1: Bedriften har noen hull i avløpsledningen sin i sjø

#### Kommentarer:

Under tilsynet så vi at det kom bobler ut av avløpsrøret noen få meter fra land. Det var mye småfisk som holdt til i dette området. Samtidig så vi en rose av ferskvann som kom opp lenger ute i fjorden, slik at det var tydelig at hovedavløpet kom lenger ut.

Fylkesmannen forventer at bedriften har jevnlig tilsyn med avløpsledningen og sikrer at den er i forsvarlig stand.

### Anmerkning 2: Farlig avfall var lagret utenfor bedriftens område og uten mulighet for oppsamling av evt. lekkasjer

#### Kommentarer:

Bedriften informerte under tilsynet at farlig avfall lagres på flere steder, bl.a. i kraftstasjonen.

Da vi under tilsynet skulle se på avløpet, observerte vi en tønne med spillolje på et område nede ved fjorden, der bedriften bl.a. oppbevarer noe utstyr i et lite hus. Det er uklart om det farlige avfallet tilhører Haukvik Kraft-Smolt A/S, Haukvik Kraft eller gårdsdriften på stedet.

Området var tilgjengelig for uvedkommende og det var ikke laget noen oppsamlingsløsning for eventuelle lekkasjer på lagringsområdet.

Farlig avfall skal lagres utilgjengelig for uvedkommende og på en slik måte at det ikke medfører fare for forurensning, jf. avfallsforskriften § 11-5 med kommentarer.

Fylkesmannen forutsetter at farlig avfall som oppstår i bedriften lagres på en forsvarlig måte innenfor bedriftens eget område, og at det farlige avfallet blir levert til godkjent mottak minst en gang i året, jf. avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-8.

### Andre forhold/informasjon:

#### Behov for ny tillatelse

Tillatelsen etter forurensningsloven er eldre enn 10 år. I tillegg er tillatelsen stilet til feil virksomhet, samt at bedriften skisserer behov for en større produksjon. Fylkesmannen mener derfor at tillatelsen bør revideres, og at bedriften dermed må søke om ny tillatelse etter forurensningsloven.

Fylkesmannen har registrert at Haukvik Kraft-Smolt A/S allerede har sendt inn søknad om økt produksjon etter lov om laksefisk og innlandsfisk mv. Fylkesmannen vil i et eget brev eller e-post gi bedriften nærmere informasjon om prosessen for en tilleggsøknad etter forurensningsloven.

#### Ny elektronisk løsning for avfallsdeklarerer

For øvrig er det nå etablert en ny elektronisk løsning for deklarerer av farlig avfall. Mer informasjon finnes på [www.avfallsdeklarerer.no](http://www.avfallsdeklarerer.no).