



Rang Sells avd. Borgeskogen
Postboks 49
V/Geir Stærfelt
2001 LILLESTRØM

RAPPORT ETTER HMS-MYNDIGHETENES FELLESTILSYN PÅ RAGN SELLS GJENVINNINGSTASJONER 03.11.2015

Bakgrunn for HMS-myndighetenes tilsyn

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) er felles for tilsynsetatene, hvor etatenes respektive lovverk er implementert. Dette gjelder bl.a. Arbeidsmiljøloven, Forurensningsloven, Brann- og eksplosjonsvernloven og Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

I medhold av internkontrollforskriften gjennomførte Arbeidstilsynet (AT), Fylkesmannens miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling (MSA) og Vestfold interkommunale Brannvesen (VIB) 3. november 2015 tilsyn ved Ragn Sells gjenvinningsstasjoner i Holmestrand, Skoppum, Tønsberg og Nøtterøy.

Rapporten er utarbeidet på vegne av de deltagende tilsynsmyndighetene.

Resultater og videre oppfølging

Denne rapport omhandler funn som er konstatert etter tilsynet, men gir ingen tilstandsvurdering av virksomhetens internkontrollarbeid eller intern-kontrollstatus.

Det ble gitt 3 anmerkninger etter tilsynet.

Da det kun er gitt anmerkninger etter tilsynet pliktes det ikke å melde tilbake de tiltak dere evt kommer frem til. Derfor avsluttes tilsynet og lykke til videre med arbeidet både med fokus på ytre miljø, arbeidsmiljø og det brannforebyggende arbeid.

Postadresse

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS
Ollebukta 6, 3126 Tønsberg
Tlf 33 00 36 00
E-post: post@vibr.no
Org.nr.: 982 847 796
Bankkonto: 2470.25.42215

Fakturaadresse

Vestfold Interkommunale
Brannvesen
c/o Fakturamottak
Postboks 4228
8608 Mo i Rana
E-post: 4228@invoicecenter.net

Tønsberg brannstasjon
Ollebukta 6, Tønsberg
Faks: 33 00 36 09

Nøtterøy brannstasjon
Kirkeveien 222, Borgheim
Faks: 33 40 22 73

Kopstad brannstasjon
Nykirke

Til stede ved tilsynet:

For virksomhet:

Avdelingsleder Geir Stærfelt
Verneombud Jan Wegard Borch

Fra gjenvinnings stasjonene:

Driftsleder Holmestrand Stefan Berntsen
Driftsleder Skoppum Tien Chi Nguyen
Driftsleder Tønsberg Pierre Souchet
Driftsleder Nøtterøy Glenn Ediassen

Vesar Kristina Mørk Jacobsen

Tilsynsmyndighetene

Arbeidstilsynet Conny Tove Bruun
Fylkesmannen Berit Løkken og Fred Marius Svendsen
Brannvesenet Jarle Steinnes

Observatør

NSO Inger Bye

Gjennomføring

Tilsynet startet med en gjennomgang av den overordnede systemstyringen og deretter tilsyn ved de ovennevnte gjenvinnings stasjonene.

Tilsynet var meldt på forhånd og tema for tilsynet var:

- Risikovurderinger
- Avvikssystem og håndtering

Definisjoner

Avvik *Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen*

Anmerkning *Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik*

Kommentarer *Utfyllende beskrivelse av avvik/funn*

Følgende anmerkninger ble avdekket:

Anmerkning 1

Risikovurderinger og oppfølgende handlingsplaner er ikke ferdigstilt.

Ragn Sells overtok våren 2015 driften av de øvrige gjenvinningsstasjonen som de fra før ikke driftet (Skoppum). I denne forbindelse er internkontrollen, inkludert risikovurderingene, i ferd med å oppdateres ved de enkelte stasjonene.

Det kom fram at det ikke var samsvar mellom et matrisefelt (rødt ved sannsynlighet = 1 og konsekvens = 5) og utregning i regnearket (gult). Slike feil bør gjennomgås og rettes opp.

Ved Lofterød gjenvinningsstasjon viser risikovurderingene utslag i «rødt» område for vannhåndtering på område for håndtering av hageavfall. Det ikke er forsvarlig håndtering av avrenning fra området.

Dette er ikke i overensstemmelse med utslippskonsesjonen etter forurensningsloven. Virksomheten er i gang med å avklare / etablere tiltak.

Anmerkning 2

Manglende adkomst til enkelte rom ved gjenvinningsstasjonene
Brannvesenet bemerket at nøkkelsafe på gjenvinningsstasjonene bør inneholde systemnøkler slik at brannvesenet kommer inn i alle rom ved eventuelle hendelser. Det manglet slike til bortleide rom ved gjenvinningsstasjonene på Taranrød, Tønsberg og ved Skoppum.

Anmerkning 3

Manglende kontroll med avrenning fra gjenvinningsstasjonene

MSA bemerket at målepunktet for avrenning av potensielt forurenset vann fra gjenvinningsstasjonen ved Nordre Foss må plasseres slik at virksomheten kan dokumentere dette før det slippes på det kommunale nettet.

Ved gjenvinningsstasjonen på Taranrød hadde man ikke oversikt over ledningsnettet eller avrenning fra området. Virksomheten må ta kontakt med Tønsberg kommune vedrørende avrenning fra virksomhetens område og til Taranrødbekken i forbindelse med pågående prosjekt fra industriområdet.

Med vennlig hilsen

Jarle Steinnes
senior branningeniør

Kopi sendes til:

Fylkesmannens miljøvernnavdeling
Arbeidstilsynet
Vesar
NSO



Vesar
V/ Kristina Jacobsen

RAPPORT ETTER HMS-MYNDIGHETENES FELLESTILSYN PÅ RAGN SELLS GJENVINNINGSTASJONER 03.11.2015

Bakgrunn for HMS-myndighetenes tilsyn

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) er felles for tilsynsetatene, hvor etatenes respektive lovverk er implementert. Dette gjelder bl.a. Arbeidsmiljøloven, Forurensningsloven, Brann- og eksplosjonsvernloven og Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

I medhold av internkontrollforskriften gjennomførte Arbeidstilsynet (AT), Fylkesmannens miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling (MSA) og Vestfold interkommunale Brannvesen (VIB) 3. november 2015 tilsyn ved Ragn Sells gjenvinningsstasjoner i Holmestrand, Skoppum, Tønsberg og Nøtterøy.

Rapporten er utarbeidet på vegne av de deltagende tilsynsmyndighetene.

Resultater og videre oppfølging

Denne rapport omhandler funn som er konstatert etter tilsynet, men gir ingen tilstandsvurdering av virksomhetens internkontrollarbeid eller intern-kontrollstatus.

Det ble gitt 3 anmerkninger etter tilsynet.

Da det kun er gitt anmerkninger etter tilsynet pliktes det ikke å melde tilbake de tiltak dere evt kommer frem til. Derfor avsluttes tilsynet og lykke til videre med arbeidet både med fokus på ytre miljø, arbeidsmiljø og det brannforebyggende arbeid.

Postadresse

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS
Ollebukta 6, 3126 Tønsberg
Tlf 33 00 36 00
E-post: post@vibr.no
Org.nr.: 982 847 796
Bankkonto: 2470.25.42215

Fakturaadresse

Vestfold Interkommunale
Brannvesen
c/o Fakturamottak
Postboks 4228
8608 Mo i Rana
E-post: 4228@invoicecenter.net

Tønsberg brannstasjon
Ollebukta 6, Tønsberg
Faks: 33 00 36 09

Nøtterøy brannstasjon
Kirkeveien 222, Borgheim
Faks: 33 40 22 73

Kopstad brannstasjon
Nykirke

Til stede ved tilsynet:

For virksomhet:

Avdelingsleder Geir Stærfelt
Verneombud Jan Wegard Borch

Fra gjenvinnings stasjonene:

Driftsleder Holmestrand Stefan Berntsen
Driftsleder Skoppum Tien Chi Nguyen
Driftsleder Tønsberg Pierre Souchet
Driftsleder Nøtterøy Glenn Ediassen

Vesar Kristina Mørk Jacobsen

Tilsynsmyndighetene

Arbeidstilsynet Conny Tove Bruun
Fylkesmannen Berit Løkken og Fred Marius Svendsen
Brannvesenet Jarle Steinnes

Observatør

NSO Inger Bye

Gjennomføring

Tilsynet startet med en gjennomgang av den overordnede systemstyringen og deretter tilsyn ved de ovennevnte gjenvinnings stasjonene.

Tilsynet var meldt på forhånd og tema for tilsynet var:

- Risikovurderinger
- Avvikssystem og håndtering

Definisjoner

Avvik *Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen*

Anmerkning *Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik*

Kommentarer *Utfyllende beskrivelse av avvik/funn*

Følgende anmerkninger ble avdekket:

Anmerkning 1

Risikovurderinger og oppfølgende handlingsplaner er ikke ferdigstilt.

Ragn Sells overtok våren 2015 driften av de øvrige gjenvinningsstasjonen som de fra før ikke driftet (Skoppum). I denne forbindelse er internkontrollen, inkludert risikovurderingene, i ferd med å oppdateres ved de enkelte stasjonene.

Det kom fram at det ikke var samsvar mellom et matrisefelt (rødt ved sannsynlighet = 1 og konsekvens = 5) og utregning i regnearket (gult). Slike feil bør gjennomgås og rettes opp.

Ved Lofterød gjenvinningsstasjon viser risikovurderingene utslag i «rødt» område for vannhåndtering på område for håndtering av hageavfall. Det ikke er forsvarlig håndtering av avrenning fra området.

Dette er ikke i overensstemmelse med utslippskonsesjonen etter forurensningsloven. Virksomheten er i gang med å avklare / etablere tiltak.

Anmerkning 2

Manglende adkomst til enkelte rom ved gjenvinningsstasjonene
Brannvesenet bemerket at nøkkelsafe på gjenvinningsstasjonene bør inneholde systemnøkler slik at brannvesenet kommer inn i alle rom ved eventuelle hendelser. Det manglet slike til bortleide rom ved gjenvinningsstasjonene på Taranrød, Tønsberg og ved Skoppum.

Anmerkning 3

Manglende kontroll med avrenning fra gjenvinningsstasjonene

MSA bemerket at målepunktet for avrenning av potensielt forurenset vann fra gjenvinningsstasjonen ved Nordre Foss må plasseres slik at virksomheten kan dokumentere dette før det slippes på det kommunale nettet.

Ved gjenvinningsstasjonen på Taranrød hadde man ikke oversikt over ledningsnettets eller avrenning fra området. Virksomheten må ta kontakt med Tønsberg kommune vedrørende avrenning fra virksomhetens område og til Taranrødbekken i forbindelse med pågående prosjekt fra industriområdet.

Med vennlig hilsen

Jarle Steinnes
senior branningeniør

Kopi sendes til:

Fylkesmannens miljøvernnavdeling
Arbeidstilsynet
Vesar
NSO



NSO Vestfold
V/ Inger Bye

RAPPORT ETTER HMS-MYNDIGHETENES FELLESTILSYN PÅ RAGN SELLS GJENVINNINGSSSTASJONER 03.11.2015

Bakgrunn for HMS-myndighetenes tilsyn

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) er felles for tilsynsetatene, hvor etatenes respektive lovverk er implementert. Dette gjelder bl.a. Arbeidsmiljøloven, Forurensningsloven, Brann- og eksplosjonsvernloven og Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

I medhold av internkontrollforskriften gjennomførte Arbeidstilsynet (AT), Fylkesmannens miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling (MSA) og Vestfold interkommunale Brannvesen (VIB) 3. november 2015 tilsyn ved Ragn Sells gjenvinningsstasjoner i Holmestrand, Skoppum, Tønsberg og Nøtterøy.

Rapporten er utarbeidet på vegne av de deltagende tilsynsmyndighetene.

Resultater og videre oppfølging

Denne rapport omhandler funn som er konstatert etter tilsynet, men gir ingen tilstandsvurdering av virksomhetens internkontrollarbeid eller intern-kontrollstatus.

Det ble gitt 3 anmerkninger etter tilsynet.

Da det kun er gitt anmerkninger etter tilsynet pliktes det ikke å melde tilbake de tiltak dere evt kommer frem til. Derfor avsluttes tilsynet og lykke til videre med arbeidet både med fokus på ytre miljø, arbeidsmiljø og det brannforebyggende arbeid.

Postadresse

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS
Ollebukta 6, 3126 Tønsberg
Tlf 33 00 36 00
E-post: post@vibr.no
Org.nr.: 982 847 796
Bankkonto: 2470.25.42215

Fakturaadresse

Vestfold Interkommunale
Brannvesen
c/o Fakturamottak
Postboks 4228
8608 Mo i Rana
E-post: 4228@invoicecenter.net

Tønsberg brannstasjon
Ollebukta 6, Tønsberg
Faks: 33 00 36 09

Nøtterøy brannstasjon
Kirkeveien 222, Borgheim
Faks: 33 40 22 73

Kopstad brannstasjon
Nykirke

Til stede ved tilsynet:

For virksomhet:

Avdelingsleder Geir Stærfelt
Verneombud Jan Wegard Borch

Fra gjenvinnings stasjonene:

Driftsleder Holmestrand Stefan Berntsen
Driftsleder Skoppum Tien Chi Nguyen
Driftsleder Tønsberg Pierre Souchet
Driftsleder Nøtterøy Glenn Ediassen

Vesar Kristina Mørk Jacobsen

Tilsynsmyndighetene

Arbeidstilsynet Conny Tove Bruun
Fylkesmannen Berit Løkken og Fred Marius Svendsen
Brannvesenet Jarle Steinnes

Observatør

NSO Inger Bye

Gjennomføring

Tilsynet startet med en gjennomgang av den overordnede systemstyringen og deretter tilsyn ved de ovennevnte gjenvinnings stasjonene.

Tilsynet var meldt på forhånd og tema for tilsynet var:

- Risikovurderinger
- Avvikssystem og håndtering

Definisjoner

Avvik *Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen*

Anmerkning *Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik*

Kommentarer *Utfyllende beskrivelse av avvik/funn*

Følgende anmerkninger ble avdekket:

Anmerkning 1

Risikovurderinger og oppfølgende handlingsplaner er ikke ferdigstilt.

Ragn Sells overtok våren 2015 driften av de øvrige gjenvinningsstasjonen som de fra før ikke driftet (Skoppum). I denne forbindelse er internkontrollen, inkludert risikovurderingene, i ferd med å oppdateres ved de enkelte stasjonene.

Det kom fram at det ikke var samsvar mellom et matrisefelt (rødt ved sannsynlighet = 1 og konsekvens = 5) og utregning i regnearket (gult). Slike feil bør gjennomgås og rettes opp.

Ved Lofterød gjenvinningsstasjon viser risikovurderingene utslag i «rødt» område for vannhåndtering på område for håndtering av hageavfall. Det ikke er forsvarlig håndtering av avrenning fra området.

Dette er ikke i overensstemmelse med utslippskonsesjonen etter forurensningsloven. Virksomheten er i gang med å avklare / etablere tiltak.

Anmerkning 2

Manglende adkomst til enkelte rom ved gjenvinningsstasjonene
Brannvesenet bemerket at nøkkelsafe på gjenvinningsstasjonene bør inneholde systemnøkler slik at brannvesenet kommer inn i alle rom ved eventuelle hendelser. Det manglet slike til bortleide rom ved gjenvinningsstasjonene på Taranrød, Tønsberg og ved Skoppum.

Anmerkning 3

Manglende kontroll med avrenning fra gjenvinningsstasjonene

MSA bemerket at målepunktet for avrenning av potensielt forurenset vann fra gjenvinningsstasjonen ved Nordre Foss må plasseres slik at virksomheten kan dokumentere dette før det slippes på det kommunale nettet.

Ved gjenvinningsstasjonen på Taranrød hadde man ikke oversikt over ledningsnettet eller avrenning fra området. Virksomheten må ta kontakt med Tønsberg kommune vedrørende avrenning fra virksomhetens område og til Taranrødbekken i forbindelse med pågående prosjekt fra industriområdet.

Med vennlig hilsen

Jarle Steinnes
senior branningeniør

Kopi sendes til:

Fylkesmannens miljøvernaveiding
Arbeidstilsynet
Vesar
NSO



Fylkesmannens miløvern avd
V/Berit Løkken

RAPPORT ETTER HMS-MYNDIGHETENES FELLESTILSYN PÅ RAGN SELLS GJENVINNINGSTASJONER 03.11.2015

Bakgrunn for HMS-myndighetenes tilsyn

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) er felles for tilsynsetatene, hvor etatenes respektive lovverk er implementert. Dette gjelder bl.a. Arbeidsmiljøloven, Forurensningsloven, Brann- og eksplosjonsvernloven og Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

I medhold av internkontrollforskriften gjennomførte Arbeidstilsynet (AT), Fylkesmannens miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling (MSA) og Vestfold interkommunale Brannvesen (VIB) 3. november 2015 tilsyn ved Ragn Sells gjenvinningsstasjoner i Holmestrand, Skoppum, Tønsberg og Nøtterøy.

Rapporten er utarbeidet på vegne av de deltagende tilsynsmyndighetene.

Resultater og videre oppfølging

Denne rapport omhandler funn som er konstatert etter tilsynet, men gir ingen tilstandsvurdering av virksomhetens internkontrollarbeid eller intern-kontrollstatus.

Det ble gitt 3 anmerkninger etter tilsynet.

Da det kun er gitt anmerkninger etter tilsynet pliktes det ikke å melde tilbake de tiltak dere evt kommer frem til. Derfor avsluttes tilsynet og lykke til videre med arbeidet både med fokus på ytre miljø, arbeidsmiljø og det brannforebyggende arbeid.

Postadresse

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS
Ollebukta 6, 3126 Tønsberg
Tlf 33 00 36 00
E-post: post@vibr.no
Org.nr.: 982 847 796
Bankkonto: 2470.25.42215

Fakturaadresse

Vestfold Interkommunale
Brannvesen
c/o Fakturamottak
Postboks 4228
8608 Mo i Rana
E-post: 4228@invoicecenter.net

Tønsberg brannstasjon
Ollebukta 6, Tønsberg
Faks: 33 00 36 09

Nøtterøy brannstasjon
Kirkeveien 222, Borgheim
Faks: 33 40 22 73

Kopstad brannstasjon
Nykirke

Til stede ved tilsynet:

For virksomhet:

Avdelingsleder Geir Stærfelt
Verneombud Jan Wegard Borch

Fra gjenvinnings stasjonene:

Driftsleder Holmestrand Stefan Berntsen
Driftsleder Skoppum Tien Chi Nguyen
Driftsleder Tønsberg Pierre Souchet
Driftsleder Nøtterøy Glenn Ediassen

Vesar Kristina Mørk Jacobsen

Tilsynsmyndighetene

Arbeidstilsynet Conny Tove Bruun
Fylkesmannen Berit Løkken og Fred Marius Svendsen
Brannvesenet Jarle Steinnes

Observatør

NSO Inger Bye

Gjennomføring

Tilsynet startet med en gjennomgang av den overordnede systemstyringen og deretter tilsyn ved de ovennevnte gjenvinnings stasjonene.

Tilsynet var meldt på forhånd og tema for tilsynet var:

- Risikovurderinger
- Avvikssystem og håndtering

Definisjoner

Avvik Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen

Anmerkning Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik

Kommentarer Utfyllende beskrivelse av avvik/funn

Følgende anmerkninger ble avdekket:

Anmerkning 1

Risikovurderinger og oppfølgende handlingsplaner er ikke ferdigstilt.

Ragn Sells overtok våren 2015 driften av de øvrige gjenvinningsstasjonen som de fra før ikke driftet (Skoppum). I denne forbindelse er internkontrollen, inkludert risikovurderingene, i ferd med å oppdateres ved de enkelte stasjonene.

Det kom fram at det ikke var samsvar mellom et matrisefelt (rødt ved sannsynlighet = 1 og konsekvens = 5) og utregning i regnearket (gult). Slike feil bør gjennomgås og rettes opp.

Ved Lofterød gjenvinningsstasjon viser risikovurderingene utslag i «rødt» område for vannhåndtering på område for håndtering av hageavfall. Det ikke er forsvarlig håndtering av avrenning fra området.

Dette er ikke i overensstemmelse med utslippskonsesjonen etter forurensningsloven. Virksomheten er i gang med å avklare / etablere tiltak.

Anmerkning 2

Manglende adkomst til enkelte rom ved gjenvinningsstasjonene
Brannvesenet bemerket at nøkkelsafe på gjenvinningsstasjonene bør inneholde systemnøkler slik at brannvesenet kommer inn i alle rom ved eventuelle hendelser. Det manglet slike til bortleide rom ved gjenvinningsstasjonene på Taranrød, Tønsberg og ved Skoppum.

Anmerkning 3

Manglende kontroll med avrenning fra gjenvinningsstasjonene

MSA bemerket at målepunktet for avrenning av potensielt forurenset vann fra gjenvinningsstasjonen ved Nordre Foss må plasseres slik at virksomheten kan dokumentere dette før det slippes på det kommunale nettet.

Ved gjenvinningsstasjonen på Taranrød hadde man ikke oversikt over ledningsnettets eller avrenning fra området. Virksomheten må ta kontakt med Tønsberg kommune vedrørende avrenning fra virksomhetens område og til Taranrødbekken i forbindelse med pågående prosjekt fra industriområdet.

Med vennlig hilsen

Jarle Steinnes
senior branningeniør

Kopi sendes til:

Fylkesmannens miljøvernnavdeling
Arbeidstilsynet
Vesar
NSO



Arbeidstilsynet Vestfold
V/Conny Bruun

RAPPORT ETTER HMS-MYNDIGHETENES FELLESTILSYN PÅ RAGN SELLS GJENVINNINGSTASJONER 03.11.2015

Bakgrunn for HMS-myndighetenes tilsyn

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) er felles for tilsynsetatene, hvor etatenes respektive lovverk er implementert. Dette gjelder bl.a. Arbeidsmiljøloven, Forurensningsloven, Brann- og eksplosjonsvernloven og Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

I medhold av internkontrollforskriften gjennomførte Arbeidstilsynet (AT), Fylkesmannens miljø- og samfunnsikkerhetsavdeling (MSA) og Vestfold interkommunale Brannvesen (VIB) 3. november 2015 tilsyn ved Ragn Sells gjenvinningsstasjoner i Holmestrand, Skoppum, Tønsberg og Nøtterøy.

Rapporten er utarbeidet på vegne av de deltagende tilsynsmyndighetene.

Resultater og videre oppfølging

Denne rapport omhandler funn som er konstatert etter tilsynet, men gir ingen tilstandsvurdering av virksomhetens internkontrollarbeid eller intern-kontrollstatus.

Det ble gitt 3 anmerkninger etter tilsynet.

Da det kun er gitt anmerkninger etter tilsynet pliktes det ikke å melde tilbake de tiltak dere evt kommer frem til. Derfor avsluttes tilsynet og lykke til videre med arbeidet både med fokus på ytre miljø, arbeidsmiljø og det brannforebyggende arbeid.

Postadresse

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS
Ollebukta 6, 3126 Tønsberg
Tlf 33 00 36 00
E-post: post@vibr.no
Org.nr.: 982 847 796
Bankkonto: 2470.25.42215

Fakturaadresse

Vestfold Interkommunale
Brannvesen
c/o Fakturamottak
Postboks 4228
8608 Mo i Rana
E-post: 4228@invoicecenter.net

Tønsberg brannstasjon
Ollebukta 6, Tønsberg
Faks: 33 00 36 09

Nøtterøy brannstasjon
Kirkeveien 222, Borgheim
Faks: 33 40 22 73

Kopstad brannstasjon
Nykirke

Til stede ved tilsynet:

For virksomhet:

Avdelingsleder Geir Stærfelt
Verneombud Jan Wegard Borch

Fra gjenvinnings stasjonene:

Driftsleder Holmestrand Stefan Berntsen
Driftsleder Skoppum Tien Chi Nguyen
Driftsleder Tønsberg Pierre Souchet
Driftsleder Nøtterøy Glenn Ediassen

Vesar Kristina Mørk Jacobsen

Tilsynsmyndighetene

Arbeidstilsynet Conny Tove Bruun
Fylkesmannen Berit Løkken og Fred Marius Svendsen
Brannvesenet Jarle Steinnes

Observatør

NSO Inger Bye

Gjennomføring

Tilsynet startet med en gjennomgang av den overordnede systemstyringen og deretter tilsyn ved de ovennevnte gjenvinnings stasjonene.

Tilsynet var meldt på forhånd og tema for tilsynet var:

- Risikovurderinger
- Avvikssystem og håndtering

Definisjoner

Avvik *Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen*

Anmerkning *Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik*

Kommentarer *Utfyllende beskrivelse av avvik/funn*

Følgende anmerkninger ble avdekket:

Anmerkning 1

Risikovurderinger og oppfølgende handlingsplaner er ikke ferdigstilt.

Ragn Sells overtok våren 2015 driften av de øvrige gjenvinningsstasjonen som de fra før ikke driftet (Skoppum). I denne forbindelse er internkontrollen, inkludert risikovurderingene, i ferd med å oppdateres ved de enkelte stasjonene.

Det kom fram at det ikke var samsvar mellom et matrisefelt (rødt ved sannsynlighet = 1 og konsekvens = 5) og utregning i regnearket (gult). Slike feil bør gjennomgås og rettes opp.

Ved Lofterød gjenvinningsstasjon viser risikovurderingene utslag i «rødt» område for vannhåndtering på område for håndtering av hageavfall. Det ikke er forsvarlig håndtering av avrenning fra området.

Dette er ikke i overensstemmelse med utslippskonsesjonen etter forurensningsloven. Virksomheten er i gang med å avklare / etablere tiltak.

Anmerkning 2

Manglende adkomst til enkelte rom ved gjenvinningsstasjonene
Brannvesenet bemerket at nøkkelsafe på gjenvinningsstasjonene bør inneholde systemnøkler slik at brannvesenet kommer inn i alle rom ved eventuelle hendelser. Det manglet slike til bortleide rom ved gjenvinningsstasjonene på Taranrød, Tønsberg og ved Skoppum.

Anmerkning 3

Manglende kontroll med avrenning fra gjenvinningsstasjonene

MSA bemerket at målepunktet for avrenning av potensielt forurenset vann fra gjenvinningsstasjonen ved Nordre Foss må plasseres slik at virksomheten kan dokumentere dette før det slippes på det kommunale nettet.

Ved gjenvinningsstasjonen på Taranrød hadde man ikke oversikt over ledningsnettets eller avrenning fra området. Virksomheten må ta kontakt med Tønsberg kommune vedrørende avrenning fra virksomhetens område og til Taranrødbekken i forbindelse med pågående prosjekt fra industriområdet.

Med vennlig hilsen

Jarle Steinnes
senior branningeniør

Kopi sendes til:

Fylkesmannens miljøvernnavdeling
Arbeidstilsynet
Vesar
NSO



Vestfold
Interkommunale
Brannvesen IKS

Vår dato
18.11.2015
Deres dato

Vår referanse
15/1342-3 /K2-M71
Deres referanse

Vår saksbehandler: Jarle Steinnes, tlf 98 26 30 20

Postadresse

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS
Ollebukta 6, 3126 Tønsberg
Tlf 33 00 36 00
E-post: post@vibr.no
Org.nr.: 982 847 796
Bankkonto: 2470.25.42215

Fakturaadresse

Vestfold Interkommunale
Brannvesen
c/o Fakturamottak
Postboks 4228
8608 Mo i Rana
E-post: 4228@invoicecenter.net

Tønsberg brannstasjon
Ollebukta 6, Tønsberg
Faks: 33 00 36 09

Nøtterøy brannstasjon
Kirkeveien 222, Borgheim
Faks: 33 40 22 73

Kopstad brannstasjon
Nykirke