



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00

Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler
Tore Haugen
Miljøvernavdeling

Innvalgstelefon
73 19 92 00

Vår dato
30.09.2010
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2008/4293-461.3
Deres ref.

Nortura Malvik
Stavsjøvegen 14
7550 HOMMELVIK

Nortura Malvik - oversendelse av inspeksjonsrapport – varsel om innkreving av gebyr

Vedlagt følger inspeksjonsrapport fra kontroll av bedriften 23.09.10. Det ble funnet 4 avvik ved kontrollen. Bedriften må skriftlig redegjøre for hvordan de skal følge opp avvikene innen 01.11.10. Fylkesmannen varslers gebyr for kontrollen på kr. 11.200,-.

Fylkesmannen viser til kontroll ved Nortura Malvik 23.09.10.

Inspeksjonsrapporten

Vedlagt ligger inspeksjonsrapport som er utarbeidet på grunnlag av denne kontrollen.

Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om tilbakemelding på dette **innen 2 uker** etter at brevet er mottatt. Dersom vi ikke hører noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke. Rapporten regnes da automatisk som endelig.

Retting av avvik

Bedriften plikter så snart som mulig å rette opp de avvikene som er beskrevet i rapporten, slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

I medhold av forurensningsloven § 49, setter Fylkesmannen krav om skriftlig tilbakemelding **innen 01.11.10** om hvordan bedriften vil følge opp påviste avvik.

Fristfastsettelsen kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif, tidligere SFT) innen to uker etter at brevet er mottatt. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes via Fylkesmannen.

	Embetsledelse og administrasjonsstab	Kommunal- og beredskapsavdeling	Oppvekst- og utdanningsavdeling	Sosial- og helseavdeling	Landbruk og bygdeutvikling	Miljøvern-avdeling
Telefon	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00
Telefaks	73 19 91 01	73 19 91 01	73 19 93 51	73 19 93 01	73 19 91 01	73 19 91 01
E-post:	postmottak@fmst.no	Internett: www.fylkesmannen.no/st		Organisasjonsnummer: 974764350		

Vedtak om kontrollgebyr

Bedriften er allerede i konsesjonsbehandlingen klassifisert i kontrollklasse 3.

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-6 vedtar Fylkesmannen med dette at bedriften vil bli ilagt gebyr for kontrollen med gebyrsats 3 på kr 11.200,-.

Faktura med innbetalingsblankett til bedriften vil bli ettersendt av Klima - og forurensningsdirektoratet (Klif). Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Vedtaket kan påklages til Klima - og forurensningsdirektoratet (Klif) innen tre uker etter at brevet er kommet fram. Klagen bør begrunnes og skal sendes om Fylkesmannen.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør

Tore Haugen
senioringeniør

vedlegg

Kopi m/vedlegg: Malvik kommune, 7550 Hommelvik

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2010.038.I.FMST

Inspeksjonsdato: 23.09.10

Informasjon om virksomheten

Navn: Nortura Malvik	Bedriftsnummer: Foretaksnr. (morselskap):
Adresse: Stavsjøvegen 14 7550 Hommelvik	Besøksadresse:
Telefon:	E-post:
Kommune/kommunenr.: Malvik	Bransjenr. (NACE-kode):
Kontrollert tidligere:	

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Øystein Sund	Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Torill Espedal Tore Haugen
-----------------------------------	--

Følgende hovedtema ble kontrollert ved bedriften

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Overholdelse av utslippstillatelsen

Resultater av kontrollen

Det ble funnet 4 avvik ved kontrollen.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen ber om en skriftlig tilbakemelding på hvordan bedriften skal følge opp avvikene innen 01.11.10.

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen
(for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

Anmerkning: Et forhold som miljømyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf offentlighetsloven.

Informasjon om regelverk og hjelpemidler

Forurensningsloven = Lov om forurensninger og om avfall

Avfallsforskriften = Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Internkontrollforskriften = Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Forurensningsforskriften = Forskrift om begrensning av forurensning

Ytterligere informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no

Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1 Bedriften har mangler i sitt helse-, miljø- og sikkerhetssystem (HMS) for ytre miljø (utslipp og avfallsbehandling)

Avvik fra Forskrift om systematisk helse-, miljø- og Sikkerhetsarbeid (HMS) (internkontrollforskriften) § 5, punkt 1-8 og utslippstillatelsen pkt. 2.6.

Kommentar

Praktisk talt alle norske bedrifter har plikt til å utarbeide et skriftlig helse-, miljø- og sikkerhetssystem (HMS) for sin virksomhet. Et slikt system skal også omfatte ytre miljø (utslipp og avfallsbehandling). HMS forskriften § 5 inneholder de punktene som skal være med i et slikt system.

Det ble ved tilsynet spesielt etterspurt om det var utført kartlegginger og risikovurderinger og om det var etablert et avviksbehandlingssystem for ytre miljø. Det ble opplyst fra virksomheten at de ved oppstart av fabrikk hadde lagt vekt på arbeidsmiljø og sikkerhet og derfor ennå ikke hadde et slikt system på plass for ytre miljø.

Kartlegging og risikovurderinger

Det må foretas en kartlegging av forhold som kan medføre en fare for utslipp til ytre miljø. Her må også avfallsbehandlingen tas med. Deretter må det foretas en risikovurdering og gjøres tiltak for de forhold som utgjør en risiko. Det må også lages skriftlige instruksjoner for å sikre forvarlig drift ved anlegget, bl.a. rutiner for avfallsbehandling, drift og vedlikehold av renseanlegg (også anlegg for rensing av lukt fra fabrikk og avløpsrenseanlegg) og varsling ved uhell.

Avviksbehandling

Bedriften har et avviksbehandlingssystem for arbeidsmiljø og skader. Et slikt system må også utarbeides for ytre miljø. Det må her defineres hva som er å regne som et avvik. Naboklager bør også behandles i et slikt system.

Avvik2 Drift av renseanlegg og avløpsnett forårsaker luktulemper fra kummene lengst nede i ledningstraseen (ved gamle E6).

Avvik fra: Utslippstillatelsen pkt. 4.

Kommentar:

Kommunen har mottatt flere klager på lukt (utslipp til luft) fra bedriftens avløpsledning ved gamle E6 i Hommelvika. Lukten kommer fra kummer (spesielt den nederste trykkutjevningsskummen) nederst i ledningstraseen. Bedriften har satt i verk flere tiltak for å begrense problemet, bl.a. bedre oppsamling av blod. Det vurderes også driftstekniske tiltak på selve avløpsrenseanlegget for å sikre at ikke "gammelt" vann slippes ut på nettet. Bedriften har også engasjert Rambøll for å bistå med driften av renseanlegget.

Avvik 3 Prøvetaking av bedriftens utslippsvann har mangler**Avvik fra: Utslippstillatelsen pkt. 11****Kommentarer:**

Bedriftens utslippsprøver av rensert og urensert avløpsvann tas som tidsproporsjonale prøver. I utslippstillatelsen pkt. 11 står det at prøvene skal tas som mengdeproporsjonale prøver for å sikre at riktig mengde blir tatt ut ved ujevn vannmengde som passerer prøvetakerne.

Det skal analyseres på parametrene BOF og KOF, SS, total fosfor, total nitrogen, pH og fett. Utleverte resultater på kontrolldagen manglet prøvetaking av fett og total nitrogen (det er også levert inn BOF prøver, men disse tar noe lengre tid å analysere). Det var heller ikke foretatt en sammenstilling av rensresultatet for å se om anlegget oppfyller renskravet.

Det må utarbeids en prøvetakingsprosedyre for å sikre at prøver blir tatt i hht. gjeldende krav.

Avvik 4 Bedriftens avløpsvann blir ikke rensert tilfredsstillende**Avvik fra: Utslippstillatelsen pkt. 3****Kommentarer:**

Bedriften har fra slutten av august hatt driftsproblemer med avløpsrenseanlegget. Dette har ført til at de biologiske filterne har tettet seg og avløpsvannet har bare passert kjemisk rensing og i korte perioder har det bare blitt rensert i sil.

Det må utarbeides en enkel drifts- og vedlikeholdsinstruks for rensanlegget for å sikre at den daglige driften utføres forsvarlig.

Rambøll er engasjert for å bistå slakteriet slik at alle rensetrinn kan fungere.

Andre forhold

Når det gjelder luktproblemer fra bedriftens avløpsledning anbefaler vi at virksomheten er aktiv og informerer berørte parter om problemene og hvilke tiltak som planlegges utført for å begrense problemene. Dette bør gjøres i samarbeid med kommunen.

Vi anbefaler også at bedriften tar kontakt med konsulent for å gå gjennom anlegget for å sikre at avløpsprøver bli tatt på riktig måte og sted og for å sikre en god drift på rensanlegget.