



RØROS SLAKTERI AS  
Tollef Bredals vei 4  
7374 RØROS

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Torill Espedal, 73 19 92 04

## Rapport fra tilsyn - Røros slakteri A.L - Røros kommune

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 08.09.2025 hos Røros Slakteri A.L (virksomhetsnummer: 947 979 248). Inspeksjonsrapport nr. **2025.299.I.SFTL**.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

*Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt. Dersom det ikke er kommentarer, er rapporten å anse som endelig.*

### Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Bedriftens deklarerings og levering av farlig avfall har mangler.
- Avvik 2: Bedriftens miljørisikovurdering er mangelfull.
- Avvik 3: Bedriftens skriftlige rutiner knyttet til ytre miljø er mangelfulle.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Røros Slakteri må snarest rette opp *avvik*. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **01.12.2025**.



## Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerking 1: Utslipp av oljeholdig avløpsvann fra oljeavskilleren i vaskehallen er ikke dokumentert.
- Anmerking 2: Bedriften har ikke dokumentasjon på eventuelt forurensningsinnhold i slam fra sandfang og slamavskiller i vaskehall.

Anmerking er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

## Dere må betale gebyr

Røros Slakteri A.L. må betale et gebyr på **31 200,- kr** for tilsynet.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [sftlpost@statsforvalteren.no](mailto:sftlpost@statsforvalteren.no). Merk svaret med saksnummer 2018/8010, alternativt inspeksjonsrapportnr. 2025.299.I.SFTL.

## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

### Avvik

#### Avvik 1: Bedriftens deklarerer og levering av farlig avfall har mangler.

##### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsens punkt 6.2 *Farlig avfall*
- Avfallsforskriften kap 11 (farlig avfall), §11-5 og §11-12
- Internkontrollforskriften §5.

### Beskrivelse av krav

Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt i henhold til avfallsforskriften kap. 11 og kap. 16 til å levere avfallet til godkjent mottak. Avfallet skal deklarerer ved levering, slik at det finnes nødvendige opplysninger om avfallet, herunder avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, jf. [www.avfallsdeklarerer.no](http://www.avfallsdeklarerer.no). Dette for å sikre at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet ble det opplyst at det er inngått en muntlig avtale med transportøren Røros Container og Miljø (RCM) om henting deklarerer av farlig avfall. Selv om transportøren bistår med selve deklarerer, er det bedriften som har det juridiske ansvaret for at deklarerer er korrekt. Dette innebærer blant annet å kontrollere at avfallet registreres med riktig avfallskode (EAL-kode), og at bedriften står oppført som avfallsprodusent i deklarasjonen. Bedriften er pliktig til å sikre at det foreligger en skriftlig fullmakt til transportøren, som tydeliggjøre ansvarsforhold og sikre god dokumentasjon. Det foreligger ikke pr i dag en slik skriftlig fullmakt mellom slakteriet og RMC.

Avfallsforskriften stiller krav om at farlig avfall skal leveres minimum en gang per år. I dette ligger det at farlig avfall ikke kan mellomlagres mer enn ett år. Under tilsynet ble det opplyst at det ikke var levert farlig avfall for 2024, ei heller så langt inneværende år.



## **Avvik 2: Bedriftens risikovurdering er mangelfull.**

### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Tillatelsens punkt 10.2 *Miljørisikoanalyse*
- Internkontrollforskriften §5, punkt 6.

### **Beskrivelse av krav**

I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene (jf. §5, punkt 6).

Tillatelsen stiller krav om at bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Resultatene skal vurderes i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Bedriften har utarbeidet en risikovurdering for sine aktiviteter (sist revidert 13.01.2025), som i hovedsak omtaler kjemikalier, farlig avfall, håndtering av slakteavfall og lekkasje fra slamtank.

Risikovurderingen vurderes som mangelfull. Det synes å være behov for en utvidet gjennomgang og kartlegging av anleggsdriften for å identifisere og vurdere risiko knyttet til ytre miljø, eksempelvis (ikke uttømmende) lukt, støy, kritisk utstyr, tilstand på slamavskiller, belastning til slamavskiller og kommunalt nett, lagring på uteareal, avrenning fra utearealer, bruk og utslipp fra vaskehall, vask innvendig/utvendig av dyrebiler, oljeavskiller, sluk og rørsystemer, påvirkning på nærmiljø/resipient.

En risikovurdering må være så spesifikk og konkret som mulig for drift av anlegget. Dette vil gi bedriften et langt bedre grunnlag å vurdere status og identifisere problemområder som krever fokus og tettere oppfølging. En miljørisikovurdering skal også inneholde en handlingsplan hvor ansvar og frister for tiltak er beskrevet. Dette kommer ikke fram av framlagt dokumentasjon under tilsynet.

Risikovurderingen klargjør ikke tilstrekkelig hvilke hendelser ved slakteriet som virksomheten mener utgjør høyest risiko på anlegget for forurensning til det ytre miljø.

## **Avvik 3: Bedriftens skriftlige rutiner knyttet til ytre miljø er mangelfulle**

### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Tillatelsens punkt 2.6 *Internkontroll*, punkt 3.6 *Drift av renseinnretninger*, 11.2 *Kvalitetssikring av målingene* og 11.3 *Program for utslippskontroll*.
- Internkontrollforskriften §5, 2. ledd, punkt 7.

### **Beskrivelse av krav**

Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i utslippstillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.



Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

Internkontroll innebærer at virksomheten blant annet skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø-, og sikkerhetslovgivningen. Dette skal dokumenteres skriftlig.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

A) På tilsynsdagen kunne det ikke legges fram skriftlige rutiner for følgende tema;

- *Rutine for prøvetaking av utslipp fra slakteriet og vaskehall*

Det er utarbeidet en prøvetakingsplan, men det mangler skriftlig rutine/instruks for prøvetaking av utslipp fra slamavskillere (slakteriet og vaskehall). En slik rutine/instruks må sees i sammenheng med prøvetakingsplanen og beskrive bl.a. hvem som er ansvarlig for prøvetakingen, hvordan prøven skal tas, oppbevaring av prøver, transport av prøver til laboratoriet, samt hvilke parameter prøvene skal analyseres for og hvordan analyseresultatene skal benyttes.

Bedriften har plikt etter regelverket å sikre at prøver som tas er representative og kvalitetssikret etter Norsk Standard (eller internasjonale standarder). Det vi si at bedriften er ansvarlig for at både måleutstyr, metodikk og gjennomføring av målingene er forsvarlig kvalitetssikret.

Prøvetakingen må gjennomføres slik at de ulike fasene i løpet av døgnet er representert i prøveuttaket, inkludert både slaktning og nedvasking av anlegget. Dagens praksis med uttak av kun én stikkprøve fra slamavskilleren synes ikke være tilstrekkelig. Det synes være behov for å øke antall prøver per dag, for å sikre representativitet. Statsforvalteren er kjent med at det er utfordringer knyttet til installasjon av automatisk prøvetaker ved anlegget.

- *Rutine for tømning av slamavskiller*

Bedriften mangler en skriftlig rutine for hvordan tømning og drifting av slamavskillerene skal gjennomføres. I den sammenheng må bedriften ha vurdert riktig dimensjonering og kapasitet til den enkelte slamavskiller, nødvendig tømmefrekvens (særlig i høgsesongen), vedlikeholdsbehov etc.

- *Avvikshåndtering – definerte kriterier for hva som er avvik knytta til ytre miljø*

Bedriften har ikke gjort en klar og entydig avklaring av hva som skal defineres og registreres som avvik knyttet til ytre miljø. I den gjeldende rutinen som ble lagt frem under tilsynet, vises det kun generelt til brudd på lover og forskrifter. Det er viktig at alle ansatte har en felles forståelse av hva som skal meldes som avvik ytre miljø, for å sikre nødvendig oppfølging.

B) Enkelte eksisterende skriftlige rutiner kan med fordel oppdateres for å være i overensstemmelse med dagens drift, herunder;

- Rutinen «*Avfall og utslipp til ytre miljø*» (datert 13.01.2025) vurderes som noe mangelfull, og det anbefales at den oppdateres for bl.a. håndtering av farlig avfall. I tillegg viser rutinen til feil dato for gjeldende tillatelse, og benytter fortsatt betegnelsen «Fylkesmannen», som nå er offisielt endret til «Statsforvalteren».
- «*Rutine risikokartlegging – metode*» er ikke oppdatert siden 2018 (datert 12.10.2018), og omfatter hovedsakelig temaet arbeidsmiljø. Ytre miljø er omtalt, men i begrenset grad.



## Anmerkning

### **Anmerkning 1: Utslipp av oljeholdig avløpsvann fra oljeavskilleren i vaskehallen er ikke dokumentert.**

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

I de tidligere lokalene til Gauldal Billag sitt verksted er det etablert en vaskehall, som har vært i bruk av slakteriet i omtrent ett år. Vaskevann fra innvendig og utvendig rengjøring av dyrebiler ledes via sandfang, slamavskiller og oljeavskiller før det slippes ut på det kommunale avløpsnett. Avløpsvann fra øvrig aktivitet i bygget går også via samme oljeavskiller. Under tilsynet ble det opplyst at det ikke er Røros Slakteri som er ansvarlig eier av oljeavskilleren, men byggeieren.

Det er uklart om det gjennomføres prøvetaking av utslipp fra oljeavskilleren. Bedriften må fremskaffe dokumentasjon som oppfylder kravene i vilkår 3.3 i tillatelsen, som omhandler utslipp av oljeholdig avløpsvann. I dette punktet er det spesifisert at oljeinnholdet ikke skal overstige 50 mg/l.

Det må inngås en skriftlig avtale med byggeier mhp prøvetaking av utslipp fra oljeavskilleren. Det vil i denne sammenheng være avgjørende å avklare om alt av avløpsvann fra bygget (vaskehall og øvrig deler av bygget) går via oljeavskilleren og hva kapasiteten til oljeavskilleren er.

### **Anmerkning 2: Bedriften har ikke dokumentasjon på eventuelt forurensningsinnhold i slam fra sandfang og slamavskiller i vaskehall.**

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Avfallsbesitterens ansvar for innholdet i avfallet som leveres til godkjent mottak er tydelig regulert i forurensningsloven og avfallsforskriften, og innebærer at avfallsbesitter har ansvar for avfallet helt frem til det er levert til et godkjent behandlingsanlegg. Det innebærer at virksomheten må sikre at avfallet er korrekt klassifisert, håndtert og transportert i henhold til gjeldende regelverk. For avfall som skal deponeres, har avfallsbesitteren plikt til å dokumentere avfallsets sammensetning, egenskaper og opprinnelse.

Slam fra slamavskiller på slakteriet og nå også fra sandfang og slamavskiller i vaskehallen tømmes regelmessig etter avtale med lokal transportør. Slammet levers til FIAS på deres anlegg på Torpet ved Tolga. Det foreligger per i dag ingen dokumentasjon på slammets eventuelle forurensningsinnhold.

## **Vedtak om gebyr**

Statsforvalteren vedtar at Røros Slakteri A.L. må betale et gebyr på 31 200,- kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet, og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 01.09.2025 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.



### **Dere har rett til å klage på gebyret**

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## **Del 3: Informasjon om tilsynet**

### **Gjennomføring av tilsynet**

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Røros Slakteri A.L. sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Kontrollør 1; Torill Espedal
- Kontrollør 2; Gunhild Flaamo

Kontaktperson hos Røros slakteri A.L.

- Kjell Ove Oftedal

### **Anlegg kontrollert**

Følgende anlegg tilhørende Røros Slakteri A.L. ble kontrollert under tilsynet:

- Røros slakteri

### **Tema kontrollert**

Følgende tema ble kontrollert knyttet til drift av bedriften:

- Utslipp til vann, luft og støy
- Disponering av slam og animalske biprodukter
- Disponering av avfall og kjemikalier
- Internkontroll

### **Regelverk**

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)

### **Fremlagt dokumentasjon**

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Risikovurdering ytre miljø (datert 13.01.2025)
- Rutine «*Behandling av slakteavfall og risikoavfall – SRM*» RS.4.4.5, datert 22.08.2025
- *Rutine risikokartlegging – metode*, RS164, datert 12.10.2018
- *Rutine for avfall og utslipp til ytre miljø*, RS165, datert 13.01.2025.



## Del 4: Annen informasjon

### Andre forhold

- **Produksjonsramme**

I tillatelsen er det satt en grense på slakting av inntil 1500 tonn hvert år. Ved vesentlige endringer skal bedriften søke om endring av tillatelsen, selv om utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene (jf. punkt 1 i tillatelsen).

Produksjonsnivået har de siste fire årene ligget over den fastsatte rammen, som følge av ulike årsaker. Under tilsynet ble det opplyst at produksjonen for inneværende år sannsynligvis vil holde seg på samme nivå som i 2024. Det forventes derfor at produksjonen også i år vil overstige den fastsatte produksjonsrammen.

Dersom endelige produksjon for 2025 også overstiger fastsatt produksjonsgrense og det vil fortsette i 2026, må det søkes om utvidet ramme, for å sikre at virksomheten opererer innenfor rammene av gjeldende tillatelse.

- **Påslippsavtale med Røros kommune:**

Bedriften har per i dag ikke inngått noen påslippsavtale med Røros kommune. Statsforvalteren vurderer det som hensiktsmessig at en slik avtale formaliseres, ettersom bedriftens utslipp fra både slakteriet og vaskehallen ledes til det kommunale avløpsreanseanlegget. Det var for øvrig en forutsetning for å tillate utslipp fra vaskehallen uten særskilt tillatelse, at det ble inngått en slik avtale med kommunen, jf. vårt brev 22.06.2023. Vaskehallen har vært i drift i over et år uten at det er tatt initiativ til å etablere en slik avtale.

### Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt. Dersom det ikke er kommentarer, er rapporten å anse som endelig.

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)  
underdirektør  
Klima- og miljøavdelingen

Torill Espedal  
seniorrådgiver  
Klima- og miljøavdelingen

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:  
RØROS KOMMUNE

Bergmannsgata 23

7374

RØROS