



Askim kommune

Pb C
1801 ASKIM

Miljøvernavdelingen

Deres ref.:

Vår ref.: 2007/3798 461.2 HEG

Vår dato: 27.10.2010

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon av Askim kommune sitt avløpsnett tilhørende AHSA renseanlegg

Dato for inspeksjonen: 15.10.2010

Rapportnummer: 17/2010

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra bedriften:

Jan Tore Borger, Driftsleder
Sven-Åge Teglberg, Fagarbeider VA
Nils Arve Valvik, Fagarbeider VA
Linda Beate Øye Seime, VA-ingeniør
Sverre Gjølstad, Virksomhetsleder

Fra Fylkesmannen:

Bjørn Ketil Gudevold
Henning Gøhtesen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten beskriver resultater fra inspeksjonen. Inspeksjonen ble gjort i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), og er en landsdekkende kontrollaksjon av avløpsanlegg i større tettbebyggelser i 2010. Kontrollene skal påse at avløpsanleggene drives i tråd med gjeldende krav, og er en videreføring av en tilsvarende aksjon i 2008.

Fylkesmannen avdekket følgende avvik under inspeksjonen:

1. Avviksbehandling for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.
2. Risikovurdering for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.
3. Anleggseier har ikke gjort tilstrekkelige forberedelser for å tilpasse avløpsanlegget til framtidige klimaendringer.
4. Overløp av urensset kloakkvann blir ikke tallfestet.
5. Avløpsledninger vedlikeholdes og fornyes ikke i tilstrekkelig omfang.
6. Manglende årsrapport.

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Dersom vi ikke mottar merknader til rapporten innen 2 uker, vil dette være den endelige rapporten.

Askim kommune plikter snarest å rette opp avvik som er beskrevet i denne inspeksjonsrapporten. Fylkesmannen pålegger kommunen innen 4 uker skriftlig å bekrefte at avvikene er brakt i orden eller at det legges frem en tidfestet handlingsplan for retting av avvik som ikke lar seg rette innen denne fristen.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Om kontrollgebyr

Som varslet på inspeksjonen skal virksomheten betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning § 39-6. Gebyr for kontroll i virksomheter med tillatelse. Tillatelsen er plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale 11200 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Klagefrist

Vedtaket kan påklages til Klif innen hhv. 3 dager for pålegg om opplysninger eller 3 uker for vedtak om gebyrsats. Fristene løper fra brevet er mottatt. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Ved klage på fastsatt gebyrsats skal tilsendt faktura betales. Dersom klagen tas til følge vil eventuelt overskytende beløp bli refundert.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentleglova).

Med hilsen

Denne dokumentet er elektronisk godkjent av

Bjørn Ketil Gudevold e.f.
senioringeniør

Henning Gøhtesen
overingeniør

Saksbehandler: Henning Gøhtesen

Kopi til:
AHSA IKS Engerveien 38 1815 Askim

Inspeksjonsrapport

Informasjon om virksomheten (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet): 840 894 312 - KOM	Eies av (org.nr): 840 894 312
Besøksadresse: Kirkegata 5, 1830 Askim	Telefon: 69 81 91 00
Bransjenr. (NACE-kode): 84.110 Generell offentlig adm	E-post: postmottak@askim.kommune.no

Kontrollert anlegg

Navn: Askim avløpsnett i AHSA avløpsanlegg	Anleggsnr: 0124.0031.05
Kommune: Askim	Anleggsaktivitet: Avløpsnett
Fylke: Østfold	Risikoklasse.: 3
Tillatelse sist oppdatert: 11.11.2008	Saksnr: 2007/3798

Regelverk

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 14
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Utslippstillatelse av 11.11.08 etter Forurensningsforskriften kap. 14.

Informasjon om regelverk finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no

Definisjoner

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Oppfølging etter kontrollen

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten.

For å kontrollere at forholdene blir rettet opp, har Fylkesmannen vedtatt etter § 49 i Forurensningsloven, at kommunen innen 4 uker skal bekrefte skriftlig at avvikene er brakt i orden eller legge frem en tidfestet handlingsplan for rettingen av avvik som ikke lar seg rette innen denne fristen.

Foreløpig/endelig inspeksjonsrapport

Virksomheten kan kommentere inspeksjonsrapporten innen 2 uker. Fylkesmannen vil i så fall vurdere merknadene og utarbeide en ny og endelig inspeksjonsrapport. Dersom vi ikke får merknader til rapporten vil denne være å anse som endelig fra om 2 uker.

Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

- Avvik 1: Avviksbehandling for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.**

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 punkt 7. (Avdekke og rette opp avvik)

Kommentar

Det er ikke etablert et skriftlig og velfungerende avviksbehandlingssystem i forhold til de områder som har med avløp og avløpsrensing å gjøre. Det vil si, avviksbehandlingssystemet inkluderer ikke alle deler av avløpsanlegget, som ledningsnett, pumpestasjoner og overløp. Det opplyses også fra virksomhetens side at avviksskjemaer ikke brukes i tilstrekkelig grad, og det kunne ved inspeksjonen ikke fremlegges noen avviksoversikt for 2009.

- Avvik 2: Risikovurdering for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.**

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 punkt 6. (Vurdere risiko)

Kommentar

Det opplyses at man er i ferd med å utarbeide en vannmiljøplan med konkrete tiltak. Denne er riktignok ikke politisk behandlet og vedtatt enda, noe man sikter på å få til i løpet av de første månedene av 2011. Det blir likevel opplyst at risikovurderingen er mangelfull med tanke på klimatilpasning.

- Avvik 3: Anleggseier har ikke gjort tilstrekkelige forberedelser for å tilpasse avløpsanlegget til framtidige klimaendringer.**

Avvik fra:

Forurensingsforskriften § 14-10 Utforming og drift av renseanlegg.

Forskrift om internkontroll § 5 punkt 7 Avdekke og rette opp avvik.

Kommentar

Kommunen har ikke i tilstrekkelig grad undersøkt hvordan regionen vil bli påvirket mht. framtidige klimaendringer. Det er ikke foretatt vurderinger eller beregninger av hvilke konsekvenser og virkninger forventede framtidige nedbørsmengder vil ha på avløpsnett, det vil si at nedbørsprognoser ikke er omsatt til virkninger på avløpsnett ved modellberegninger eller ved andre vurderinger.

Det er heller ikke gjennomført tiltak eller vedtatt planer for å hindre at overvann kommer inn på avløpsnett eller gjort vedtak om konkrete tiltak på nett for å håndtere framtidige vannmengder.

- Avvik 4: Overløp av urensset kloakkvann blir ikke tallfestet.**

Avvik fra:

Forurensingsforskriften § 14-5 Avløpsnett.

Kommentar

Ni av elleve overløp mangler utstyr som enten registrerer vannmengde eller tidsvarighet for overløp av urensset vann. Forurensingsutslipp av urensset vann via alle overløp blir heller ikke tallfestet enten ved utslippmålinger, modellering eller annen beregning.

Avvik 5: Avløpsledninger vedlikeholdes og fornyes ikke i tilstrekkelig omfang.

Avvik fra:

Forurensingsforskriften § 14-5 Avløpsnett.

Forskrift om internkontroll § 5 punkt 4 fastsette mål for ytre miljø.

Forskrift om internkontroll § 5 punkt 7 avdekke og rette opp avvik.

Utslippstillatelse av 11.11.08.

Kommentar

Det foreligger ikke en politisk vedtatt saneringsplan for ledningsnett som er oppdatert etter 2005.

Det er ikke satt måltall for årlig fornyingstakt eller investeringsnivå for ledningsnettet, og etter vår vurdering er ikke det langsiktige saneringsbehovet for avløpsnettet ivaretatt med den fornyingstakt som kommunen praktiserer.

Det vises også til utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen 11.11.08, hvor fristen for å utarbeide en overordnet handlingsplan for vedlikehold og fornyelse av avløpsnettet var satt til 31.12.09, jf. Vilkår 3.3. Fylkesmannen har per i dag ikke mottatt dette.

Fylkesmannen vil også bemerke at de påpekte forholdene må sees i sammenheng med AHSA IKS sitt renseanlegg og deres ivaretagelse av rensekrav i utslippstillatelsen. Dersom man skal oppnå tilfredsstillende forhold, er man helt avhengig av at de tre eierkommunene, Askim (Ca 80 % av belastningen), Hobøl og Spydeberg, hver for seg tar fatt på de utfordringer som knytter seg til å unngå fremmedvann inn i ledningsnettet. Resultatet av manglende sanering har medført at AHSA i stor grad renses regnvann i nedbørsperioder.

Avvik 6: Manglende årsrapport.

Avvik fra:

Utslippstillatelse av 11.11.08.

Kommentar

Det kunne ikke fremvises årsrapport for driften av avløpsanlegget. Årsrapport skal jf. utslippstillatelsens punkt 11.2.2, oppbevares i minst 5 år og være tilgjengelig ved inspeksjon.