



## Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeadđi  
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija

Vår dato:

25.11.2025

Vår referanse

2020/1667

Deres dato:

Deres referanse

BRANN- OG REDNINGSSKOLEN  
Postboks 2014  
3103 TØNSBERG

Telefonnummer til saksbehandler

Johannes Abildsnes, +4777642211

# Rapport etter forurensningstilsyn 28. oktober 2025

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Brann- og redningsskolen (virksomhetsnummer: 973802607) 28. oktober 2025.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet og frister
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

## Del 1: Resultatet av tilsynet og frister

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

1. Mangelfull kontroll av utslipp til sjø
2. Mangelfull internkontroll for ytre miljø
3. Håndteringen av farlig avfall har mangler
4. Manglende vurdering av forurensning ved brenning av boliginventar og kjøretøyer
5. Manglende journalføring av brannøvelser

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.



## Anmerkning

Vi har følgende anmerkning etter tilsynet:

- Opplegg for deling av data fra overvåking av oljeutskillere kan forbedres

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvikene er rettet, innen **12. desember 2025**.

Vi ber om at dette sendes til [sftfpost@statsforvalteren.no](mailto:sftfpost@statsforvalteren.no) ved Johannes Abildsnes. Merk svaret med saksnummer 2020/1667.



## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

### Avvik 1: Mangelfull kontroll av utslipp til sjø

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

Utslippstillatelse for Brann- og redningsskolen datert 29.09.2023, punkt 5.2

#### Beskrivelse av krav

Det skal tas minimum 4 prøver i året av avløpsvannet fra hver oljeutskiller på anlegget, som skal analyseres for innhold av olje. For årene 2024 og 2025 skal de 4 prøvene av avløpsvannet fra hver oljeutskiller i tillegg analyseres for følgende: pH, tungmetaller, PCB, PAH og PFAS.

#### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Brann- og redningsskolen (BRS) har ikke tatt prøver av avløpsvann fra oljeutskillerne i tråd med tillatelsen. **Statsforvalteren anser dette som et alvorlig avvik.** Dette ble også påpekt i tilbakemeldinga på egenkontrollrapporteringa for 2024.

Etter at varselet om tilsyn ble sendt 7. oktober 2025 har imidlertid BRS tatt én prøve av avløpsvann fra en av oljeutskillerne, som er sendt til analyse for parameterne som listes i utslippstillatelsen.

#### Varsel om pålegg

For å følge opp manglede prøvetaking/analyser av avløpsvann fra oljeutskillerne, varsler Statsforvalteren at vi vil pålegge BRS å ta prøver/analyser av dette avløpsvannet i 2026 og 2027, tilsvarende vilkår 5.2 i utslippstillatelsen for årene 2024 og 2025.

### Avvik 2: Mangelfull internkontroll for ytre miljø

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Internkontrollforskriften § 5, punkt 6, 7 og 8

#### Beskrivelse av krav

I henhold til internkontrollforskriften § 5. *Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon*, skal virksomheten kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Virksomheten skal også iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.

#### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

##### Risikovurdering for ytre miljø

Virksomheten mangler en gjennomgående risikovurdering for ytre miljø ved anlegget. En slik risikovurdering skal omfatte mulige hendelser på anlegget som kan medføre risiko for skade på ytre miljø.



### *Handlingsplan*

Virksomheten plikter å ha en oppdatert handlingsplan som beskriver konkrete tiltak som skal gjennomføres for å unngå mulige hendelser på anlegget som kan skade det ytre miljøet.

### *Avvikshåndtering*

Virksomheten har ikke i tilstrekkelig grad inkludert ytre miljø i avvikssystemet. Virksomheten mangler beskrivelse av avvikskriterier for ytre miljø. BRS har siden ombyggingen av sitt anlegg ikke registrert avvik for ytre miljø. Virksomheten har ikke avdekket avvikene Statsforvalteren har påpekt i tilbakemelding på egenkontrollrapport, eller avvikene påpekt under dette tilsynet.

### *Skriftlige rutiner*

Virksomheten mangler skriftlige rutiner for enkelte aktiviteter som kan medføre risiko for forurensning av ytre miljø, herunder:

- rutine drift og vedlikehold av oljeutskillere (jf. utslippstillatelsen punkt 3.2)
- rutine for kontroll av at kjøretøyer er korrekt miljøsanert før de brukes til brannøvelser (jf. utslippstillatelsen punkt 1.1.3)

## **Avvik 3: Håndteringen av farlig avfall har mangler**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Avfallsforskriften § 11-5 og 11-8

### **Beskrivelse av krav**

Ulike typer farlig avfall skal oppbevares innendørs eller i låsbar konteiner med tak, i separate beholdere. Alt farlig avfall som oppbevares ved virksomheten skal være merket med innhold. Alt farlig avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak og registreres på virksomhetens navn i avfallsdeklarasjon.no. Virksomheten plikter i henhold til avfallsforskriften å levere farlig avfall minst en gang pr år for farlig avfallstyper der årlig mengde overskrider 1 kg.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Farlig avfall var i hovedsak lagret i egen miljøkonteiner med tak. Det var noe mangelfull merking av det farlige avfallet i denne konteineren, dette gjaldt blant annet lysstoffrør og en del umerka flasker og dunker som sto plassert i den ene enden av konteineren. På virksomhetens verksted sto det en umerka spilloljebeholder, og i avfallsdunk merket «Brennbart avfall» lå det oljefiller og oljefilter, som er farlig avfall.

## **Avvik 4: Manglende vurdering av forurensning ved brenning av boliginventar og kjøretøyer**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Utslippstillatelsen punkt 4.1, jf. punkt 1.1.3 – 1.1.5



### **Beskrivelse av krav**

For øvelser som omfatter brenning av boliginventar eller kjøretøyer skal det på forhånd gjøres en skriftlig vurdering av forurensningsrisikoen forbundet med brenning av disse produktene. Så langt mulig skal de potensielt mest forurensende produktene/komponentene plukkes ut før slike øvelser igangsettes.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Virksomheten kunne ikke framvise skriftlig vurdering av forurensningsrisiko ved brenning av boliginventar eller kjøretøyer. Under tilsynet ble det i brakke for brannutredningsøvelser observert fastmontert lysstoffrør/armatur. Disse kan inneholde de svært miljøskadelige miljøgiftene PCB og kvikksølv. Dette er eksempel på inventar som må risikovurderes før gjennomføring av brannøvelse. Dette for å sikre at gjenstander som inneholder svært miljøskadelige forbindelser ikke benyttes i brannøvelser, før man har forsikret seg om at komponenter/deler som inneholder miljøgifter er fjernet.

## **Avvik 5: Manglende journalføring av brannøvelser**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Utslippstillatelsen punkt 11.1

### **Beskrivelse av krav**

Det skal fortløpende føres journal som angir:

- Tidspunkt for øvelser og type øvelse
- Vær- og vindforhold på øvelsestidspunktet
- Forbruk av gjenstander/boliginventar som har blitt benyttet i brannøvelser

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Virksomheten kunne ikke framvise journal i henhold til vilkåret i utslippstillatelsen.

**Anmerkning: Opplegg for deling av data fra overvåking av oljeutskillere kan forbedres**

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Det ble opplyst at Statsbygg som eier av oljeutskilleranlegget har primært tilgang til data fra nivåmålerne på anlegget, og at disse dataene deretter oversendes til BRS. I tilfelle det oppstår feilmeldinger/varsler fra nivåmålerne er det viktig at BRS får disse dataene så raskt som mulig, også utenom arbeidstid, i helger og ferier o.l., slik at det uten unødig opphold kan gjøres tiltak på stedet for å redusere eventuell risiko for utilsikta utslipp/forurensning. Statsforvalteren anbefaler derfor at BRS gis direkte tilgang til data fra nivåmålerne.



## Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Brann- og redningsskolen må betale et gebyr på kr. 41 600 for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet, og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 7. oktober 2025 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

## Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket om gebyr. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Brann- og redningsskolen sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Johannes Abildsnes
- Vigdis Johnsen

Kontaktpersoner hos Brann- og redningsskolen:

- Bengt Svendsen
- Tor Inge Heggen

### Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til mulig forurensende aktivitet:

- Utslippskontroll/reanseanlegg
- Gjennomføring og journalføring av brannøvelser
- Håndtering av farlig avfall
- Internkontroll for ytre miljø

### Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Utslippstillatelse for Brann- og redningsskolen datert 29.09.2023



- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

## Del 4: Annen informasjon

### Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Lisa Bjørnsdatter Helgason (e.f.)  
Miljødirektør

Johannes Abildsnes  
seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:

DIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE

Postboks 240

9439

EVENSKJER