



NORSK EVERIT AS
Sliperivegen 20
3718 SKIEN

Saksbehandler, innvalgstelefon
Guri Ravn, 33371037

Rapport etter tilsyn hos Norsk Everit AS 26.01.26

Denne inspeksjonsrapporten (2026.067.I.SFVT) omhandler forhold som ble avdekket under Statsforvalterens tilsyn hos Norsk Everit AS 26.01.26.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Vår vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Vi avdekket avvik som dere må rette snarest

Vi avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Internkontrollen er mangelfull

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Norsk Everit AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **20.05.26**.

Vi påpeker ingen anmerkninger

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.



Dere må betale gebyr

Norsk Everit AS må betale et gebyr på 43 100,- kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere merker tilbakemeldingen med saksnummer 2026/522 og sender den til sfvtpost@statsforvalteren.no.

Del 2: Vår vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Internkontrollen er mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Tillatelsens punkt 2.6 Internkontroll
- Tillatelsens punkt 10.1 Miljørisikoanalyse
- Tillatelsen punkt 11.1 Måling og beregning av utslipp
- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd pkt. 6
- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd pkt. 7

Beskrivelse av krav

Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i tillatelsen etter forurensningsloven samt krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Etter tillatelsens punkt 2.6 plikter virksomheten til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

Etter tillatelsens punkt 10.1 skal dere gjennomføre en miljørisikoanalyse. Dere skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på virksomhetens område eller utenfor.

Videre skal virksomheten kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene, jf. Internkontrollforskriften § 5 andre ledd pkt. 6.

Ifølge tillatelsens vilkår 11.1 Skal virksomheten der det kan være utslipp, gjennomføre målinger og beregninger av utslipp til luft og vann, samt støy i omgivelsene.

Virksomhetens skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette skal dokumenteres skriftlig, jf. Internkontrollforskriften § 5 andre ledd pkt. 7.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Målinger av utslipp til luft

Dere kunne ikke dokumentere at dere har gjort en systematisk gjennomgang og vurdering av potensielle utslipp til luft og behovet for målinger av utslipp til luft.



Dere har lagt fram rapport 2013-0368 Norsk Everit A/S – Måling av emisjon til luft fra anlegget utarbeidet av Hardanger Miljøseniter AS og datert 22.03.13, med resultater fra en måling av støv og metaller i utslipp til luft i 2013 ved eksisterende anlegg.

Hvilke parameter det skal måles på eller ev. ikke måles på i utslipp til luft skal være basert på en systematisk gjennomgang og vurdering av bl.a.:

- hvilke innsatsstoffer dere bruker, hva de inneholder og mengden av disse
- hvilke stoffer/parameter og mengder av disse som ev. kan oppstå i de kjemiske/elektrolytiske prosessene dere har
- potensialet for miljøpåvirkning av utslipp til luft av de ulike utslippskomponentene basert på stoffenes egenskaper og utslippsmengder

Miljørisikovurderinger

Dere har system og rutiner for miljørisikovurderinger og har gjennomført en miljørisikovurdering. Det er forholdsvis få hendelser som er risikovurdert. Lagring av kjemikalier f.eks. tank med maskeringsmaling/lakk som ikke er sikret med oppsamlingskar er ikke risikovurdert. Utslipp til luft er heller ikke risikovurdert.

System for håndtering av avvik

Dere har et system for registrering og behandling av avvik. Dere har få/ingen registrerte avvik på området ytre miljø. Dette er også påpekt på tidligere tilsyn. For å sikre at avvik innen ytre miljø blir oppdaget og registrert i avvikssystemet bør dere øke fokuset på denne type avvik, f.eks. ved å eksemplifisere hvilke type avvik som kan oppstå på område ytre miljø og som skal registreres i avvikssystemet. Dette kan være hendelser som; lekkasjer fra beholdere for lagring av farlig avfall, kjemikalier og fra prosessbad, mangler ved håndteringen av avfall og farlig avfall etc.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Norsk Everit AS må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet. Dette er sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Vi er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 16.01.26 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på gebyrsatsen **innen tre uker** etter at dere mottok denne rapporten. En eventuell klage skal angi hva dere klager over og den eller de endringer dere ønsker. Dere bør begrunne klagen og nevne andre opplysninger av betydning for saken.

En eventuell klage skal dere sende til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Hvis vi ikke gir medhold i klagen, vil vi sende den til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Klage på gebyrsats gir ikke utsatt iverksetting av vedtaket. Dere må derfor betale gebyret, og dersom klagen blir gitt medhold, vil restbeløpet bli tilbakebetalt.



Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om dere overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Norsk Everit AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Guri Ravn
- Marte Bruu Tanum

Kontaktperson hos Norsk Everit AS:

- Erik Thronsen – daglig leder

Andre deltagere hos Norsk Everit AS:

- Project Coordinator

Anlegg kontrollert

Norsk Everit AS ble kontrollert under tilsynet.

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til forurensende aktivitet:

- Vilkår i tillatelsen etter forurensningsloven inkl. utslipp til luft og vann
- Håndtering av farlig avfall, jf. kap. 11 i avfallsforskriften
- Håndtering av kjemikalier; substitusjonsplikten
- Internkontroll knyttet til disse temaene inkl. rutiner, miljørisikoanalyser og avvikssystem

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Forurensningsloven
- Forurensningsforskriften
- Avfallsforskriften
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norsk Everit AS datert 17.02.11, sist endret 06.01.16
- Internkontrollforskriften

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Kvalitets- miljø og HMS – politikk I 1201
- Instruks ved ev. søl/utslipp av kjemikalier I 1221
- Instruks for avfallshåndtering I 1229
- Avfallsplan I 1230
- Transportavtale avfall (Veglo og Norsk Everit)
- Ledelsens gjennomgang
- Samsvarsvurdering I 1226



- Oversikt over kjemikalier – Intersolia
- Risikokartlegging I 1215
- Miljøplanlegging S 1114
- Miljøaspekter S 1115
- Miljørapport S 1117
- Forebyggende tiltak S 1110
- Beredskapsplan I 1220
- Internkontroll I 1200
- Avviksskjema
- Oversikt over avvik – excel

Tilleggsdokumentasjon mottatt på e-post 27.01.26

- Produksjonshall – Belegning redigert 2026.02.26 (oversikt over prosessbad)
- Målinger av organiske løsemidler og slipestøv, nikkel og krom – Bedrifts Helsen 10.11.09
- Rapport 2013-0368 Målinger av emisjon til luft fra anlegget – Hardanger Miljøseniter AS 22.03.2013

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Gjenvinning av avfall hos annen aktør.

Dere opplyste at de to tankene med brukte nikkelbad skal leveres til Glencore Nikkelverk for gjenvinning av nikkel. Vi viser til forurensningsforskriftens § 36A-12 for hvilke krav som gjelder når avfall bringes til annen aktør for gjenvinning.

Om oljeutskiller

I forbindelse med oppfølgingen av tilsynet i 2019 skrev dere i e-post av 04.11.19 at «Oljeutskiller er tømt og denne utkobles av rørlegger denne uken».

Oljeutskilleren er fremdeles i bruk. Det er anleggets innendørsarealer som ligger utenfor oppsamlingsbassenget som drenerer til oljeutskilleren. Avløpsvannet fra oljeutskilleren går til kommunalt avløpsanlegg. Dere søkte 10.11.10 Skien kommune om tillatelse til påslipp av oljeholdig avløpsvann «fra mekanisk bearbeiding i dreining, honing», men opplyser at dere ikke har en skriftlig påslippavtale med Skien kommune.

Rutiner for tømning og kontroll av oljeutskilleren er beskrevet i dokumentet «Ledelsens gjennomgang»

Dere opplyser at dere fremdeles vurderer og fjerner /blokkere oljeutskilleren da dere mener dere ikke har behov for den og den er lite i bruk.

Bruk av kromforbindelser

Dere oppgir at dere bruker følgende kromforbindelser som dere kjøper fra Jens Gundersen:

- Krom trioksid, cas.nr.: 1333-82-0
- Kaliumdikromat cas.nr.: 7778-50-9

Det er Miljødirektoratet som er forurensningsmyndighet for kjemikalier regelverket, men vi vedlegger likevel følgende informasjon om regelverket:



- Krom trioksid, cas.nr. 1333-82-0 og Kaliumdikromat cas.nr. 7778-50-9 krever godkjenning.
- Regelverk: Kravet om autorisasjon av stoffer er hjemlet i Reach forordningen artikkel 56. Stoffer som er underlagt krav om autorisasjon er listet i Reach vedlegg XIV.
- Behandling og godkjenning av søknader foregår på EU nivå [Krav om autorisasjon av stoffer før bruk - miljodirektoratet.no](https://www.miljodirektoratet.no) Stoffet må være godkjent til den bruken som virksomheten bruker det til.
- Et autorisasjonsvedtak beskriver de kravene som virksomhetene som bruker stoffet må oppfylle for å beskytte mennesker og miljø. For ytre miljø kan det være krav til emisjonsmålinger og utslipp.
- Norsk Everit er å regne som en etterfølgende bruker og skal melde fra til Echa (det europeiske kjemikaliebyrået) om at de bruker stoffet, jf artikkel 66 i Reach.

•
Reach artikkel 66 Etterfølgende brukere:

1. Etterfølgende brukere som bruker et stoff i samsvar med artikkel 56 nr. 2, skal underrette Byrået om dette innen tre måneder etter første levering av stoffet

Dere kan kommentere på rapporten

Dere kan kommentere på **faktiske feil** i denne rapporten. Dere må sende eventuelle kommentarer til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark **innen to uker** etter at dere mottok rapporten.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via vår postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven. Rapporten vil i tillegg bli tilgjengelig på norskeutslipp.no.

Med hilsen

Siv Hege Wang Grøvo (e.f.)
fagsjef

Guri Ravn
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til: Norsk Everit AS V/Erik Thronsen