

s	ft:	Inspeksjonsrapport
----------	------------	---------------------------

Rapport nr.:	2007.046.I. SFT		
Virksomhet:	Frekhaug Stål AS	Bedriftsnummer:	911 832 100
Virksomhetens adresse:	Postboks 14 5906 Frekhaug	SFTs saksnr.:	2002/655
EMAS-registrert:	Nei	Anleggsnummer:	1256.001.01
ISO-1400-sertifisert :	Nei		
Utslippstillatelse av:	12. 11.2002	Antall sider i rapporten:	4
Bransjenr. (NACE-koder):	29.229	Forrige kontroll:	27.03.1993
Kontrollklasse:	4	Tidsrom for kontrollen:	12.04.2007
Kontaktperson fra virksomheten under kontrollen:	Frode Sagstad	Inspektør:	Einar Knutsen
		Andre tilstede:	Svein Røtne (Frekhaug Stål AS) Øystein Blom (Frekhaug Stål AS)

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

Internkontroll, utslipp til luft, støy og avfallshåndtering

Hovedkonklusjon

Under inspeksjonen ble det konstatert følgende avvik:

- Utslippsmålinger av støv til luft er ikke foretatt
- Virksomheten oppfyller ikke regelverket vedrørende utfasing av PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer og merking av PCB-holdig isolerglassruter
- Bedriften har mangelfull internkontroll i forhold til ytre miljø

SFT har for øvrig ingen anmerkninger i forbindelse med inspeksjonen.

Utarbeidet dato: 24.04.2007

Godkjent dato: 24.04.2007

Sign.:

Sign.:

Inspektør: Einar Knutsen

Overordnet: Bjørn Bjørnstad

1. Innledning

Denne rapporten er skrevet etter en rutine inspeksjon. Inspeksjoner gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø overholdes. Inspeksjonen fokuserer på overholdelse av krav. Rapporten omhandler eventuelle avvik og anmerkninger som er konstatert under kontrollen og som ligger innenfor SFTs forvaltningsområde. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

- AVVIK defineres som: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
(F. eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)
- ANMERKNING defineres som: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for inspeksjonen var:

- Forurensningsloven
- Produktkontrollloven
- Forurensningsforskriften
- Produktforskriften
- Avfallsforskriften
- Tillatelse av 13.12.1983, med endringer av 12.11.2002

3. Omfang

Hovedtema for inspeksjonen var:

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Støy
- Avfallshåndtering
- PCB

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under inspeksjonen:

Avvik 1

Utslippmålinger av støv til luft er ikke foretatt

Avvik fra: Utslippstillatelsen pkt. 1.1 og 5.1

Kommentarer:

I utslippstillatelsen er det satt en grenseverdi for støv til luft på 100 mg/Nm³ for alle utslipp fra bedriften.

Bedriften har ikke foretatt støvmålinger i forhold til utslipp til luft, og bedriften kan således ikke dokumentere at de overholder kravene i tillatelsen.

Avvik 2

Virksomheten oppfyller ikke regelverket vedrørende utfasing av PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer og merking av PCB-holdig isolerglassruter

Avvik fra: Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) § 3-1

Kommentarer:

Virksomheten har bygg fra perioden 1960 til 1980, men har ikke kartlagt om de har utfasingspliktige PCB-kondensatorer i lysarmaturer eller merkepliktige PCB-holdige isolerglassruter.

PCB-holdige kondensatorer skal være faset ut innen 31.12.2007, i henhold til produktforskriften § 3-1. Det farlige avfallet skal leveres godkjent avfallsmottak. Mer informasjon finnes på www.sft.no/kjemikalier/PCB

Bedriften ble under inspeksjonen gjort oppmerksom at den har plikt til å merke alle bedriftens PCB-isolerglassruter jf. Produktforskriften §3.1: ”Den som har PCB-holdig produkt skal gjennom merking, skilting eller andre tiltak sørge for at det tydelig framgår at produktet inneholder PCB. Merking eller skilting skal være varig, med sort skrift på sterkt gul bunn”. Merkelapper kan bestilles fra Ruteretur AS:

<http://ruteretur.cowisys.no/>

Avvik 3:**Bedriften har mangelfull internkontroll i forhold til ytre miljø**

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6.12.1996 (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd, pkt. 5 og 6

Kommentarer:

Bedriften har etablert en regelmessig kontroll av renseanlegget, men mangler skriftlige rutiner. I tillegg mangler bedriften oversikt over viktige parametere som kan påvirke driften av renseanlegg. Jf. § 5 annet ledd, pkt. 5

Bedriften har gjort risikovurderinger, men forhold med hensyn på ytre miljø er ikke vurdert. Jf. § 5 annet ledd, pkt. 6

5. Anmerkninger

SFT har ingen anmerkninger i forbindelse med inspeksjonen:

6. Andre forhold

Generelt om bedriften:

Frekhaug Stål AS, tidligere Frekhaug Støperi A/S, ble etablert i 1955. Bedriften produserer årlig ca 540 tonn rustfritt og syrefast stål og har ca 30 ansatte.

Bedriften bygget nye produksjonslokaler i 1998, og investerte da også i nytt ventilasjonsanlegg med støvrenseanlegg for utslipp til luft. Ifølge bedriften skal det være meget god kapasitet på renseanlegget.

Bedriften opplyste på inspeksjonen at de ikke har fått inn naboklager etter at de nye produksjonslokalene ble tatt i bruk i 1998.