



INSPEKSJONS RAPPORT

Endelig rapport.

Inspeksjon ved Reps hus i Eidskog kommune Inspeksjonsnr.:

Bedriftens Eidskog kommune Tlf. nr. 62 83 3660  
adresse: Pb. 94, 2230 Skotterud

Til stede fra Gunnar Beget Org. nr 964948054  
bedriften:

Fylkesmannens Anne Mette Nordbø Inspeksjons  
inspektør: dato: 09.09.10

**Hensikt:**

Inspeksjonen var varslet på forhånd.

Hensikten med inspeksjonen er å kontrollere om driften av anlegget og håndtering av slammet er i henhold til tillatelsen og forurensningsloven med tilhørende forskrifter.

**Hovedkonklusjon :**

Det ble avdekket ...3....avvik fra krav i utslippstillatelse/forurensningsloven eller forskrifter under inspeksjonen.

Det ble avdekket .....anmerkninger i forbindelse med inspeksjonen.

Fylkesmannen fatter vedtak om fastsettelse av en gebyrsats på kr: 4300,- for kontrollen, jf. Forurensningsforskriften § 39-7. Vedtaket kan påklages til Statens forurensningstilsyn innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt, jf. forurensningsforskriften kap. 41, § 5. Eventuell klage må begrunnes og sendes Fylkesmannen i Hedmark.

**Oppfølging etter kontroll**

- Ingen tilbakemelding
- Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene i forhold til avvik. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene

Frist for skriftlig tilbakemelding er...1. november 2010

Pålegg for skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. Eventuell klage må begrunnes og sendes Fylkesmannen.

14.09.10 Hamar Anne Mette Nordbø  
Utarbeidet dato: Sted.: Inspektør (etter fullmakt):

## 1. Innledning

Hensikten med inspeksjonen var å kontrollere virksomhetens drift av anlegget og håndtering av slam. Inspeksjonen er en aksjon som omfatter kun slambehandlingsanlegg i Hedmark fylke.

Rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som er funnet under kontrollen innenfor områder der fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

- **Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
- **Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for **avvik**. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning.

## 2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
- Virksomhetens gjeldende utslippstillatelse.
- Forskrift om begrensnng av forurensning (forurensningsforskriften).
- Gjeldende tillatelse

## 3. Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Virksomhetens behandling av slam
- Utslipp til grunnen
- Avfallshåndtering

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold/områder av/ved bedriftens virksomhet.

#### 4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:

**Avvik 1:**  **Virksomhetens kontroll med driften ved anlegget er ikke tilfredsstillende.**

**Avvik fra:** Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd

Virksomheten har ikke tilfredsstillende:

- a)  Mål for gjenbruk av ferdigbehandlet slam.
- b)  Opplæring av driftspersonal
- c)  Avvikshåndtering
- d)  Risikovurdering
- e)  dokumentasjonen på rutine for håndtering av slammene på mellomleggingsplassen.

Kommentarer:

Det er utarbeidet en godt oversiktskart over slammene som er mellomlagret på området, men kommunen mangler en samlet dokumentasjon på laggføring og rutine for håndteringen av slammene på mellomleggingsplassen.

Rutine for tamning av legune, mengde tøttut, mengde mettøtt og viderelevert, rutine for komposteringen (vending av rante og videre håndtering av rante).

Avvik 2:  Virksomhetens håndtering av slam er ikke tilfredsstillende.

Avvik fra: Gjeldende tillatelse

- a)  Underlaget på mellomagringsplassen for slam er ikke tilfredsstillende utarbeidet
- b)  Avskjærende grøfter mangler rundt mellomagringsplassen for slam
- c)  Slammet legges ikke i ranker
- d)  Rankenes av ulik alder holdes ikke adskilt/mangler oversikt over rankene
- e)  Virksomheten mangler driftsplan for håndtering av slam
- Utlegging
  - Vending av ranker
  - Tidspunkt for utbygging avranker
- f)  Det mangler journal over driften av plassen
- Mottatt slammengde
  - Tørrestoffinnhold
  - Anvendt/utleverte slammengder
  - Kvalitet etter fastsatte krav.
- g)

Kommentarer:

Virksomheten har god og oversiktlig orden på slambehandlingsanlegget (mellomagringsplassen for slam), men mangler en tilfredsstillende journalføring av driften på anlegget.

**Avvik 3:**  **Virksomheten mottar og behandler avfall som ikke er komposterbart.**

Virksomheten skal levere ristgods eller annet ikke komposterbart avfall til godkjent mottak.

**Avvik fra:** Forurensningsloven § 32 – Håndtering av næringsavfall

Kommentarer:

**Avvik 4:**  **Slam mellomlagres utover tillatt lagringstid**

Det ansees som deponering når ubehandlet slam lagres over tre år før det gjenvinnes eller behandles.

**Avvik fra:** Avfallsforskriften kap.9 – deponering av avfall

Kommentarer:

**Avvik 5:**  **Virksomheten mangler tillatelse til behandling av slam**

Det kreves tillatelse fra forurensningsmyndigheten ved behandling av avfall

**Avvik fra:** Forurensningsloven

**Kommentarer:**

**Avvik 6:**  *Driften av lagunene er ikke tilfredsstillende.*

**Avvik fra:** *Arbeidsforskriften kap.9 -deponering av avfall*

**Kommentarer:**

*Kommunen mangler en systematisk dokumentasjon på uttak av slammet fra lagunene.*

*Manglende uttak av slam fra lagunene blir ansett som deponering. Det er ikke tillatt å deponere slam i laguner.*

Avvik 7:

Avvik fra:

Kommentarer:

## 5. Anmerkninger


Følgende forhold ble avdekket under inspeksjonen:

Anmerkning 1 : Virksomheten har mangelfull opplæring av ansatte.

Kommentarer:


Anmerkning 2: Virksomheten har mangelfull avvikshåndtering.

Kommentarer:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for providing comments on the first observation.

Anmerkning 3: Virksomheten har mangelfull dokumentasjon/loggføring av driften ved anlegget (tømming av laguner, mengde mottatt slam og utkjørt kompost og lignende).


Kommentarer:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for providing comments on the second observation.




Anmerkning 4:

Kommentarer:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for handwritten or typed comments related to 'Anmerkning 4'.

Anmerkning 5:

Kommentarer:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for handwritten or typed comments related to 'Anmerkning 5'.

**6. Andre forhold**