

Rapport nr. 2007. 094. I.Saksnummer 2006/772**Informasjon om virksomheten**

Virksomhetens navn: <b>Nordic Paper AS</b>	Organisasjonsnummer: <b>912066827</b>
Adresse: <b>P.O. 155</b> <b>1720 GREÅKER</b>	Telefon: <b>69 13 85 00</b>
Besøksadresse:	Anleggsnr.:
Kommune/kommunenr.: <b>SARPSBORG</b>	Bransjenr. (NACE-kode): <b>21.12</b>
	Tillatelse til virksomhet av: <b>13.2.2007</b>

**Informasjon om kontrollen**

Tilstede fra virksomheten:	Fra Statens forurensningstilsyn (SFT): <b>Bent Bolstad</b> <b>Tone Line Fossnes</b>
Hovedtema for kontrollen: <b>Tankanlegg</b>	
Kontrollområder: Internkontroll	
<input checked="" type="checkbox"/> Vedlikehold	<input checked="" type="checkbox"/> Teknisk tilstand
<input checked="" type="checkbox"/> Overvåkning	<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentasjon
<input checked="" type="checkbox"/> Sikring	<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner for påfylling

**Resultater av kontrollen:**

- Ingen avvik       Avvik \*       Kommentarer/  
 Ingen anmerkninger       Anmerkninger \*      Andre forhold

\*) Avvik og anmerkninger er definert på neste side i denne rapporten

**Oppfølging etter kontrollen:****Pålegg**

SFT pålegger virksomheten å sende SFT en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og å redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene, samt redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene. Tidsfrist for virksomhetens skriftlige tilbakemelding settes til: \_\_\_\_\_

Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49 og/eller produktkontrollloven § 5. Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes SFT.

**s ft:**Virksomhetens navn: Nordic Paper ASDato: 8. juni 2007**Gebyr for kontrollen**


Virksomheten er plassert i risikoklasse 2, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Risikoklassen (tidligere kalt kontrollklasse) fastsettes ved behandlingen av utslippssøknaden, og er angitt i utslippstillatelsen. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 4100 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Tilsynsperson:

8. juni 2007

Dato

Statens forurensningstilsyn




Inspeksjonsrapporten bekreftes mottatt:

8/6-07

Dato

For virksomheten

**Definisjoner****Avvik:**

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

**Anmerkning:**

Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik: Virksomheter mangler en skriftlig rutine for planlegging, gjennomføring og oppfølging av arbeidet med risikovurdering for ytre miljø.

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, 2. ledd punkt 6 og 7.

#### Kommentarer:

- Virksomheter har ikke i sin internkontroll fastsatt hvor ofte risikoanalyser skal oppdateres. (F.eks. minst hvert 5. år eller ved endringer)
- Tiltalspunkter i handlingsplan etter miljørisikovurdering i 2001 er ikke tatt med og kommentert i risikovurderingen som ble igangsatt i 2006.
- Lutprosess tanker er ikke risikovurdert med hensyn til utslipp til Glomma. (Tanker har ikke oppsamlingsbasseng.)
- Dieseltanker er ikke tilknyttet oppsamlingsbasseng.
  - Tanker har ikke alarm for høgt nivå.
  - Tanker er plassert rett ved Glomma.

Manglende oppsamlingsbasseng er i seg selv ikke et avvik, men dette punktet hører naturlig under dette funnet

Avvik: Virksomheter mangler et dokumentert system for inspeksjon og vedlikehold av tankanlegg.

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheter, § 5, 2. ledd punkt 7.

Kommentarer:

- Frekvens og metoder for tilstandskontroll av tanker og rør, er ikke fastsatt.
- Enkelte tanker har ukjent teknisk tilstandstatus.
- Høg alarm i oljeutskiller er ikke funksjonstestet.
- Oppsamlingsbasseng er ikke underlagt inspeksjonsrutiner.

S ff:

Virksomhetens navn:

Dato:

Avvik: Virksomheter har skriftlige rutiner for  
mottak/påfylling av tungdye og spilldye,  
men mangler skriftlig rutine for mottak/påfylling  
av andre tanker.

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og  
sikkerhet i virksomheter, §5, 2. ledd  
punkt 7.

Kommentarer:

Under inspeksjonen ble det observert  
hypokloritt i oppsamlingsbassenget til  
hypokloritt-tankene

**Kommentarer/andre forhold:**

Virksomheter arbeider med å utarbeide en  
beredskapsplan i henhold til vilkår i  
utslippstillatelsen av 13.2.2007

**REGELVERK UTDELT/ INFORMERT OM:**

- SFTs nettside: [www.sft.no](http://www.sft.no)
- Veiviser til regelverk for virksomheter: [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no)
- Forurensningsloven
- Produktkontrollloven
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
- [www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no)