

Rapport nr. 2007.096.I

Saksnummer 2006/772

Informasjon om virksomheten

Virksomhetens navn: DENOFA AS	Organisasjonsnummer: 987643935
Adresse: Øraveien 2 1630 Gamle Fredrikstad	Telefon: 69395091
	Anleggsnr.:
Besøksadresse:	Bransjenr. (NACE-kode):
Kommune/kommunenr.: Fredrikstad	Tillatelse til virksomhet av: 21.12.2005

Informasjon om kontrollen

Tilstede fra virksomheten: Geir Bjørge Jensen	Fra Statens forurensningstilsyn (SFT): Bent Bolstad Tone Line Fossnes
Hovedtema for kontrollen: Tankanlegg	
Kontrollområder: Internkontroll	
<input checked="" type="checkbox"/> Vedlikehold	<input checked="" type="checkbox"/> Teknisk tilstand
<input checked="" type="checkbox"/> Overvåkning	<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentasjon
<input checked="" type="checkbox"/> Sikring	<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner for påfylling

Resultater av kontrollen:

Ingen avvik 3 Avvik * Kommentarer/
 Ingen anmerkninger Anmerkninger * Andre forhold

*) Avvik og anmerkninger er definert på neste side i denne rapporten

Oppfølging etter kontrollen:**Pålegg**

SFT pålegger virksomheten å sende SFT en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og å redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene, samt redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene. Tidsfrist for virksomhetens skriftlige tilbakemelding settes til: 6. juli 2007

Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49 og/eller produktkontrollloven § 5. Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes SFT.

S ft:

DEN OFA

Virksomhetens navn: ~~Reichold~~ AS


Dato: 14. juni 2007

Gebyr for kontrollen

Virksomheten er plassert i risikoklasse 2, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Risikoklassen (tidligere kalt kontrollklasse) fastsettes ved behandlingen av utslippssøknaden, og er angitt i utslippstillatelsen. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 4100,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Tilsynsperson:

14.06.2007




Dato

Statens forurensningstilsyn

Inspeksjonsrapporten bekreftes mottatt:

14.06.07



Dato

For virksomheten

Definisjoner**Avvik:**

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning:

Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik 1: Virksomhetens risikovurdering for tankanlegg har mangler.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, §5, 2. ledd, punkt 6

Kommentarer:

- Virksomheten har en risikovurdering fra 2007 som fokuserer på tankanlegg generelt. Det mangler imidlertid en dokumentert risikoanalyse for hver enkelt tank og rørsystemer.
- Risikovurderingen til virksomheten inkluderer ikke en vurdering av at tankene står rett på grus/bakken og at slik lagring kan utgjøre en fare for forurensning til grunn og eventuelt vann. De fleste av virksomhetens tanker har ikke alarm for høgt nivå i tanken eller overfyllingsvern.
- Fettsyretank ved X-verket er plassert ved sluk som leder til Glomma. Denne lagringen er ikke inkludert i virksomhetens risikoverdering. Det foreligger ikke en dokumentert risikovurdering av flyttingen av en lagertank for xylig.

Avvik 2

Virksomhetens forebyggende inspeksjons- og vedlikeholdsprogram har mangler

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, §5, 2. ledd, punkt 7

Kommentarer:

- Flere av virksomhetens tanker er ikke tilstandskontrollert med hensyn til platetykkelse etc, men er kun visuelt inspisert.
- Flere av virksomhetens tank- og rørsystemer er ikke lagt inn i virksomhetens systematiske vedlikeholdsprogram.
- Virksomhetens akseptkriterier for vurdering av tankkontroller er ikke beskrevet i internkontrollen.
- Virksomheten har system for dokumentasjon for kontroll av losseslanger, men merkingen på slangene kan bedres.

Avvik 3

Enkelte rutiner for tankanlegget er ikke beskrevet tilstrekkelig i virksomhetens internkontroll

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, §5, 2. ledd, punkt 7

Kommentarer:

- Det er ikke utarbeidet sjekklister for kontroll ute i tankanlegget
- Prosedyre for lasting av produkt/kjemikalier fra tank til båt er ikke beskrevet