Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Miljøvernavdelingen

Sjølingstad Uldvarefabrik
Sjølingstadveien 297
4513 MANDAL

Deres ref.	Vår ref. (bes oppgitt ved svar)	Dato
	2016/1462	13.01.2016

Inspeksjonsrapport:
Inspeksjon ved Sjølingstad Uldvarefabrik.
Kontrollnummer: 2016.028.I.FMVA

Kontaktperson ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Paul Hasund (Drift)
Oliver Torkelsen

Fra Fylkesmannen:
Erling Nitter Dalen

Resultater fra inspeksjonen

Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av inspeksjon 8. januar 2016 ved Sjølingstad Uldvarefabrik på Sjølingstad i Mandal kommune kommune. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. Fylkesmannen avdekket 2 avvik og det ble gitt 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

1. Bedriften har mangler ved sin internkontroll.
2. Tillatelsen fra 2000 er utdatert og vi venter på en søknad om revidert tillatelse

Anmerkninger:

1. Det manglet oppsamlingskar under etsende væske i fyringsrommet.
2. Det er ikke kontrollert om røret i bakken mellom oljetank og fyringsovn er tett.
3. Måleprogrammet må revideres i henhold til dagens drift av anlegget.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Bedriften må sende en skriftlig bekreftelse innen 15. mars 2016 som dokumenterer at avvik har blitt rettet. Bedriften skal også kommentere våre anmerkninger.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Med hilsen

Thore Egeland(e.f.)
sjefingeniør

Erling Nitter Dalen
senioringeniør

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Erling Nitter Dalen, tlf: 38 17 62 17

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Sjølingstad Uldvarefabrik AS	
Organisasjonsnr.: 915 873 537	**Eies av:** Sjølingstad Uldvarefabrik AS
Bransjenr. (NACE-kode): 13.100	

Kontrollert enhet

Navn: Sjølingstad Uldvarefabrik	**Anlegg:** Sjølingstad Mandal
Kommune: Mandal	**Fylke:** Vest-Agder
Anleggsaktivitet: Bearbeiding og spinning av tekstilfibre	**Risikoklasse:** ikke plassert
Tillatelse gitt: 2000	**Sist kontrollert:**

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Bakgrunn for kontrollen er Fylkesmannens frekvensbaserte tilsyn. Grunnlaget for tilsyn er at Fylkesmannen er pålagt og ha oversikt og å føre kontroll med bedrifter i Aust- og Vest-Agder. Hensikten er å bidra til å bedre virksomheters drift med hensyn på ytre miljø.

Inspeksjonstema

- Bedriftens internkontroll for ytre miljø og miljørisikovurderinger.
- Avfallshåndtering
- Kjemikaliehåndtering
- Utslipp til grunn og vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble påpekt under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Sjølingstad Uldvarefabrik AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må bedriften straks sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet. Samt kommentere våre anmerkninger. Bedriften bes også å kommentere vårt varsel om pålegg om revidering tillatelse og nytt måleprogram.

I tillegg må følgende dokumenter fremlegges for Fylkesmannen:

1. Kopi av handlingsplanen som utarbeides. En statusrapport pr. i dag og en kopi av planen når den er ferdig utarbeidet.
2. En skriftlig risikovurdering for ytre miljø.
3. En søknad om revidert utslippstillatelse.
4. Et nytt måleprogram for utslipp til vann
5. Dokumentasjon på en plan for bedring av informasjon om rapportering av avvik.

Vi ber om at dere sender svarbrev eller e-post (fmavpostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen v/Erling Nitter Dalen.

Vi ber om tilbakemelding snarest og senest innen 15. mars 2016.

4. Vedtak om gebyr for kontroll
Bedriften skal betale et gebyr på kr 4700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Faktura ettersendes. Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang
Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Fylkesmannen.

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1
Bedriften har mangler ved sin internkontroll.

Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) §5.

Kommentarer:
- Det ble ikke fremvist en fullstendig internkontroll ved bedriften. Det er en handlingsplan for driften av anlegget under planlegging. Denne blir etter planene ferdigstilt første halvår 2016.
- Det er bevissthet rundt sikkerhet og rutiner, men det var ikke en skriftlig risikovurdering. Denne kommer på plass med handlingsplanen 2016.
- Avvikssystemet er i bruk ved deler av bedriften, men det er ikke integrert i hele bedriften og informasjonen om avvik flyter ikke mellom de forskjellige enhetene.
- Internkontrollen er pr. i dag uoversiktlig og delvis utdatert.

Avvik 2
Tillatelsen fra 2000 er utdatert og vi venter på en søknad om revidert tillatelse

Avvik fra:
Forurensningsloven § 11.

Kommentarer:
Bedriftens tillatelse er utdatert og det skal søkes om ny tillatelse på bakgrunn av Forurensningsloven §18. Søknaden fylles ut etter retningslinjene i forurensningsforskriftens kapittel 36.

7. Anmerkninger
Det ble gitt 3 anmerkninger under inspeksjonen som følger:

Anmerkning 1
Det manglet oppsamlingskar under etsende væske i fyringsrommet.

Kommentarer:
Kjemikalier med etsende effekt skal lagres trygt og bør på oppsamlingskar.

Anmerkning 2
Det er ikke kontrollert om røret i bakken mellom oljetank og fyringsovn er tett.

Kommentarer:
Røret i bakken mellom oljetank og fyr ble lagt i 1979. Vi mener det bør måles mengde olje ut av tanken og til inntaket i oljefyren for å se om tapet olje tilsier at det er lekkasje i ledningen.

Anmerkning 3
Måleprogrammet for utløpsvannet fra renseanlegget må revideres i henhold til dagens drift av anlegget.

Kommentarer:
Måleprogrammet for utslipp til vann fra renseanlegget må revideres av ekstern konsulent.

8. Andre forhold og videre oppfølging
Bedriften virker veldrevet og har fokus økt på HMS. Likevel mener Fylkesmannen at bedriften ikke tilstrekkelige skriftlige rutiner og vi ber derfor om at dokumentasjon ettersendes.

Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Avfallsforskriften
- Forurensningsforskriften
-Utslippstillatelse 2000