Fylkesmannen i Vestfold

Vår dato: 6.9.2011 Vår referanse: 2011/5532

Arkiv nr.461.5 Deres referanse

Saksbehandler: Dag Aursland, innvalgstelefon: 33371187

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Lemminkäinen Norge AS avd Tønsberg 6.9.2011

Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr : 973097113	
Besøksadresse: Fresteåsen	**Telefon:** 33017900
Bransjenr. (NACE-kode): 23.990	**E-post:**

Kontrollert anlegg

Navn: Lemminkäinen Norge AS avd Tønsberg	**Anleggsnr:** 0709.0.01
Kommune: Tønsberg	**Anleggsaktivitet**: Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted asfaltverk
Tillatelse: forskriftsregulert	**Risikoklasse: 3**

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:	Fra Fylkesmannen:
Geir Jespersen	Dag Aursland

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert under inspeksjonen ved virksomheten 6.9.2011 i en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som produserer asfalt.

Fylkesmannen avdekket 3 avvik og ingen anmerkninger under inspeksjonen. Avvikene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- håndtering og bruk av kjemikalier
- utslipp av støv og støy inkludert måleprogram
- håndtering og viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- internkontroll inkludert risikovurdering

Rapportens status
Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

Varsel om kontrollgebyr
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-7 om gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at Lemminkäinen Norge AS avd Tønsberg vil bli ilagt et gebyr på kr 11 000 for kontrollen. Kommentarer til varslet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf forvaltningsloven § 16.

Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 24. Forurensninger fra asfaltverk
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 11. farlig avfall
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Informasjon om regelverket finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no.

Definisjoner

Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.
Anmerkning:
Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber om en skriftlig redegjørelse og bekreftelse på at avvikene er rettet innen 1.11.2011

Varsel om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-7 om gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at Lemminkäinen Norge AS avd Tønsberg vil bli ilagt et gebyr på kr 11 000 for kontrollen. Kommentarer til varslet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Avvik 1
Virksomhetens håndtering av dieselolje er mangelfull (pkt 3c)

3c) Virksomhetens lagring av dieselolje er mangelfull og kan føre til forurensning av vann og grunn (forurensningsloven § 7 1. ledd og produktkontrolloven § 3)

Avvik fra: Forurensningsloven § 7, Forskrift om helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften)

Observasjoner: Dieselolje til anleggsmaskiner og asfaltverk er lagret i to tanker på totalt ca 32000 liter. Tankene har enkle vegger. Under og rundt tankene er det et oppsamlingskar av betong Ved et eventuelt uhellsutslipp vil oppsamlingskaret kunne fange opp ca 2000 liter dieselolje. Betongen i ringmuren er også delvis oppsprukket. Ved et uhellsutslipp større enn bufferkapasiteten til oppsamlingskaret vil dieseloljen kunne renne ut og forurense vann og grunn.

Oppfølging: Lemminkäinen Norge AS avd Tønsberg må snarest og senest innen 1.11.2011 etablere et oppsamlingssystem med tilstrekkelig kapasitet for å fange opp et uhellsutslipp av dieselolje fra tankene.

Avvik 2: Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull (pkt 7h)

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 og forurensningsloven § 7 1. ledd

Observasjoner: Virksomheten har ikke deklarert sitt farlige avfall (§ 11-12)

Oppfølging: Lemminkäinen Norge AS avd Tønsberg må snarest og senest innen 1.11.2011 ta i bruk deklarasjonsskjema for farlig avfall.

Avvik 3: Virksomhetens kartlegging av risiko for ytre miljø mangler (pkt 1.1)

Avvik fra: Forskrift om helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften) § 5 6.ledd

Observasjoner: Virksomheten har ikke kartlagt farer og problemer og på denne bakgrunn vurdert risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

Oppfølging: Lemminkäinen Norge AS avd Tønsberg må snarest og senest innen 1.11.2011 ha gjennomført kartlegging av farer og problemer og utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.