Fylkesmannen i Østfold

Rapportnr.	**001 /2010**
Status :	**Endelig**

INSPEKSJONSRAPPORT
BEDRIFT:

Informasjon om virksomheten

Virksomhetens navn:	Røsnæs Bilopphugging as	Tidsrom for inspeksjonen:	16.02.2010
Postadresse:	1789 Berg i Østfold	Tidligere kontrollert:	20.10.2005
Besøksadresse: Kommune:	Røsnæs, Berg i Østfold	Organisasjonsnr.:	989133683
Telefon:	69195322	FMs saksnr.:	10/1551
Bransjenr. (NACE-kode):	46.770	Tillatelse datert: Siste endring:	02.02.1981
Virksomheten er: ☐importør ☐forhandler ☒produsent ☐bruker ☐annet:		☐ISO-14001-sertifisert ☐EMAS-registrert	

Informasjon om inspeksjonen

Kontaktperson fra virksomheten under inspeksjonen: Odd Eivind Røsnæs, dagl. leder	Fylkesmannens inspeksjonsgruppe: Bjørn Gudevold (FMVA Østfold)

Følgende hovedtema ble kontrollert:

☒tillatelse	☐vedlikehold
☒internkontroll	☐tankanlegg
☒risikovurdering	☐klassifisering, merking og emballering
☒utslipp vann	☐forbudte og strengt regulerte stoffer
☒farlig avfall	☐sikkerhetsdatablader
☐støy	☐substitusjon
☒egenrapportering	☐deklarering til Produktregisteret
☐storulykke	☐annet: PCB

Resultater fra inspeksjonen

Det ble konstatert 2 avvik og 1 anmerkninger under inspeksjonen. Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 i denne rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2. Fylkesmannen beklager den lange tiden for utsendelse av rapporten.

dato	Inspeksjonsleder	Fylkesmannen i Østfold
20.9.2010	Bjørn Gudevold, senioringeniør	

Oppfølging etter inspeksjonen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen ber om en **skriftlig bekreftelse innen 1.11. 2010 på at avvik er rettet**. Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp disse avvikene innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet.

Gebyr for inspeksjonen
Virksomheten er plassert i gebyrsats 4, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll (endagstilsyn). Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 4.300,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen
Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via www.Fylkesmannen.no. jf. offentlighetsloven. Rapporten sendes også til Halden kommune.

1. Innledning

Formålet med inspeksjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet knyttet til utslipp av oljeholdig avløpsvann fungerer tilfredsstillende. I tillegg er mellomlagring av kjøretøy og levering av farlig avfall blitt gjennomgått.

Inspeksjonen ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved befaring av anleggets driftsområde og lagringsområder.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Aktuelle lover og forskrifter
- Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen etter siste inspeksjon.
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.
- Utslippstillatelse av 2.2.1981

Dokumenter av spesiell viktighet for gjennomføring av inspeksjonen er listet i vedlegg 1.

3. Omfang

Fylkesmannens inspeksjon omfattet følgende områder:

- Internkontroll
- Drift og utslippsmålinger av oljeutskillere
- Risikovurdering
- Håndtering av farlig avfall
- Lagring av kasserte kjøretøy (miljøsanerte og ikke miljøsanerte)

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under inspeksjonen:

Avvik 1
Bedriften lagret kasserte kjøretøy som ikke var miljøsanert på 2 eksterne områder uten nødvendig sikring mot forurensning.

Avvik fra
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kap. 4, vedlegg 1 om tekniske minimumskrav til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy jf. §4-7 pkt. 1.

Kommentar
Under inspeksjonen ble det observert at det lagres innleverte kasserte kjøretøy på 2 plasser som ikke er tilrettelagt i henhold til regelverket med fast ugjennomtrengelig dekke med oppsamlingsløsning eller sandfang og oljeutskiller. De midlertidige lagringsplassene var situert ved Røsnæs gård (10-15 biler) og på jordet ved innkjøringen til bedriftsområdet. Bedriften opplyser at det i perioder kommer inn flere kjøretøy enn kapasiteten tilsier og at lagringen er høyst midlertidig.

Avvik 2
Virksomheten mangler en dokumentert risikovurdering for ytre miljø

Avvik fra
Tillatelsen av 28.09.2007, punkt 10.1 Miljørisikoanalyse og punkt 10.2 Forebyggende tiltak, jf. Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2.ledd, punkt 6.

Kommentar
I henhold til tillatelsen og internkontrollforskriften plikter virksomheten å gjennomføre en miljørisikovurdering av alle forhold ved sin virksomhet. Virksomheten kunne ikke fremlegge en dokumentert miljørisikoanalyse. En miljørisikoanalyse skal inneholde en kartlegging av forholdene og være knyttes opp til en handlingsplan for å redusere risiko for ytre miljø. En miljørisikovurdering skal revideres og oppdateres slik at den alltid er representativ for virksomheten.

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1
Virksomheten har lagring av miljøsanerte/ikke miljøsanerte biler på områder som ikke har godkjent oljeutskiller.

Kommentarer:
Virksomheten opplyser at det er søkt om etablering av oljeutskiller som skal dekke en større del av de områder hvor det lagres biler i påvente av miljøsanering. Søknaden er ikke ferdigbehandlet i kommunen. Fra før har virksomheten etablert to oljeutskillere på området. En ved innkjørsel nedsatt ca. 1980 og en ved presseplatting fra ca. 2004. Det er behov for en

gjennomgang av hele bedriftsområde med tanke oppsamling og behandling av overvann. Det er tidligere observert olje i nedstrøms bekkesystem med påfølgende fiskedød.

Anmerkning 2
Virksomheten har ikke tatt ut prøver for analyse på de to oljeutskillerne på området for å sjekke om de fungerer etter hensikten. Kravet til virkningsgrad og utslipp er nedfelt i forurensningsforskriftens kapittel 15 § 15-7.

Anmerkning 3
Virksomheten har lagret et stort antall dekk i påvente av videre levering i systemet. Virksomheten opplyser at dekkene skal leveres til Nocas etter hvert, men har ikke utarbeidet noen tidsplan for når denne oppryddingen skal skje.

Anmerkning 4
Det er ikke registert i Norbas-databasen som omhandler farlig avfall, noen leveranser av brukte bilbatterier. Virksomheten opplyser at alle bilbatterier leveres til Batteriretur.