KLIMA- OG FORURENSNINGS-DIREKTORATET

Klima- og forurensningsdirektoratet

Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@klif.no
Internett: www.klif.no

Inspeksjonsrapport 2012.045.I.KLIF

Ragn-Sells AS avd. Farlig Avfall
Årvollskogen 37
1529 MOSS

Inspeksjon ved Ragn-Sells AS avd. Farlig Avfall, Moss

Dato for inspeksjonen: 20.11.2012
Rapportnummer: 2012.045.I.KLIF
Saksnr.: 2010/810

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:	Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Terje Lillegaard	**Poul Byskov**

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert hos Ragn-Sells AS avd. Farlig Avfall Moss på inspeksjonen den 20.11.2012. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket 2 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.
* Skriftlige rutiner for refusjonsolje er utilstrekkelige
* Journalføringen mangler noen opplysninger

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Ragn-Sells AS avd. Farlig Avfall Moss må sende en skriftlig bekreftelse innen 01.02.2013 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

04.11.2012	Poul Byskov		Einar Knutsen
dato	kontrollør	Klima- og forurensningsdirektoratet	seksjonssjef

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet): 994 442 147	**Eies av:** 952 187 627
Besøksadresse: Årvållskogen 37 1529 Moss	**Telefon:** 08899
Bransjenr. (NACE-kode): 38.120 Innsamling farlig avfall	**E-post:** terje.lillegaard@ragnsells.no

Kontrollert anlegg

Navn: Ragn-Sells AS avd. Farlig Avfall Moss	**Anleggsnr:** 0136.0033.01
Kommune: Rygge	**Anleggsaktivitet:** Anlegget for refusjonsolje
Fylke: ØSTFOLD	**Risikoklasse:** 3
Tillatelse/godkjenning gitt: 02.03.2011 (refusjonsoljeanlegg)	**Vilkårsdokument sist oppdatert:** 30.11.2011

2. Bakgrunn for inspeksjonen

2.1 Avgrensing av temaer for inspeksjonen

Bedriften har tillatelse fra Fylkesmannen i Østfold til mottak og mellomlagring av farlig avfall. Bedriften har godkjenning fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) som refusjonsanlegg for spillolje i en egen tillatelse.
- denne inspeksjonen gjelder kun den sistnevnte tillatelse
- inspeksjonen inngår i Klifs tilsynsaksjon mot refusjonsanlegg

Følgende temaer ble kontrollert under tilsynet

- Internkontroll
- Rutiner for håndtering av refusjonsolje
- Journalføringer
- Tillatelse
- Refusjonsordning for spillolje (vilkårsdokument av 30.11.2011)

2.2 Befaringer på anlegget

Ragn-Sells AS avd. Farlig Avfall har flere virksomhetsaktiviteter ved anlegget i Rygge.
Befaring under inspeksjonen ble avgrenset til følgende områder/utstyr:
- Mottaksplass for oljefat og andre småkolli med refusjonsberettiget olje
- Mottaksstasjon for tankbiler med refusjonsberettiget spillolje (28 m^3 tipplomme)
- Refusjonsoljetanken (peileåpning på toppen, påfyllingsrør og avtappingsrør på siden)
- Godkjent målebånd for peiling av tanken + en gjennomgang av peilemåte
- Nansenprøvetaker for uttak av delprøver og blandekar for sammensetning av blandprøve.
- B-prøver i plomberte flasker for de siste 6 måneder står lagret i en reol i produksjonshallen.

2.3 Definisjoner på funn i inspeksjonsrapporten

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Ragn-Sells AS avd. Farlig Avfall Moss plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten.

For at Klif skal kunne avslutte saken, må Ragn-Sells AS avd. Farlig Avfall Moss innen den 01.02.2013 sende en bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e–post (postmottak@klif.no) til Klif v/ Poul Byskov.

4. Varsel om tvangsmulkt

Klima- og forurensningsdirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om bruk av tvangsmulkt jf. forurensningsloven § 73, dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen den 01.03.2013.

Tvangsmulkten vil påløpe 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt blir fattet. En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 50.000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Klima- og forurensningsdirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Ragn-Sells AS avd. Farlig Avfall Moss ble i konsesjonsbehandlingen plassert i risikoklasse 3.

Dette betyr at dere skal betale kr. 11.600,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Vi vil ettersende faktura.

Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Fylkesmannen i Østfold, ved miljøvernavdelingen
- Rygge kommune

7. Avvik

Klif fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1 **SKRIFTLIGE RUTINER FOR REFUSJONSOLJE ER UTILSTREKKELIGE**

Avvik fra: **Vilkårsdokument av 30.11.2011 punktene 2.1 og 3.1.2**
Vilkårsdokument av 30.11.2011 punkt 3.1.2

Kommentar:
Bedriften er sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001 og overleverte under inspeksjonen fem dokumenter med relasjon til refusjonsolje.

Rutiner for følgende 4 arbeidsoperasjoner er ikke godt nok ivaretatt:

1. Ingen skriftlig rutine for å påsé at oljen er refusjonsberettiget på innsamlingsstedet
Sjåføren som henter inn farlig avfall har ikke en nærmere beskrivelse av hvordan han skal sikre at den oljen som blir innsamlet er refusjonsberettiget spillolje. Sjåføren har for eksempel ikke med lister som angir:
- oversikt over oljetyper som er refusjonsberettiget (se vilkårsdokument punkt 2.1.1 og 2.1.2)
- oversikt over oljetyper som ikke er refusjonsberettiget (se vilkårsdokument punkt 2.1.3)

Bedriften har inngått skriftlige kontrakter med flere av sine avfallsprodusenter.
Disse kontraktene har ikke en nærmere omtale av de ovennevnte oljetyper.

Refusjonsanleggets har en plikt til å påse at avfallsprodusenten sikrer at oljen er refusjonsberettiget (vilkårsdokument 3.1.2).

2. Utfylte deklarasjonsskjemaer mangler en beskrivelse av refusjonsoljens opprinnelse
Omtalte plikt omfatter også en kontroll av om deklarasjonsskjemaer fylles ut riktig.

Deklarasjonsskjemaer for en tilfeldig refusjonsanmodning nr.14 / 2012 ble gjennomgått.
Alle skjemaer inneholder bare ett ord (refusjonsolje) i feltet for nærmere beskrivelse.

KLIF forventer at man i dette feltet som dokumentasjon både angir oljetype og noe om opprinnelse (hvilket utstyr det er avtappet fra).

3. Ingen skriftlig rutine for hvordan peiling av refusjonstanken skal utføres
Det mangler en rutine som beskriver i detaljer hvordan peiling skal utføres, ansvar for å utføre peilinger, hvordan peileutstyret skal brukes i praksis og hvordan tanktabellen skal brukes.
(En beskrivelse finnes i Justervesenets kalibreringsbevis nr. 236/03/1)

Bedriften opplyste at peilebåndet brukes slik at ullagen kun bestemmes i hele centimetre.
Dette gir en unøyaktighet på ca. 200 liter olje ved hver peiling (+/- 1 cm). Videre betyr det en samlet unøyaktighet på over 400 liter for differensberegningen mellom topp- og bunnvolum.

Justervesenets kalibreringsbeviser forutsetter en nøyaktig peiling av ullage i millimeter for å få en riktig beregning av volum i tanken.

4. Omregning av ullage til volum
Målt ullage for full tank i refusjonsanmodning nr. 12 er i journalen oppført med 259 cm og omregnet oljevolum på 66.634 liter. Riktig oljevolum iht. tanktabellen er 66.593 liter.

En gjennomgang av samtlige refusjonsanmodninger for 2012 viste at oppgitt peilet bunnvolum i to tilfeller var angitt med verdier som ikke finnes i tanktabellen (gjelder refusjonsanmodning nr. 03 og 07).

Avvik 2 **JOURNALFØRINGEN MANGLER NOEN OPPLYSNINGER**

Avvik fra: Vilkårsdokument av 30.11.2011 punkt 4.4.3 og 4.4.5

Kommentar:
Stikkprøvekontroll av journalen "Logg kjøring og fylling tankanlegg RS" for refusjonsanmodning nr. 14 i 2012 viste følgende:

1. Målt ullage for utført peiling dokumenteres ikke godt nok
Målt ullage fremkommer som differensen mellom avlest høyde på kniveggen og avlest høyde på loddets oljegrense.

I journalen skal alle data for hver peiling angis (eksempelvis: 155,0 cm – 3,7 cm = 151,3 cm), slik at det fremgår hvor dypt loddet ble senket ned i oljen.

Journalen inneholder kun verdien for målt ullage.

2. Dato og klokkeslett for sperreperioden blir ikke journalført
I journalen dokumenteres:
- dato for plombering av tanken - men klokkeslett mangler
- dato for sendt refusjonsanmodning - men klokkeslett mangler

Journalen mangler dato og klokkeslett for når sperretiden og plomberingen blir brutt.

Bedriften har sporbarhet for det siste på annen måte, bl.a. gjennom veiing av utgående vogntog med frigitt olje.

Krav til sperrefrist for en plombert oljetank er følgende:
- inntil analyseresultater er mottatt av konsulenten.
- minimum 48 timer **(= 2 virkedager)** regnet fra tidspunktet der refusjonsanmodningen oversendes.

Begge vilkårene skal overholdes og etterleving av kravene skal dokumenteres i journalen.

8. Anmerkninger

Klif hadde en anmerkning i forbindelse med inspeksjonen.

Anmerkning 1 MELLOMLAGRING AV REFUSJONSBERETTIGET SPILLOLJE

Bedriften har i dag kun én refusjonsoljetank. Bedriften opplyste at når denne er i karantene blir innkommende olje mellomlagret slik:

- Bulklaster levert med tankbil mellomlagres i tipplommen på 28 m^3 som er reservert bare for refusjonsberettiget spillolje.

- Fat, IBC og småkolli levert med lastebil blir mellomlagret i mottakshallen sammen med annet farligavfall. Mellomlagringen skjer i båser der alt avfall kommer fra én definert kunde. Etter karantenetiden er opphørt blir småkolli med olje herfra overført til refusjonsoljetanken.

Kravet til at mellomlagringen skal skje på et eget avmerket område er derfor ikke oppfylt.

Bedriften opplyste i samme forbindelse at den er inne i en prosess for å få ennå en tank godkjent til bruk for refusjonsberettiget olje. Denne tanken har blitt oppmålt av Justervesenet og Kalibreringsbevis vil snart foreligge.

Bedriften opplyste at når begge tanker for refusjonsberettiget spillolje blir operative, vil det ikke lenger være behov for mellomlagring av denne type olje.

9. Andre forhold

9.1 Ingen drenering av vann fra refusjonsoljetanken

Bedriften opplyste under inspeksjonen refusjonsoljetanken aldri dreneres for vann i bunnen av tanken. Evt. vannansamlinger tas kun ut i forbindelse med fullstendig tømming og rengjøring av tanken.

9.2 Gjennomført ettersyn av to oljetanker

Klif ser positiv på at bedriften nylig har gjennomført ettersyn av to store tanker som har blitt tømt, rengjort og kontrollert innvendig med inspeksjon av sveisesømmer av et eksternt firma.

Tankparken inne i lagerhallen har 5 større tanker som står i et felles oppsamlingsbasseng i betong.

9.3. Bruk av resultater fra Klifs inspeksjon

Virksomheten ble under inspeksjonen informert om at resultater fra kontrollen vil være dokumentunderlag for en gjennomgang av innsendte refusjonsanmodninger til Klima- og forurensningsdirektoratet.

10. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Klima- og forurensningsdirektoratet datert 02.03.2011
- Vilkårsdokument for Refusjonsordningen for spillolje datert 30.11.2011
- Justervesenets Kalibreringsbevis nr. 10/231-3 for dippmålebånd LB 493
- Justervesenets Kalibreringsbevis nr. 236/03/1 for tank med serie nr. 59193-4

11. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Refusjonsordning for spillolje (Klifs Vilkårsdokument av 30.11.2011)