Fylkesmannen i Hedmark
Miljøvernavdelingen
Postboks 4034, 2306 Hamar

Vår dato	Vår referanse
06.09.2013	2013/4339
Saksbehandler, innvalgstelefon	Arkiv nr. / Deres referanse
Steinar Østlie, 62 55 11 77	472

Inspeksjonsrapport **2013.036.I.FMHE**

Skarnes Bildemontering,
Oslov. 426
2100 Skarnes

Inspeksjon ved Skarnes Bildemontering

Dato for inspeksjonen: 20.06.2013/04.09.2013
Rapportnummer: 2013.036.I.FMHE
Saksnr.: 2013/4339

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Kjetil Gjennestad, stedfortredende leder, (20.06)
Frank Morten Jacobsen, innehaver/daglig leder (04.09)

Fra Fylkesmannen i Hedmark:
Steinar Østlie, senioringeniør

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjon ved Skarnes Bildemontering 20.06.2013 og 04.09.2013:

Fylkesmannen avdekket 2 avvik og 1 anmerkning:

- Internkontrollen er ikke fullt dekkende og oppdatert for virksomhetens aktiviteter
- Ulike fraksjoner farlig avfall ble sammenblandet under miljøsanering av kjøretøy.
- Det ble observert noe oljesøl ved saneringsbukk *(anmerkning)*

Virksomheten må sende en skriftlig bekreftelse innen 01.01.2014 på at avvikene er rettet. Virksomheten bes også gjøre en vurdering av anmerkningen. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Med hilsen

Jørn Georg Berg e.f.
miljøverndirektør

Steinar Østlie
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 989 588 230	**Eies av:** 977 304 709
Besøksadresse: Oslovegen 426, 2100 Skarnes	**Telefon:**
Bransjenr. (NACE-kode): 46.770	**E-post:**

Kontrollert anlegg

Navn: Skarnes Bildemontering	**Anleggsnr:** 0419.0025.01
Kommune: 0419 Sør-Odal	**Anleggsaktivitet:** Kasserte kjøretøy
Fylke: Hedmark	**Risikoklasse:** 3
Tillatelse gitt: 01.10.2012	**Tillatelse sist oppdatert:** -

2. Inspeksjonens omfang

Formålet med inspeksjonen var å vurdere om virksomheten etterlever regelverk som omfatter virksomhetens risiko for å forurense det ytre miljø, samt rutiner for håndtering av avfall og kjemikalier. Videre er det undersøkt om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Fylkesmannen har blant annet undersøkt:

- Rutiner for mottak, sanering og videre levering av kasserte kjøretøy
- Status for internkontroll (risikokartlegging, avviksbehandling,)
- Oppfølging av forhold påpekt under forrige kontroll
- Registreringssystem for evt. uhell og håndtering av uhell
- Bedriftens utslipp til vann
- Oljeavskiller for avløpsvann fra utearealer med fast dekke, verksteder, vaskehall o.l.
- Lagring og håndtering av kjemiske stoffer og produkter
- Overholdelse av produksjonsrammer
- Håndtering av næringsavfall og farlig avfall.
- Støy fra virksomheten
- Gjennomgang av virksomhetens journaler

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Virksomheten bes også gjøre en vurdering av anmerkningen og aktuelle tiltak knyttet til disse. Vi ber om en skriftlig redegjørelse for tiltak og oppfølging av påpekte avvik og anmerkninger innen **01.01.2014**.

Dersom et avvik ikke kan lukkes eller et tiltak ikke kan avsluttes innen fristen, må det utarbeides en plan for videre framdrift.

Klageadgang
Pålegget om er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 7. Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at rapporten er mottatt. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.

4. Gebyr for inspeksjonen

Virksomheten er ved denne inspeksjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. Fylkesmannens varselbrev datert 14.06.2013). Dette betyr at dere skal betale *kr. 11 700* i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Gebyrsats følger av virksomhetens plassering i risikoklasse, jf. forurensnings-forskriften § 39-6. Faktura med innbetalingsblankett vil bli oversendt fra Miljødirektoratet.

Fylkesmannen viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal og på www.norskeutslipp.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Sør-Odal kommune, 2100 Skarnes

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1:

Internkontrollen er ikke fullt dekkende og oppdatert for virksomhetens aktiviteter.

Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, andre ledd, pkt. 6 og 7.

Kommentarer:
Virksomheten har utarbeidet en internkontroll, men denne er ikke tilstrekkelig omfattende iht. forskriftens krav eller fullstendig dekkende for virksomhetens aktiviteter.

Det er ikke foretatt noen reell analyse og vurdering av risikoforhold, jf. forskriften § 5, andre ledd, pkt. 6. Forhold, områder og arbeidsoppgaver som kan medføre risiko for forurensning, utslipp, avfallsproblemer, støy, lukt osv. må kartlegges. Risiko (sannsynlighet og mulig konsekvens) må analyseres, og tiltak for å forebygge eller begrense skader ved hendelser må iverksettes.

Vi antar at mange av de aktuelle risikofaktorene er så vidt like fra anlegg til anlegg at det er hensiktsmessig at bransjeforeningen bistår eller veileder ved dette arbeidet.

Det blir ikke foretatt skriftlig registrering av uønskede hendelser. Organisasjonen er liten, og kompliserte rutiner for oppfølging av mindre hendelser er derfor ikke formålstjenlig. *Alvorlige hendelser* bør likevel registreres og avviksbehandles, og virksomheten bør avklare hvilke typer hendelser dette skal gjelde for.

Virksomheten vil snarlig oppdatere internkontroll med prosedyrer for drift av nytt vakuumtappeanlegg for bruk ved miljøsanering av kjøretøy.

Avvik 2:
Ulike fraksjoner farlig avfall ble sammenblandet under miljøsanering av kjøretøy.

Avvik fra:
Avfallsforskriften, § 11-5.

Kommentarer:
I forkant av første del av inspeksjonen (20.06) var bremsevæske og frostvæske blitt tappet til samme lagringsbeholder i forbindelse med sanering. En aktuell årsak til at sammenblandingen inntraff, var dårlig eller *mangelfull innholdsmerking* av beholderne avfallsfraksjonene skulle tappes til.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1
Det ble observert noe oljesøl ved saneringsbukk.

Kommentarer:
Søl i forbindelse med sanering kan være vanskelig å unngå helt, men dette bør reduseres til et minimum. Ved inspeksjonen ble det observert noe oljesøl ved saneringsbukken og ved 1000-liter-container for spillolje. Mindre mengder søl på golvet inne i saneringshallen anses ikke å utgjøre noen stor forurensningsrisiko, men kan ha betydning for de ansattes trivsel og helse.

8. Andre forhold

Virksomheten ble overdratt til nåværende eier, Frank Morten Jacobsen, fra 01.01.2013.

Virksomheten har 1 fast ansatt, i tillegg er 1 person rekruttert gjennom NAV, samt Gjennestad som bistår som administrativ medhjelper i startfasen

Det er montert nytt vakuumtappeanlegg, anskaffet på leasingavtale. Det har inntruffet flere tekniske feil, bl.a spenningsfeil, ved oppstart og i første driftstid av anlegget.

Etter eierskiftet er det foretatt betydelig opprydding på området. Ca. 200 kjøretøy var oppstilt ved inspeksjon, inkludert pressede vrak. Samtlige var miljøsanert, unntatt 7, som var mottatt dagen før inspeksjonen. Ingen biler settes ut på tomta uten å være sanert. Oppstilte kjøretøy blir nå sortert etter bilmerker.

Oppsamlingstank på oljeavskiller har ikke alarm som varsler når tanken er full, den tømmes etter faste intervall.