Fylkesmannen i Hordaland

NORSCRAP WEST AS - INSPEKSJONSRAPPORT NR. 05.070

Bedriftens navn:	**Norscrap West AS**	**Arkivkode:**	**03/01879 421.1**
Bedriftens adresse:	**Hanøytangen 5310 Hauglandshella**	**Anleggsnr:**	**A63982**
Organisasjonsnr:	**984220847**	**Bransjenr.(NACE –kode):**	**37.1**
Utslippstillatelse av:	**09.01.03**	**Tidsrom for kontrollen:**	**04.10.05**
Tilstede fra bedriften:	**Arne Mikkelson**	**Fra fylkesmannen:**	**Kjell Kvingedal**

Rapportens innhold:

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble avdekket innen følgende kontrollerte områder;

- Utslipp til vann fra dokkområdet og
- Lagring av metallkonstruksjoner fra hogging av skip.

Hovedkonklusjon:

Under inspeksjonen ble det påvist følgende avvik:

- Oljeinfiserte metallgjenstander var lagret utenfor tett dekke.
- Oppklipte metallkonstruksjoner fra skip var lagret i flomålet.
- Deler av innlekkingsvannet til dokkområdet ble pumpet direkte ut i overflaten utenfor dokkporten

Utarbeidet dato:	**Godkjent dato:**
Sign.:	Sign.:
Inspektør	Fylkesmiljøvernsjef

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en kontroll ved Norscrap West AS den 04.10.05. Kontrollen inngår som en del av Fylkesmannens arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. **Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.**

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

- AVVIK defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende lover og forskrifter, eller på bedriftens egne prosedyrer og instrukser som har relevans for å ivareta det ytre miljø.

- ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som fylkesmannen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var:

- Lov av 13.03.81 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 første ledd/andre ledd.
- Utslippstillatelse av 09.01.03
- Tillatelse til
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten

3. Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

Utslipp til vann i forbindelse med hogging av skip i dokkområdet
Lagring av metallkonstruksjoner

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold/områder av/ved bedriftens virksomhet.

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:

Avvik 1:

Oljeinfiserte metallgjenstander var lagret utenfor tett dekke.

Avvik fra:
Tillatelse til hogging av skip i dokken på Hanøytangen av 31.03.05
Utslippstillatelse for Norscrap West AS av 09.01.03, pkt. 3.1 og 9.2

Kommentarer:
Etter at dokken ble utleid til Skanska AS med start på leietiden 01.10.05 førte dette til at arbeidsplanen for hogging av Fjord Champion ble endret. Det ble da ikke tid til å klippe opp metallkonstruksjonene i eksportklare biter i dokkområdet og større metallkonstruksjoner ble transport ut av dokkområdet og lagret på utfylt areal nord for fragmenteringsverket. Ved synfaringen var store deler av arealet nord for fragmenteringsverket og mot broen benyttet til mellomlager. Det ble identifisert oljeholdige motordeler blant disse metallkonstruksjonene og hauger med samfengt metallskrap og annet avfall.

Avvik 2:

Oppklipte metallkonstruksjoner fra skip var lagret i flomålet.

Avvik fra:
Tillatelse til hogging av skip i dokken på Hanøytangen av 31.03.05
Utslippstillatelse for Norscrap West AS av 09.01.03, pkt. 3.1 og 9.2

Kommentarer:
Ved synfaringen ble det konstatert at metalldeler var lagret i flomålet slik at det var kontakt mellom disse og sjøvannet. Noe oljefilm på sjøvann inne på fyllingsområdet ble konstatert.

Avvik 3:

Deler av innlekkingsvannet til dokkområdet ble pumpet direkte ut i overflaten utenfor dokkporten.

Avvik fra:
Tillatelse til hogging av skip i dokken på Hanøytangen av 31.03.05
Utslippstillatelse for Norscrap West AS av 09.01.03, pkt. 3.1

Kommentarer:
Under synfaringen ble deler innlekkingsvann fra dokkområdet pumpet via oppsamlingskulvert og til utslipp i overflaten like utenfor dokkporten. Dette er i strid med de tillatelser som regulerer aktiviteten der det er stilt krav om at alt vann fra områder der det kan være fare for avrenning av helse- og miljøfarlige stoffer, skal ha fast dekke og ledes via eksisterende oljeutskiller. Det var ikke tegn til oljefilm på utslippsstedet. Noe hvitt skum dannet seg.

5. Andre forhold

Norscrap West AS fikk 31.03.05 tillatelse til hogging av MT Fjord Champion i dokken på Hanøytangen. Forutsetningen for tillatelsen var at det meste av aktiviteten knyttet til hogging og oppklipping av skipsmetallet skulle foregå i dokkområdet. I sommer ble så dokken leid ut til Skanska AS til produksjon av senketuneller med start på leietiden fra 01.10.05. Dette medførte tidspress på hoggeoppdraget og det har ikke vært mulig å gjennomføre hoggingen som forutsatt.

Fra august av ble derfor større metallkonstruksjoner fra dokkområdet fraktet til det utfylte arealet nord for fragmenteringsverket. Disse metallkonstruksjonene vil senere bli klippet opp med saks og/eller via shredder før eksport. Bedriften opplyser at det mellomlagrede metallet vil være eksportert i løpet av året.

Fylkesmannen ble ikke varslet om disse endringene.