Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@sft.no
Internett: www.sft.no

sft: Inspeksjonsrapport

Informasjon om virksomheten

Virksomhetens navn: SAR Averøy	Rapportnummer: 2009.088.I.SFT
Postadresse: Oljevegen 5, 4056 TANANGER	Dato for kontrollen: 11.03.2009
Besøksadresse: Averøyterminalen Hall 1 Bruhagen Industripark	Organisasjonsnr.: 972096636
Telefon: 71 51 15 10	SFTs saksnr.:
Bransjenr. (NACE-kode): 90.020	Tillatelse datert: 13.07.2001
Virksomheten er: ☐importør ☐forhandler ☐produsent ☐bruker ☒annet:	☐ISO-14001-sertifisert ☐EMAS-registrert

Informasjon om kontrollen

Kontaktperson fra virksomheten ved kontrollen: driftsleder Hans M. Hestvik	Fra Statens forurensningstilsyn (SFT): Egil Strøm Per Antonsen

Følgende hovedtema ble kontrollert:

☒internkontroll	☐støy
☒risikovurdering	☐forbudte og strengt regulerte stoffer
☒utslipp luft og/eller vann	☐substitusjon
☒farlig avfall	☐klassifisering, merking og emballering
☐storulykke	☐deklarering til Produktregisteret
☐egenrapportering	☐sikkerhetsdatablader
☒tillatelse	☒tankanlegg
☒vedlikehold	☐annet:

Resultater fra kontrollen

Det ble avdekket 3 avvik og under kontrollen. Avvikene er nærmere beskrevet fra side 3 i denne rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjon er nærmere beskrevet på side 2. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

18.3.2008	Per Antonsen		Bjørn Bjørnstad
dato	inspektør	Statens forurensningstilsyn	seksjonssjef

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. SFT ber om en skriftlig bekreftelse innen 1. mai 2009 på at avvik er rettet. Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp disse avvikene innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet.

Varsel om tvangsmulkt

SFT varsler herved at dersom vi ikke har mottatt en tilbakemelding med en bekreftelse på at avvikene er rettet eller en tidfestet handlingsplan for å få avvikene rettet, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil tre i kraft etter en fastsatt frist og være i størrelsesorden kr 20 000,- første dag. Kommentarer til varslet kan sendes til SFT innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 3, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11.100,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.sft.no. jf. offentlighetsloven. Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernavdeling i Møre og Romsdal, Averøy kommune og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Avvik

Avvik 1: **Virksomheten har lagret farlig avfall på tank SAV 6 i mer enn ett år.**

Avvik fra: Utslippstillatelse for SAR AS avd. Averøy oversendt 20.03.2006 pkt. 1.2.

Kommentarer: Under inspeksjonen var det lagret 912 m3 ubehandlet farlig avfall på tank SAV 6. Det var denne tanken som var utsatt for en eksplosjon der en person omkom den 27. mai 2008. På tanken var det lagret oljeholdig avfall som var levert til anlegget til forskjellig tid. Avfallet er tatt i mot i perioden fra 8. januar 2008 til 17. april 2008.

Innfylling på tanken skjer fra toppen, mens uttaket for behandling skjer fra bunnen. Det innebærer at det oppstår en lagdeling, der det eldste avfallet ligger nederst i tanken, mens det som ble lastet inn sist blir liggende på toppen. Rett i etterkant av uhellet ble ca. 400 m3 av det avfallet som var lagret nederst i tanken behandlet for å avlaste tanken. Siden har det ikke vært behandlet noe materiale fra tanken. Det innebærer at tank SAV 6 nå inneholder avfall som har vært lagret i mer enn ett år uten at det er viderebehandlet.

Avvik 2: Analyser av avløpsvannet viser for høye verdier av TOC.

Avvik fra: Utslippstillatelse for SAR AS avd. Averøy oversendt 20.03.2006 pkt. 3.1.

Kommentarer: Avløpsvannet har gått til utslipp siden slutten av august 2008. Virksomheten tar jevnlig prøver av avløpsvannet, siden 27. august er det tatt ut 9 prøver som er sendt til analyse hos akkreditert laboratorium (Intertek West Lab A/S). Analysene har siden oppstart vist en økende tendens, og har i perioden hatt en midlere konsentrasjon på om lag 3000 mg/l. I utslippstillatelsen er det stilt krav om maksimal konsentrasjon på 1000 mg/l.

Avvik 3: Det skriftlige internkontroll systemet for SAR AS avd. Averøy mangler sentrale elementer.

Avvik fra: Forskrift om internkontroll. § 5 pkt Utslippstillatelse for SAR AS Avd Averøy oversendt 20.03.2006 pkt. 11.2

Kommentarer: Virksomheten har utarbeidet et overordnet styringssystem som er felles for alle virksomheter i SAR - konsernet. Det er imidlertid ikke utarbeidet noen skriftlig dokumentasjon for styringen av SAR - Averøy. I henhold til SFTs utslippstillatelse skal et skriftlig opplegg for utslippskontroll sendes SFT senest 3 måneder etter at driften er startet. SFT kan så langt ikke se å ha mottatt noe slikt dokument.

I henhold til internkontrollforskriften § 5, andre ledd skal styringssystemet i tillegg omfatte skriftlig dokumentasjon av:

- Mål for helse, miljø og sikkerhet
- Oversikt over virksomhetens organisasjon
- Kartlegging av farer og problemer og på denne bakgrunn vurdering av risiko mv.
- Rutiner iverksatt for å forebygge overtredelse av krav, herunder mottakskontroll, utslippskontroll og rutiner som sikrer optimal drift av renseanlegget.
- Overvåking og systematisk gjennomgang av internkontrollen.

For å oppfylle kravene i forskriften må flere av disse elementene utarbeides spesifikt for hver virksomhet.

Kommentarer/andre forhold:

Kontrollen ble gjennomført som en oppfølging av SFT og DSBs felles kontroll den 25. juni 2008. Bedriftens oppfølging av avvikene er beskrevet i brev til SFT med kopi til DSB datert 30.09.2008. Oppfølging av avvikene ble verifisert under denne kontrollen uten at det ble identifisert avvik.

I forhold til tidligere registrert avvik 4 "SAR Averøy oppbevarer brannfarlig vare uten at det er gitt tillatelse til dette", opplyste bedriften at de har sendt søknad til DSB datert 23. september 2008. Dette forholdet ble ikke fulgt opp videre under denne inspeksjonen.

Under inspeksjonen opplyste bedriften at de var i ferd med å klargjøre anlegget slik at det kan ta imot borkaks for behandling i tillegg til mudslop som de behandler i dag.