Fylkesmannen i Hordaland

Viking Fjord AS - inspeksjonsrapport nr. 2007.055.I.MVAHO

Bedriftens navn:	Viking Fjord AS	**Arkivkode:**	07/9022-461.3
Bedriftens adresse:	5450 Sunde	**Anleggsnr:**	1224.014.01
Organisasjonsnr:	979 700 121	**Bransjenr.(NACE –koder):**	15.209
Utslippstillatelse av:	10.12.2001	**Forrige kontroll:**	17.09.1998
		Tidsrom for kontrollen:	21.08.2007
Tilstede fra virksomheten:	Torgun Gjefsen Kjetil Haktorson Heidi Kværnenes Hans Einar Holmedal	**Fra fylkesmannen:**	Sissel Storebø Silje Tingstad

Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen følgende kontrollerte områder:

- Utslipp til ytre miljø
- Handtering av farlig avfall/avfall
- Kartlegging/utskifting av PCB-holdige kondensatorer
- Merkeplikten for PCB – holdige isolerglassruter
- HMS-dokumentasjon som omfatter ytre miljø

Hovedkonklusjon :

Under inspeksjonen ble det påvist følgende avvik og anmerkninger:
Avvik:

1. **Virksomheten har ikke fullt ut utarbeidet internkontroll som omfatter det ytre miljø**
2. **Virksomheten overholder ikke vilkår i utslippstillatelsen**
3. **Lagring og viderelevering av farlig avfall er ikke tilfredsstillende**
4. **Virksomheten oppfyller ikke regelverket vedrørende utfasing av PCB – holdige kondensatorer i lysarmatur**

Anmerkninger:

1. **Virksomheten sorterer ikke avfallet**
2. **Virksomheten har ikke undersøkt om bygget inneholder produkter som er PCB - holdige**

Utarbeidet dato : 23.08.2007

Sign.: Sissel Storebø

Saksbehandler

Godkjent dato: 23.08.2007

Sign.:

Seksjonssjef

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en kontroll ved Viking Fjord AS den 21.08.2007. Kontrollen ble gjennomført på bakgrunn av skriftlig klage på utslipp fra bedriften. Kontrollen inngår også som en del av Fylkesmannens arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. **Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.**

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

■ AVVIK defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende lover og forskrifter, eller på bedriftens egne prosedyrer og instrukser som har relevans for å ivareta det ytre miljø.

☐ ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som fylkesmannen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.

Alle tilsynsrapporter fra Fylkesmannen i Hordaland er offentlige og legges ut på vårt nettsted fylkesmannen.no/hordaland.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var:

- Lov av av 13.03.81 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 første og andre ledd.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 om farlig avfall
- Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), § 3-1
- Utslippstillatelse av 10.12.2001

3. Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Utslipp til ytre miljø
- Handtering av farlig avfall/avfall
- Kartlegging/utskifting av PCB-holdige kondensatorer
- Merkeplikten for PCB – holdige isolerglassruter
- HMS-dokumentasjon som omfatter ytre miljø

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved bedriftens virksomhet.

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:

Avvik 1:

Virksomheten har ikke fullt ut utarbeidet internkontroll som omfatter det ytre miljø.

Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 og utslippstillatelse punkt 6.1 datert 10.12.2001.

Kommentarer:
Den som har ansvar for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll. Dette gjelder også for bedriftens forhold til det ytre miljø.

Risikovurdering
Miljørisikovurdering for det ytre miljø er ikke gjennomført slik det er stilt krav om i internkontrollforskriften. Bedriften har ikke vurdert risiko og kartlagt farer som kan medføre fare for utslipp til ytre miljø, samt utarbeidet tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Skriftlige rutiner for å unngå utslipp til ytre miljø
Bedriften har manglende skriftlige rutiner som omhandler ytre miljø. I dette ligger at de arbeidsrutiner som alt finnes må dokumenteres og systematiseres slik at de kan inngå i internkontrollen. Dette gjelder blant annet skriftlige rutiner for utslippskontroll og håndtering av farlig avfall, herunder rutiner som sikrer forsvarlig håndtering av kasserte PCB - holdige produkter.

Avvik 2:

Virksomheten overholder ikke vilkår i utslippstillatelsen.

Avvik fra:
Utslippstillatelse datert 10.12.2001, punkt 2.2, 6.2 og 6.3.

Kommentarer:

1. Virksomheten har ingen dokumentasjon som viser om utslippskravene til utslipp blir overholdt. I henhold til utslippstillatelsen skal det gjennomføres utslippskontroll av avløpsvannet fra bedriften. Fett i avløpsvannet skal ikke overstige 150 mg/l. Det skal tas 4 blandprøver i året av utgående avløpsvann sammensatt av minst 3 prøver tatt med 5. min. mellomrom.

2. Virksomheten fører ikke journal over avfallsmengde som blir generert med virksomheten, jf punkt 6.3 i utslippstillatelsen.

Avvik 3:
Lagring og viderelevering av farlig avfall er ikke tilfredsstillende.

Avvik fra:
Avfallsforskriften kapt. 11, Farlig avfall § 11-8.

Kommentarer:
1. Fat med spillolje sto lagret utendørs og tilgjengelig for uvedkommende. Farlig avfall må være sikret med hensyn til mulig søl/lekkasje til resipient/grunn. Det farlige avfallet skal også merkes med dets innhold.

2. Bedriften kunne ikke dokumentere innlevering av farlig avfall til godkjent mottak. Deklarasjonsskjema er ikke tatt i bruk.

Avvik 4:
Virksomheten oppfyller ikke regelverket vedrørende utfasing av PCB – holdige kondensatorer i lysarmatur.

Avvik fra:
Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter § 3-1

Kommentarer:
PCB- holdige kondensatorer må fases ut innen 31.12.2007, jf produktforskriften § 3 -1. Virksomheten har kartlagt de utfasingspliktige PCB - holdige kondensatorene i lysarmaturene i bygget, til sammen 59 stykker. Virksomheten har ikke utarbeidet en tidfestet utfasingsplan eller en avfallsplan knyttet til utfasingen for disse.

5. Anmerkninger

Anmerkning 1.
Alt avfall (isopor, trepaller, papp og restavfall) som genereres ved virksomheten går i felles container før det blir levert godkjent innsamler. En bedrift av denne størrelse bør kildesortere avfallet.

Anmerkning 2.
Virksomheten har ikke undersøkt om bygget inneholder produkter som er PCB - holdige. I bygg reist eller rehabilitert i perioden 1960- 80 kan PCB - holdige produkter som fugemasse, mørtel, avrettingsmasse, lim og lignende være brukt. Dersom slike bygg rives eller rehabiliteres vil farlig avfall kunne genereres. Farlig avfall skal deklareres og leveres til godkjent mottak.

6. Andre forhold

Klage
Fylkesmannen har mottatt skriftlig klage i brev av 20.06.2007 på utslipp fra virksomheten. Det er vedlagt bilder med klagen som viser forurensning fra virksomheten. Klagen er forelagt virksomheten. Det ble ved inspeksjonen opplyst at dette er utslipp av sjøvann som blir ført i retur til resipient etter pumping av laks fra mærene til bedriftens kjøletank ved anlegget. Utslippet skaper skumvann som kan være innblandet med slim fra laksen. Utslippet er like utenfor kaien og kan ved de rette strømforhold, bli ført inn til Sundsvågen.

Fylkesmannen ber om en skriftlig redegjørelse senest innen 01.12.2007 for forholdene og om hvilke tiltak som kan og skal iverksettes for å unngå ytterligere forurensning. Vi vil presisere at utslipp er uønsket, og at bedriften plikter å holde utslippene på et slikt nivå at unødvendig ulempe for omgivelsene unngås, jf. § 7 i forurensingsloven.

Produksjonsramme
Gjeldende utslippstillatelse omfatter slakting og foredling av 12 000 tonn/år. Det ble ved inspeksjonen opplyst at bedriften vil i 2007 slakte 18 000 tonn. Bedriften vil om kort tid søke Fylkesmannen om økt ramme for slakting.