Fylkesmannen i Østfold

Rapportnr.	**028 /2009**
Status :	**foreløpig/endelig**

INSPEKSJONSRAPPORT
BEDRIFT:

Informasjon om virksomheten

Virksomhetens navn:	Indre Østfold Gjenvinning AS	Tidsrom for inspeksjonen:	22.06.2009
Postadresse:	Faugliveien 177 1850 Mysen	Tidligere kontrollert:	Nei
Besøksadresse: Kommune:	Som over	Organisasjonsnr.:	988909246
Telefon:	69899400	FMs saksnr.:	
Bransjenr. (NACE-kode):	38.110	Tillatelse datert: Siste endring:	02.04.2008
Virksomheten er: ☐importør ☐forhandler ☐produsent ☐bruker ☒annet: Sorteringsanlegg for avfall		☐ISO-14001-sertifisert ☐EMAS-registrert	

Informasjon om inspeksjonen

Kontaktpersoner fra virksomheten under inspeksjonen: Roar Johannesen (daglig leder) Øyvind Stene (eier)	Fylkesmannens inspeksjonsgruppe: Toralf Deilhaug (FMVA Østfold)

Følgende hovedtema ble kontrollert:

☒tillatelse	☐vedlikehold
☒internkontroll	☐tankanlegg
☒risikovurdering	☐klassifisering, merking og emballering
☒utslipp luft og/eller vann	☐forbudte og strengt regulerte stoffer
☒farlig avfall	☒sikkerhetsdatablader
☒støy	☒substitusjon
☒egenrapportering	☐deklarering til Produktregisteret
☐storulykke	☒annet: PCB

Resultater fra inspeksjonen

Det ble konstatert 2 avvik under inspeksjonen. Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 i denne rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

08.07.09 Toralf Deilhaug

dato Inspektør Signatur

Oppfølging etter inspeksjonen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen ber om en skriftlig bekreftelse innen 15.08. 2009 på at avvik er rettet. Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp disse avvikene innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet.

FYLKESMANNEN understreker at virksomheten har mye å rette opp i sin internkontroll som for eksempel skriftlige prosedyrer, måleprogram og etablering av miljørisikoanalyse. Vi anbefaler at virksomheten kontakter en kvalifisert konsulent i arbeidet med å rette avvikene og for å øke kompetansen på relevant regelverk.

Gebyr for inspeksjonen
Virksomheten er plassert i risikoklasse 4, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll (endagstilsyn). Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 4.300,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen
Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via http://www.Fylkesmannen.no. jf. offentlighetsloven. Rapporten sendes også til kommunen.

1. Innledning

Formålet med inspeksjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Inspeksjonen omfattet bl.a. undersøkelse av om:

- virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende
- aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
- virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt

Inspeksjonen ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon ved stikkprøvekontroll av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Aktuelle lover og forskrifter
- Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen.
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.

Dokumenter av spesiell viktighet for gjennomføring av inspeksjonen er listet i vedlegg 1.

3. Omfang

Fylkesmannens inspeksjon omfattet følgende områder:

- Internkontroll
- Risikovurdering
- Håndtering av farlig avfall
- PCB i bygg og isolervinduer
- Støy

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under inspeksjonen:

Avvik 1
Bedriftens internkontroll er mangelfull på flere områder.

Avvik fra
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, 2.ledd, punkt 4, 6 og 7.

Kommentar
Bedriften har en internkontroll med hovedfokus rettet mot arbeidsmiljø og produktkvalitet. For området ytre miljø er det imidlertid en rekke mangler, som for eksempel:

Bedriften har ikke gjennomført miljørisikoanalyser for ytre miljø/ forurensning.

Det er ikke dokumenterbart opplæringsprogram i forbindelse med internkontrollen for de ansatte.

Bedriften kjøper inn kjemikalier/ kjemiske produkter fra norske leverandører, men har ikke sikkerhetsdatablader for noen av produktene (mangler stoffkartotek).

Det er ikke utarbeidet skriftlige rutiner for blant annet mottakskontroll av avfall, sortering av avfall, plassering av avfall på tillatte områder, avvisning av lass, avviksrapportering og –oppfølging, tiltak mot akutt forurensning (spill/ lekkasjer/ brann), varsling, og substitusjon av egne kjemikalier (verksteds- og rengjøringskjemikalier).

Avvik 2
Bedriftens oppfølging av vilkårene gitt i tillatelsen er mangelfull.

Avvik fra
Tillatelse til mottak, sortering, oppbevaring og mellomlagring av avfall på Hauer næringspark i Eidsberg kommune, punkt 4, 5, 7.5, 8 og 9.2.

Kommentar
Tillatelsens punkt 4 stiller krav om at blandet avfall må lagres under tak, eventuelt i lukket konteiner. Det er eksplisitt angitt at løs lagring skal skje på fast dekke. Det ble under kontrollen funnet en stor haug blandet avfall lagret på drenerende grunn ute. Avfallet besto av store mengder trevirke og paller, med iblanding av mye kreosotimpregnerte stolper, saltimpregnerte bygningsmaterialer, utrangerte møbler med skumplastputer og en del el.kabler. Det ble videre funnet at EE-avfall ble lagret utenfor lagerbygning, på drenerende underlag og i umiddelbar tilknytning til trafikkert område (inn- og utkjøringsområdet). En del av EE-avfallet besto av reklameskilt med lysstoffrør – en del av disse var blitt knust på stedet (påkjørt).

Tillatelsen punkt 5 angir at bedriften skal ha dokumenterbare rutiner for mottakskontroll, og avviksregistrering ved tilførsel av ulovlig avfall til anlegget. Bedriften kunne ikke legge fram slike skriftlige rutiner. Det må imidlertid bemerkes at den manuelle sorteringen på kontrolltidspunktet virket som å fungere godt, og de ansatte hadde fått muntlig opplæring og

oppfølging. Det ble under kontrollen funnet over 30 bokser med rester av herder til kunstgress, Ibola R 201, del B (merket Xn og inneholdende difenylmetandiisocyanat): dette er farlig avfall som bedriften ikke skal ta imot, og som skulle vært avviksbehandlet - dokumentasjon på eventuell avviksbehandling kunne ikke legges fram. Det bemerkes videre at bedriftens innarbeidete rutiner (skriftlige rutiner mangler) for å kontrollere at PCB-sanering er gjennomført før levering av bygge- og anleggsavfall er mangelfull.

Tillatelsen punkt 7.5 angir at anlegget skal være fysisk avsperret for å hindre uvedkommende i å komme inn på området. På kontrolltidspunktet var kun en mindre del av området gjerdet inn, og det var kun en enkel bom for avsperring av veien (bar preg av å være ute av bruk).

Tillatelsen punkt 8 gjelder internkontroll, og aktuelle mangler er kommentert i avvik 1. Det gjøres oppmerksom på at beredskapsplan må utarbeides etter at miljørisikovurderingene er utført.

Tillatelsen punkt 9.2 krever at bedriften skal sende inn en årsrapport innen 01.03 hvert år: dette er ikke gjort.

5. Andre forhold

Det blei under kontrollen funnet en 1000 liters plastkonteiner med diesel, plassert utenfor verkstedet og rett ved overvannskum. Konteineren var ikke sikret med oppsamlingskar, og utgjør pga plasseringen inntil intern kjørevei en betydelig risiko for grunnforurensning. Konteineren ble påvist å tilhøre innleid entreprenør (Gammelsrud), som ble varslet om avviket. Både det innleide firmaet og kontrollert virksomhet er ansvarlig for å rette opp dette forholdet.

Bedriften har byttet daglig leder i år, og er i gang med en stor ombygging og nybygging. Ny daglig leder er i gang med en omfattende ryddeprosess, og har startet arbeidet med å få på plass internkontrollen.