Fylkesmannen i Agder

Vår dato: 05.04.2019

Deres dato:

Teigen Hermod AS avd. Lyngdal
3414 Lierstranda

Saksbehandler, innvalgstelefon
Ildikó Nordensvan, 37 01 75 51

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Teigen Hermod AS avd. Lyngdal

Kontrollnummer: 2019.017.I.FMAG

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Christine Løvvik - miljø- og kvalitetsleder

Andre deltagere fra virksomheten:
Årstein Skrettingland - regionleder
Eirik Hartveit - avdelingsleder

Fra Fylkesmannen i Agder:
Ildikó Nordensvan

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Agder:
Veronica Skjævestad
Liudmila Pechinkina

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Teigen Hermod AS avd. Lyngdal den 26. mars 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Agder avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Mellomlagring av farlig avfall er ikke i tråd med regelverket.
- Leveringsplikten for farlig avfall overholdes ikke for alle fraksjoner.
- Vedlikehold av fast ugjennomtrengelig dekke er ikke tilfredsstillende.

Anmerkninger:

- Størrelsen på fast ugjennomtrengelig dekke bør utvides.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

4. april 2019	Ildikó Nordensvan	Veronica Skjævestad
dato	kontrollør	faggruppeleder forurensning
	Fylkesmannen i Agder	

Kopi av rapporten sendes til:
Lyngdal kommune

Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: TEIGEN HERMOD AS AVD LYNGDAL	
Organisasjonsnr.: 971819022	**Eies av:** 916773234
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Teigen Hermod AS avd. Lyngdal	**Anleggsnr.:** 1032.0076.01
Kommune: Lyngdal	**Fylke:** Vest-Agder
Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy	
Tillatelse gitt: 17. mars 2017	**Sist endret:** 31. januar 2018

Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og tillatelsen overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

Internkontroll
Prosess og renseutstyr
Utslipp til luft
Utslipp til vann
Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Oppfølging etter inspeksjonen

Teigen Hermod AS avd. Lyngdal plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Teigen Hermod AS avd. Lyngdal innen 10. mai 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmavpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Agder v/Ildikó Nordensvan.

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 20. februar 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Teigen Hermod AS avd. Lyngdal bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Agder. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Agder (jf. offentleglova).

Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1
Mellomlagring av farlig avfall er ikke i tråd med regelverket.

Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5
Tillatelse av 17.3.2017, pkt. 3.4 Vilkår ved lagring av farlig avfall

Kommentarer:
I henhold til avfallsforskriften kapittel 11 skal farlig avfall tas hånd om på en forsvarlig måte. Det innebærer bl.a. at farlig avfall skal mellomlagres på en sikker måte og lagringsplassen sikres mot utslipp og lekkasjer. Oppbevaringen skal blant annet sørge for at det farlige avfallet er beskyttet mot ytre påvirkninger. Lagringsplass for farlig avfall, f.eks. miljøkonteiner med tilhørende oppsamlingsarrangement skal være av egnet, god nok kvalitet og godt vedlikeholdt for det stoffet som lagres og for de aktuelle ulike klimatiske forhold.

Bedriften mellomlagrer flyttende farlig avfall i utendørs konteiner med oppsamlingsarrangement i gulvet i tilfelle lekkasjer. Ved befaring på anlegget har vi observert at denne sikkerhetsbarrieren var oppfylt av vann/oljeholdig vann og rommet for ev. lekkasje ble dermed brukt opp.

Avvik 2
Leveringsplikten for farlig avfall overholdes ikke for alle fraksjoner.

Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-8

Kommentarer:
I henhold til avfallsforskriften § 11-8 skal det farlige avfallet leveres minst 1 gang pr. år når mengden farlig avfall overstiger 1 kg. Leveringsplikten gjelder for alle fraksjoner farlig avfall.

Bedriften har rutiner på å levere farlig avfall flere ganger per år, men noen typer farlig avfall leveres etter behov og med hensyn til mengde og transport. Dette gjelder f.eks. bremsevæske og frostvæske som ikke ble levert hvert år.

Vi fikk opplyst om at oljeutskilleren tømmes regelmessig, men ikke hvert år. Virksomheten mener at funksjonen av oljeutskilleren blir forstyrret dersom oljeutskilleren tømmes for ofte. Virksomheten kunne imidlertid ikke dokumentere dette. Oljeinnholdet i avløpsvannet og oppsamlingsvolumets størrelse er avgjørende for nødvendig tømmeintervall. Hovedregelen er imidlertid at oljeutskilleren skal tømmes minimum én gang pr år, eller underlegges en kontrollrutine som sikrer at den blir tømt til riktig tid. Når det gjelder tømming av sandfang gjør vi oppmerksom på at når ca. 50 % av volumet er fylt opp (eller 50 cm restvannsnivå peiles) bør sandfanget tømmes. Slam fra oljeutskilleren og sand fra sandfanget regnes som farlig avfall og skal tømmes/leveres 1 gang pr. år, jf. NORVAR-rapport 156/2007 Veiledning for oljeutskilleranlegg.

Avvik 3
Vedlikehold av fast ugjennomtrengelig dekke er ikke tilfredsstillende.

Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 punkt 7
Tillatelse av 17.3.2017 pkt. 2.8 plikt til forebyggende vedlikehold

Kommentarer:
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. I dette ligger at det skal foreligge regelmessig vedlikehold av fast ugjennomtrengelig dekke.

Ved tilsynet observerte vi hull på dekket. Bedriften kunne ikke dokumentere at dette avviket er tatt opp til vurdering og at det er planlagt tiltak å tette dekket.

Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1
Størrelsen på fast ugjennomtrengelig dekke bør utvides.

Kommentarer:
Tekniske minimumskrav for behandlingsanlegg i samsvar med avfallsforskriftens kap. 4, vedlegg 1 stiller krav til hvilke områder som trenger fast ugjennomtrengelig dekke på passende areal for å beskyttes mot grunnforurensning. Mottaks-, saneringsplass og lagringsplass for pressede biler skal ha fast ugjennomtrengelig dekke. Hvor stort areal som trenger fast ugjennomtrengelig dekke må vurderes etter risiko og grunnforhold og ellers etter planlagt logistikk på plassen.

Bedriften har tre fast ugjennomtrengelige dekker og to av dem er koblet til oljeutskillere. Anlegget har tillatelse til samtidig lagring av 35 bilvrak. Bedriften opplyste at de etterstreber seg å ha rask behandling og omsetning/viderelevering av vrak. Det kan likevel forekomme perioder når det er mange vrak i bedriftens område og at dekket for innkommende biler er ikke stort nok. Vi gjør oppmerksom på at dersom bedriften, på grunn av plassmangel, plasserer innkommende vrak utenfor tett dekke skal det registreres avvik siden et slikt forhold er overskridelse av tillatelsens vilkår. Teigen Hermod bør vurdere å utvide størrelse på dekke slik at det sikres tilstrekkelig mottakskapasitet ved anlegget. Dette forholdet kan gjerne være en del av bedriftens nye oppdaterte miljørisikovurdering.

Andre forhold

Ved tilsynet har vi i felleskap med bedriften gjennomgått tillatelsens vilkår. Det kom frem at det er behov for rettelse og presisering i ordlyd i tillatelsens pkt. 1.1. R*ammer for virksomheten*. Fylkesmannen vil rette opp tillatelsens rammer innen kort tid.

Utslippskontroll og årsrapport for 2018 var tema for tilsynet. Årsrapporten vil bli sendt oss på nytt. Bedriften har utvidet prøvetaking og utslippskontrollen omfatter flere parameter enn tillatelsen regulerer uttrykkelig med konkrete grenseverdier. Resultat etter utslippskontroll viser for høye verdier av bl.a. metaller (Zn, Pb, Cu og Cr) og noen PAH-forbindelser. Ved tilsynstidspunktet var det usikkert hvor store virksomhetens faktiske utslipp av disse stoffene var. Fylkesmannen vil gi tilbakemelding på årsrapport og ta opp resultat etter utvidet utslippskontroll som egen sak.

Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Internkontroll, med tilhørende avviksregistrering
- Miljørisikovurdering
- Avfallsdeklarasjoner
- Journalføring
- Tilstandsrapport for oljeutskillere