Fylkesmannen i Troms
Miljøvernavdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon
May-Helen Holm, 77642206

Vår dato	Vår referanse
7.7.2015	2015/2380-6
Arkiv nr.	Deres referanse

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved HRS Metallco AS

Dato for inspeksjonen: 07.05.15

Saksnummer hos Fylkesmannen: 2015/2380-4
Kontrollnummer: 2015.003.A. FMTR

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:	Fra Fylkesmannen:
Rune Rasmussen John Skog Ronald Walsøe Raymond Nilsen Kent Harald Andersen	May-Helen Holm Lisa Bjørnsdatter Helgason

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos HRS Metallco AS under inspeksjonen 07.05.15.

Denne rapporten er endelig. HRS Metallco AS har mottatt foreløpig rapport av 18.6.2015. Fylkesmannen i Troms mottok tilbakemelding fra HRS Metallco AS på rapport 3.7.2015.

Fylkesmannen avdekket 1 avvik og *3* anmerkninger under inspeksjonen.

Følgende avvik ble avdekket:

1. Oljeutskiller er hydraulisk overbelastet.

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi ber HRS Metallco AS om en skriftlig bekreftelse innen 1.9.2015 på en plan på hvordan avviket skal rettes. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Vi takker for god mottagelse og godt samarbeid på kontrolldagen.

7.7.2015		May-Helen Holm
Dato	Fylkesmannen i Troms (etter fullmakt)	Kontrollør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 987863811	**Eies av (org.nr):** 974683466
Besøksadresse: Skavdalsveien 6, 9409 Harstad	**Telefon:**
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320	**E-post:** firmapost@hrsmetallco.no

Kontrollert anlegg

Navn: HRS Metallco AS	**Anleggsnummer: 1903.0065.08**
Kommune: Harstad	**Saksnummer:** 2015/2380-4

Bakgrunnen for inspeksjonen:

Denne inspeksjonen inngår i en landsdekkende tilsynsaksjon rettet mot biloppsamlingsplasser. Hensikten med kontrollen er å undersøke om behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy praktiserer en forsvarlig miljøsanering av kjøretøyene i henhold til tillatelsen og avfallsforskriften.

Inspeksjonen ble gjennomført 07.05.15. Kontrollen omfattet en gjennomgang av dokumenter, intervju av daglig leder, avdelingsleder og seniorrådgiver KS, og befaring på anlegget der også saneringsansvarlig og vektoperatør deltok.

Kontrollen inngår også som en del av miljøvernmyndighetenes arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Miljøsanering.
- Forsøpling eller forurensning til omgivelsene.
- Fast dekke.
- Oljeutskiller.
- Håndtering av farlig avfall.
- Avviksbehandling.
- Risikovurdering.

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved virksomheten. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber HRS Metallco AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 01.09.15 på en plan for hvordan avviket skal rettes.

Regelverk

- Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 første ledd/andre ledd og § 29.
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 4 om kasserte kjøretøy og kapittel 11 om farlig avfall.
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5.
- Lov av 1.september 1977 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

Informasjon om regelverk finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no

Definisjoner

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i tillatelse).

Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontroller fra Fylkesmannen, jf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Størrelsen på gebyret er knyttet til virksomhetens risikoklasse som er gitt i tillatelsen.

HRS Metallco AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3, og skal betale et gebyr på NOK 12 200,-.

Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1
Oljeutskiller er hydraulisk overbelastet.

Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5, punkt 6
Utslippstillatelse av 14.2.2011, punkt 2.2

Kommentarer:

Under tilsynet fikk vi se dimensjoneringsberegninger for oljeutskiller gjennomført av Sweco. Her kom det frem at i perioden med snøsmelting på våren vil oljeutskilleren motta for mye overvann, slik at oljeutskilleren blir hydraulisk overbelastet.

HRS Metallco AS må snarest, og innen 1.september 2015, sende inn en plan på hvordan avviket skal lukkes.

Anmerkninger

Anmerkning 1:

Virksomheten fortalte at rundt dato for vrakpantfrist kom det så mange biler inn, at det var vanskelig å holde seg innenfor rammen på 30 lagrede usanerte biler samtidig på området. Fylkesmannen vurderer ikke at det foreligger en forurensningsfare pr. dags dato, men oppfordrer virksomheten å søke om endring av rammen i utslippstillatelsen.

Anmerkning 2:

Virksomheten mangler skriftlig rutine for tømming av pressvæske ved pressa.

Anmerkning 3:

Virksomheten har eget utstyr for tapping av KFK-gasser, men Fylkesmannen i Troms kan ikke se at virksomheten har deklarert KFK-gass til godkjent avfallsmottak i 2014-2015. KFK-gass er en sterk drivhusgass, samtidig som den kan redusere ozonlaget i den øvre atmosfære. Fylkesmannen i Troms vil følge opp om KFK-gass er levert inn til godkjent avfallsmottak ved neste årsrapport/tilsyn.

Andre forhold:

Det kunne ikke fremlegges dokumentasjon på levert Hg for inneværende år. Virksomheten fortalte at det de fant av Hg-komponenter leveres til HRS elektroretur for videre håndtering. Fylkesmannen har ingen innvendinger mot dette, men påpeker at farlig avfall som genereres ved virksomheten må kunne spores.