Fylkesmannen i Oppland
Miljøvernavdelingen

Kontrollrapport

Saksnummer: 2015/6296 **Dato for kontrollen: 20.5.2015**

Informasjon om kontrollert virksomhet

Navn og adresse: Hunder Bildemontering	**Virksomhetens org.nr (bedrift / ENK):** 972 480 657 / 954 079 341
Adresse: Hundervegen 437, 2636 Øyer	**Virksomhetens telefon** 61 27 72 90
Kommune / kommunenr.: Øyer / 0521	**Bransjenr. (NACE-kode):** 45.320 – Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Anleggsaktivitet*: Behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy	**Anleggsnummer*:** 0521.0007.01

* referer til Forurensningsmyndighetenes database Forurensning

Til stede ved inspeksjonen

Fra virksomheten: Bjørn Gustavsen	Fra Fylkesmannen: Tore Pedersen

Bakgrunn for inspeksjonen
Den forhåndsvarslede kontrollen 20.5.2015 hos Hunder Bildemontering ble iverksatt med bakgrunn i årets landsdekkende kontrollaksjon rettet mot biloppsamlingsplasser og behandlingsanlegg for kasserte kjøretøyer, i regi av Miljødirektoratet. Hovedfokus for aksjonen er å undersøke hvordan bransjen har utviklet seg med hensyn på overholdelse av sentrale miljøkrav i løpet av de siste 10 årene. Fylkesmannen er myndighet for å kontrollere om biloppsamlingsplassene overholder regelverket.

Hunder Bildemontering har tillatelse fra Fylkesmannen av 12.11.2003.

Resultater fra inspeksjonen
Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble påvist ved inspeksjon hos Hunder Bildemontering 20.5.2015. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Følgende hovedtema ble kontrollert:
- Overholdelse av krav i tillatelse og forurensningslovverket for øvrig
- Internkontroll og journalføring
- Miljøsanering av kasserte kjøretøy
- Håndtering av farlig avfall

Fylkesmannen avdekket 1 avvik under kontrollen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 2 og utover i rapporten.

Oppfølging etter kontrollen
Virksomheten plikter snarest å rette avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Hunder Bildemontering innen 27.11.2015 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. Eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen, klageinstans er Miljødirektoratet.

Orientering om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. krav i *forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 nr. 931* (forurensningsforskriften) § 39-3 og 39-6.

Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 12 200 i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen et vedtak som ikke kan påklages. Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Dokumentunderlag – krav som gjelder

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Virksomhetens utslippstillatelse fra Fylkesmannen av 20.06 2011.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal, jf. offentlighetsloven.

Kopi av endelig rapport sendes også til Øyer kommune til orientering.

Definisjoner

Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i tillatelser og dispensasjoner.

Anmerkning:
Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble påvist under Fylkesmannens inspeksjon:

Avvik 1 Miljøsanering av kasserte biler er ikke tilfredsstillende

Avvik fra: Avfallsforskriften § 4-7 Vedlegg 1
Avfallsforskriften § 11-4 (avfallstyper)
Avfallsforskriften § 11-5 (lagring)

Grunnlag for avviket:
Under inspeksjonen ble det funnet en kvikksølvbryter i en eldre Volvo. Kvikksølvbrytere skal fjernes under miljøsaneringen og lagres forsvarlig før de leveres til godkjent mottak. Det står blant annet i avfallsforskriften § 4-7 vedlegg 1 at kvikksølvholdige komponenter skal demonteres, der det er mulig. Bildet under viser et nærbilde av lampeboksen med kvikksølvbryteren synlig, og dette er en komponent som helt klart er mulig å demontere.

Bilde 1: Kvikksølvholdig bryter. På undersiden av panseret er det montert en liten lampeboks. Inne i boksen er det en liten ampulle (synlig til høyre i bildet) med kvikksølv som fungerer som en vippe-bryter. Når panseret løftes vil kvikksølvet kortslutte to ledere, og lampen vil lyse.