Fylkesmannen i Hordaland

Sakshandsamar, innvalstelefon
Sissel Storebø, 5557 2317

Vår dato
26.10.2015
Dykkar dato

Vår referanse
2015/13810
Dykkar referanse

Strømsnes Akvakultur AS
Askvegen 263
5307 ASK

Rapport frå inspeksjon ved Strømsnes Akvakultur AS 20. oktober 2015
Rapportnummer: 2014.026.I.FMHO

Kontaktpersonar ved inspeksjonen:

Frå verksemda:
Klaus Nyhammer

Frå Fylkesmannen i Hordaland:
Tom N. Pedersen, Julie Andersen og Sissel Storebø

Resultat frå inspeksjonen

Denne rapporten omhandlar avvik og merknader frå inspeksjonen. Dersom vi ikkje får melding om faktiske feil i rapporten innan to veker etter at rapporten er motteken, er rapporten endeleg.

Fylkesmannen i Hordaland fann 3 avvik og har gitt 2 merknader under inspeksjonen innan følgjande tema:

- krav i utsleppsløyvet
- internkontroll for ytre miljø
- farleg avfall

Avvika og merknadene er nærare omtalt frå side 3 og utover i rapporten.

Strømsnes Akvakultur AS må sende ei skriftleg stadfesting innan **31. januar 2016** på at avvika er retta. Oppfølginga etter inspeksjonen er nærare omtalt på side to.

Tom N. Pedersen
seniorrådgjevar

Sissel Storebø
senioringeniør

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Kopi til:
Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ

1. Informasjon om verksemda

Namn: Strømsnes Akvakultur AS	**Risikoklasse:** 3
Besøksadresse: Askvegen 263	
Postadresse: 5307 Ask	
E-post: kn@blomsea.no	**Telefon:** 966 29 756
Kommune: Askøy	**Organisasjonsnr.:** 972 330 876
Bransjenr. (NACE-kode): 03.211 Produksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett	**Eigar (org.nr.):** 936100112
Løyve sist oppdatert: 24. oktober 2002	**Siste tilsyn: -**

2. Bakgrunnen for inspeksjonen

Inspeksjonen vart gjennomført for å kontrollere om gjeldande krav fastsett i eller i medhald av forureiningslova med forskrifter blir haldne. Inspeksjonen går inn som ein del av ein lokal aksjon på akvakulturanlegga i Hordaland.

Fylgjande hovudtema vart kontrollert:

- miljømål
- miljørisikovurderingar
- resipientgranskingar
- drift og førebyggjande vedlikehald av anlegget
- avvikshandtering
- krav i utsleppsløyve

3. Oppfølging etter kontrollen

Verksemda pliktar snarast å rette opp avvika som er omtalt i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saka, må de innan 31. januar 2016 sende ei skriftlig tilbakemelding med dokumentasjon som viser korleis avvik er retta, gjerne med bildedokumentasjon.

Varsel om tvangsmulkt
Dersom vi ikkje får tilbakemelding med dokumentasjon på at avvika er retta innan 31. januar 2016, vil Fylkesmannen vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forureiningslova § 73.

I vedtaket om tvangsmulkt blir det sett ein ny frist for å sende inn dokumentasjon. Dersom denne fristen ikkje blir heldt, må verksemda betale tvangsmulkta. Ei eventuell tvangsmulkt vil vere på 50 000 kroner.

Verksemda kan kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarar må sendast til Fylkesmannen innan to veker etter at denne rapporten er motteken, jf. forvaltningslova § 16.

4. Kontrollgebyr

Strømsnes Akvakultur AS skal betale gebyr for kontrollen, jf. forureiningsforskrifta § 39-6 og e-post av 17. september 2015. Verksemda er i løyvet plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at de skal betale 12 200 kroner for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura blir ettersendt frå Miljødirektoratet.

5. Offentleggjering

Denne rapporten vil vere tilgjengeleg for ålmenta via Fylkesmannen i Hordaland sin postjournal på www.fylkesmannen.no/hordaland, jf. offentleglova.

6. Dokumentunderlag

- forureiningslova
- produktkontrollova
- forureiningsforskrifta
- avfallsforskrifta kapittel 11 om farleg avfall
- internkontrollforskrifta
- løyvet av 24. oktober 2002

Informasjon om regelverket finn de på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no.

Definisjonar

- **Avvik**: brot på krav fastsett i eller i medhald av helse-, miljø- og sikkerheitslovgjevnaden (til dømes brot på krav i forureiningslova, produktkontrollova og forskrifter heimla i desse lovene eller krav og vilkår fastsett i løyve eller dispensasjonar).
- **Merknad**: eit forhold som miljøvernstyresmaktene meiner det er nødvendig å påpeike for å ivareta helse og miljø og som ikkje er omfatta av definisjonen for avvik.

7. Avvik

Vi fann følgjande avvik under inspeksjonen:

Avvik 1: Verksemda har mangelfull internkontroll for ytre miljø

Avvik frå: Internkontrollforskrifta § 4 og § 5, andre ledd punkt 4, 6 og 7

Kommentarar til regelverket

Den som er ansvarleg for verksemda skal sørgje for at det blir innført og utøvd internkontroll i samarbeid med arbeidstakarane og deira representantar. Dette inneber systematiske tiltak for å sikre at regelverket, blant anna på forureiningsområdet blir følgt. Rutinane skal vere skriftlege.

Miljømål, § 5 punkt 4
Verksemda skal setje miljømål som sikrar at drifta ikkje medfører unødig forureining av det ytre miljø. Måla skal gjelde for anlegget/lokaliteten, og dei skal vere konkrete og dokumenterte slik at ein veit om måla er nådde eller ikkje.

Risikovurdering, § 5 punkt 6
Ei risikovurdering skal kartleggje problem og farar for utslepp til ytre miljø og innehalde planar og tiltak for å redusere risikoen. Risikovurderinga skal omfatte alle aktivitetane til verksemda som kan føre til forureining av vatn, grunn og luft. Det er viktig å setje akseptkriterier for å klargjere kva som er akseptabel risiko og kva hendingar som krev risikoreduserande tiltak. Risikovurderinga skal munne ut i ein handlingsplan med tiltak for å redusere risikoforholda. Handlingsplanen og planar for tiltak skal ha tidsfristar og må sei kven som er ansvarleg for at dei vert gjennomførte.

Risikovurderinga skal utarbeidast i samarbeid med dei tilsette. Dette er viktig for at alle skal få eigarskap til prosessen, og for at alle farar skal bli vurdert. Prosessar som bør vere med i risikovurderinga til verksemda for ytre miljø, er mellom anna:

- Tidlegare hendingar
- Mogelege/sannsynlege hendingar
- Hendingar som mest sannsynleg ikkje vil skje, men der konsekvensen er stor om det skjer

Skriftlege rutinar for å unngå utslepp til ytre miljø, § 5 punkt 7
Internkontrollforskrifta krev at verksemda skal setje i verk rutinar for å avdekke, rette opp og førebyggje brot på krav fastsett i eller i medhald av helse-, miljø,- og tryggleikslovgjevnaden.

Arbeidsrutinar må dokumenterast og systematiserast slik at dei kan inngå i internkontrollen.

Avvikshandtering, § 5 punkt 7
Det skal vere eit system for avvikshandtering, det vil sei ein skriftleg rutine for korleis verksemda avdekkjer, rettar opp og førebyggjer brot på HMS - krav i lover og forskrifter. Skriftleg melding om avvik er naudsynt, slik at ein kan sikre at avvik vert retta opp og for å førebyggje liknande hendingar.

Substitusjon
Alle verksemder som bruker produkt som kan medføre skade for helse og miljø, skal vurdere om det er mogleg å erstatte dette med produkt som er mindre skadelege, jf. produktkontrollova § 3a.

Avviket er basert på følgjande observasjonar:
Internkontrollen til Strømsnes Akvakultur AS er mangelfull, jf. punkta under.

- Verksemda har sett miljømål for anlegget. Måla er lite konkrete, slik at det vert vanskelig å evaluere dei jamleg.

- Verksemda har utført miljørisikovurderingar. Kjemikal som verksemda nyttar er ikkje risikovurdert. Det er ikkje utarbeidd ein tilhøyrande handlingsplan med tidsfristar og ansvarleg for gjennomføring av tiltak for å redusere risikoen.

- Verksemda manglar skriftlege prosedyrar for arbeidsoperasjoner som kan medføre fare for utslepp til ytre miljø. Verksemda kunne ikkje dokumentere følgjande skriftlege prosedyre:

    - Prosedyre for avvikshandtering
    - Prosedyre for arbeidet med risikovurderingar
    - Prosedyre for substitusjon av kjemikal/legemiddel.
    - Prosedyre for avfallshandtering og handtering av farleg avfall

- Avvikssystemet vart teke i bruk i 2014 og er lite i bruk for ytre miljø. Det er ikkje ført avvik på ytre miljø dei siste åra.

Avvik 2: Verksemda overheld ikkje produksjonsrammene i utsleppsløyvet

Avvik frå: Utsleppsløyve datert 24. oktober 2002

Kommentar til regelverket/utsleppsløyvet
Ramma for utsleppsløyvet for Strømsnes Akvakultur AS er ein årleg produksjon på 2 5000 000 stk. setjefisk à 85 gram. Verksemda har løyve til å nytte 212,5 tonn fôr for ein maksimal årleg produksjon på 212,5 tonn fisk.

Avviket er basert på følgjande observasjonar:
Verksemda har produsert opp til 2 900 000 stk. setjefisk. Fôrforbruket i perioden 2012 -2014 har vore frå 270 til 375 tonn pr. år og produsert biomasse i same periode har vore frå 273 til 334 tonn biomasse pr. år.

Avvik 3: Handtering av farlig avfall er ikkje i samsvar med regelverket

Avvik frå: Avfallsforskrifta kapittel 11, § 11-8, § 11-12

Kommentar til regelverket
<u>Vidarelevering til godkjent mottakar, § 11-8</u>
Det farlege avfallet skal leverast minst 1 gong kvart år dersom den totale mengda farleg avfall overstig 1 kg.

Farleg avfall, som til dømes spillolje, batteri, lysrør, sprayboksar skal handterast som farleg avfall og leverast godkjent mottak.

<u>Leveringsplikt, § 11- 12</u>
Det farlige avfallet skal deklarerast ved levering til godkjent mottak.

Avviket er basert på følgjande observasjonar:
Verksemda kunne ikkje dokumentere å ha levert farleg avfall til godkjent mottak i form av deklarasjonsskjema.

8. Merknader

Vi har gitt følgjande merknader under inspeksjonen:

Merknad 1:
Krav om varsling til Fylkesmannen ved akutte utslepp manglar i beredskapsplanen.

Kommentarar:
I utsleppsløyve av 24. oktober 2002 punkt 8.2, er det vist til at dersom det oppstår akutte utslepp, skal Fylkesmannen varslast så snart som mogeleg. Denne plikta var ikkje dokumentert i beredskapsplanen til verksemda.

Merknad 2:
Sikkerheitsdatablada var av eldre dato og ikkje oppdaterte.

Kommentarar:
Mange av sikkerheitsdatablanda i permane ved verkstaden og kontoret ved sorteringshuset var av eldre dato.

Nye krav til sikkerheitsdatablad gjeld i Noreg frå 10. april 2013. Det er til dømes innført nye faresymbol. Dette er gjennomført i samband med Noregs oppfylling av EUs kjemikalieregelverk REACH. Fleire overgangsordningar gjeld. De må kontakte kjemikalieleverandørane, slik at de er sikra oppdaterte sikkerheitsdatablad etter gjeldande regelverk.

9. Andre forhold

Påverknad på resipienten
Verksemda har ikkje gjennomført ein resipientgransking i område for å dokumentere tilstanden i resipienten og for å skaffe seg kunnskap/oversikt over korleis aktivteten ved anlegget påverkar resipienten. Det er ingen reinsing på utsleppsvatnet.

Verksemda bør ha kjennskap til korleis anlegget påverkar resipienten. Dette er viktig for å sikre at belastninga er akseptabel, i tråd med regelverk og med verksemda sine eigne kriterier for kva som skal godtas.

Det vart under tilsynet opplyst at verksemda vil søkje om utvida ramme for utsleppsløyvet. Fylkesmannen ser det som naturleg at det blir gjort ei miljøgransking som syner kva påverknad anlegget har på miljøet og utstrekning av denne påverknaden. Dette er og eit krav i søknadsprosessen ved ei utviding av produksjonen. Omfang og frekvens på granskinga skal vera tilpassa tilstand og risiko for resipienten og miljøet kring anlegget.

Avfallsdeklarering.no
I mai 2015 opna avfallsdeklarering.no, det nye elektroniske systemet for deklarering av farleg avfall. Nettsida er den elektroniske erstatninga for det papirbaserte deklarasjonssystemet for farleg avfall. Det er for tida ein overgangsfase, men Miljødirektoratet har sendt sterke signal om at papirdeklarering i stor grad skal fasast ut innan utgangen av året til fordel for det nye systemet på nett. Les meir på Miljødirektoratets nettside.