Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Saksbehandler, innvalgstelefon
Senioringeniør Reidun Sofie Schei, 71 25 85 11

Vår dato
21.02.2016
Deres dato

Vår ref.
2008/2022/RESC/471
Deres ref.

Norsk Gjenvinning AS
Bingsa Industriområde
6019 ÅLESUND

Kontrollrapport 2016.002.A.FMMR
Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning AS avd. Ålesund

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Per Ivar Godø

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Reidun Sofie Schei

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Norsk Gjenvinning AS avd. Ålesund den 19. februar 2016. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:
- Virksomheten har ikke etablert et energistyringssytem
- Virksomheten har ikke utarbeidet et måleprogram

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Fylkesmannen ser alvorlig avvikene, og vil derfor ha et oppfølgingstilsyn i juni.

Reidun Sofie Schei		Anne Melbø
kontrollør	Fylkesmannen i Møre og Romsdal	fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Ålesund kommune postboks 1521 6025 Ålesund

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: NORSK GJENVINNING AS AVD ÅLESUND	
Organisasjonsnr. (underenhet): 972389781	**Eies av (org.nr):** 937270062
Besøksadresse: Bingsa Industriområde, Ålesund	**Telefon:** 70176340
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	**E-post:** -

Kontrollert anlegg

Navn: Norsk Gjenvinning AS avd Ålesund	**Anleggsnr.:** 1504.0027.01
Kommune: Ålesund	**Anleggsaktivitet:** Farlig avfall- mottak og mellomlagring
Kontroll nr.: 2016.002.A.FMMR	**Risikoklasse:** 3
Tillatelse gitt: 5. juni 2014	**Tillatelse sist oppdatert:** -

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i utslippstillatelsen overholdes.

Formålet med inspeksjonen var å vurdere om krav med frister stilt i utslippstillatelsen til anlegget for avvanning av spillolje, blir fulgt.

Inspeksjonstema:

- Energistyringssystem
- Måleprogram for utslipp til oljeutskiller fra avvanningsanlegget

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Norsk Gjenvinning AS avd. Ålesund plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen **8. april 2016** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmmrpostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer.

4. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3, men skal for denne kontrollen på grunn av tidsforbruket, betale gebyr etter risikoklasse 4 (jf. forurensingsforskriften § 39-10). Dette betyr at dere skal betale kr. 4 800, - i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal (jf. offentleglova). I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på www.norskeutslipp.no

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1
Virksomheten har ikke etablert et energistyringssytem

Avvik fra:
Utslippstillatelse pkt. 6

Kommentarer:
Under inspeksjonen kom det fram at det ikke fins et energistyringssytem i bedriftens internkontroll.

Avvik 2
Virksomheten har ikke utarbeidet et måleprogram for kontroll av oljeinnholdet i vann til oljeutskiller

Avvik fra:

Utslippstillatelse pkt. 11.1

Kommentarer:
Under inspeksjonen kom det fram at det ikke er laget et måleprogram for å kontrollere at utslipp av olje fra behandlingsanlegget til oljeutskiller tilfredsstiller vilkår i utslippstillatelsen.

Data fra målinger skal journalføres.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal