FYLKESMANNEN
I MØRE OG ROMSDAL

Saksbehandler, innvalgstelefon
Overingeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29

Vår dato
09.06.2016
Deres dato

Vår ref.
2013/3145/GUGJ/461.3
Deres ref.

Molde Pukkverk AS
Stokkevelta Årødalen
6422 MOLDE

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Molde Pukkverk AS. Kontrollnummer: 2016.075.I.FMMR

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Jan Arild Løvik

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Anne Grete Kleven
Guro Eidskrem Gjenstad

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Molde Pukkverk AS 26.05.16. Inspeksjonen gjaldt virksomhetens aktivitet med mottak og mellomlagring av returasfalt og returbetong. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 4 avvik. Av disse regnes avvik 1 og 2 for å være alvorlige. Det er i tillegg gitt 1 anmerkning.

Avvik:

1. Virksomhetens internkontroll og avvikssystem er mangelfull.
2. Det mangler mottakskontroll. Dette fører til at det tas imot annet enn ren betong.
3. Det gis ikke tilstrekkelig informasjon til kundene om hvilke typer avfall anlegget kan ta imot.
4. Utslipp til vann av suspendert stoff er for høyt.

Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet i punkt 8 og 9 i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er beskrevet i punkt 4.

Guro Eidskrem Gjenstad		Anne Melbø
kontrollør	Fylkesmannen i Møre og Romsdal	fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Molde Pukkverk AS	
Organisasjonsnr. (underenhet): 971924616	**Eies av (org.nr):** 917850631
Besøksadresse: Stokkevelta	**Telefon:** 71210870
Bransjenr. (NACE-kode): 08.120	**E-post:**

Kontrollert anlegg

Navn: Molde Pukkverk AS	**Anleggsnr.:** 1502.0022.01
Kommune: Molde	**Anleggsaktivitet:** Pukkverk med mottak og mellomlagring av returasfalt
Kontroll nr.: 2016.075.I.FMMR	**Risikoklasse:** 4
Tillatelse gitt: 04.05.15	**Tillatelse sist oppdatert:**

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov og krav i tillatelse av 04.05.15 overholdes.

Inspeksjonstema
Tema for inspeksjonen var krav i virksomhetens tillatelse med vekt på mottakskontroll.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

4. Oppfølging etter inspeksjonen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må virksomheten **innen 01.09.16** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. **Avvik nummer 2 må rettes opp umiddelbart.**

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmmrpostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer.

5. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Fylkesmannen i Møre og Romsdal varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73, dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 01.09.16. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr. 30 000.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

6. Vedtak om gebyr for virksomhet uten tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. Forurensningsforskriften § 39-6). Molde Pukkverk AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 4. Dette betyr at dere skal betale kr. 4 800 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet. Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

7. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal (jf. offentleglova). I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

8. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1
Virksomhetens internkontroll og avvikssystem er mangelfull.

Avvik fra: Tillatelsens punkt 3 om internkontroll og internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 1 og nr. 7.
Kommentarer:
Virksomhetens tillatelse av 04.05.15 var ikke kjent for virksomheten på tilsynsdagen. Vedtaket om å gi tillatelse var lest, men selve tillatelsen (vedlegg til vedtaket) var ikke kjent for virksomheten. Molde Pukkverk AS har plikt til å sette seg inn i de kravene som gjelder for virksomheten. Avvik fra vilkår i tillatelsen må registreres og behandles av virksomheten. Avvik 1 regnes som et alvorlig avvik.

Avvik 2
Det mangler mottakskontroll. Dette fører til at det tas imot annet enn ren betong.

Avvik fra: Tillatelsens punkt 1 om rammer for tillatelsen og punkt 1.1 om krav til mottaket.
Kommentarer: Private kan levere betongavfall uten noen form for kontroll. Entreprenører må levere kopi av miljøsaneringsrapport, men det gjøres ingen visuell kontroll før mottak. Tillatelsen gjelder kun mottak av asfalt og ren betong uten maling eller fugemasse. Annet avfall kan ikke mottas, og lass iblandet annet avfall må avvises fra anlegget. Informasjon om opprinnelse skal loggføres. Et lass med betong blandet med annet avfall var plassert i pukkverkets utfyllingsområde. Dette skulle ha vært avvist før mottak og ikke tatt inn på området. Vi fikk opplyst at Molde Pukkverk AS aldri har avvist lass med returasfalt eller betong. Virksomheten lar AF Decom sortere i lageret av mottatt restbetong med annet og deretter grovknuse betongen. Det er Molde Pukkverk AS sitt ansvar å ha en mottakskontroll som gjør det unødvendig med påfølgende sortering av ulikt avfall. Det ble opplyst at en del av betongen som kommer inn, blir knust og blandet med grus før dette selges til kunder. Er det forurensninger i det som tas imot, vil denne forurensningen bli spredt. Avvik 2 regnes som et alvorlig avvik.

Avvik 3
Det gis ikke tilstrekkelig informasjon til kundene om hvilke typer avfall anlegget kan ta imot.

Avvik fra: Tillatelsens punkt 1.3 om informasjon til kunder.
Kommentarer: Entreprenører leverer betong med bl.a. maling. Det var også noe annet avfall (glassfiberplater, EE-avfall og metallskrap) i lageret av mottatt returbetong. Private kunder leverer også annet enn ren betong. Kunder må få god nok informasjon for å kunne levere riktig fraksjon til anlegget.

Avvik 4
Utslipp til vann av suspendert stoff er for høyt.

Avvik fra: Forurensningsforskriften § 30-6.
Kommentarer: I vedtaket om å gi tillatelse til mottak og mellomlagring av betong og asfalt er det presisert at knusing av asfalt og betong er underlagt reglene i forurensningsforskriften kapittel 30. I § 30-6 går det fram at maksimalkonsentrasjon av suspendert stoff (SS) i vann, er 50 mg/l. Prøver som virksomheten har tatt av sine utslipp til vann, viser stor variasjon i konsentrasjonen, og i 3 av de totalt 9 prøvene som er tatt de siste to årene, var konsentrasjonen over tillatt grense. Forskriften setter krav til at prosessvann i slike tilfeller skal samles opp og leveres til godkjent mottak eller renses. Virksomheten var på tilsynsdagen kjent med analyseresultatene, men opplyste at det ikke var gjennomført tiltak for å redusere utslippene. Dette er et eksempel på mangelfull internkontroll og avviksbehandling, jf. avvik 1.

9. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket:

Anmerkning 1
Flak av returasfalt brukes som bærelag for maskiner ved utfylling i virksomhetens område.

Kommentarer: I tillatelsens punkt 2 om avfall står det at brukt asfalt er anbefalt gjenbrukt i asfaltproduksjon, men at den også kan brukes som underlag for ny asfalt dersom den erstatter ren asfalt. Det området der det fylles ut, skal ikke asfalteres, og asfalt skal ikke benyttes til utfylling. Den asfalten som er lagt ut, må derfor fjernes.

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt og returbetong av 04.05.15 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal