FYLKESMANNEN
I MØRE OG ROMSDAL

Saksbehandler, innvalgstelefon
Overingeniør Anne Grete Kleven, 71 25 84 77

Vår dato
14.06.2016
Deres dato

Vår ref.
2007/1521/ANKL/471
Deres ref.

Vestnes Renovasjon
Øveråslia
6390 Vestnes

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Vestnes renovasjon

Kontrollnummer: 2016.006.I.FMMR

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Marianne Øveraas
Guttorm Kjelsvik

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Gunnhild Liva Austvoll
Anne Grete Kleven

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Vestnes renovasjon den 09.06.2016. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 2 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Vestnes renovasjon har lagret avfall som tauverk og trevirke for lenge
- Vestnes renovasjon bruker urent trevirke i sin kompostering av slam

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet i punkt 9 og 10 i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er beskrevet i punkt 4.

Anne Grete Kleven		Anne Melbø
kontrollør	Fylkesmannen i Møre og Romsdal	fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Vestnes kommune Rådhuset 6390 VESTNES

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Vestnes renovasjon AS	
Organisasjonsnr. (underenhet): 972074993	**Eies av (org.nr):** 939587438
Besøksadresse: Øveråslia, Vestnes	**Telefon:** 71182891
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110	**E-post:** vr@xi.no

Kontrollert anlegg

Navn: Vestnes renovasjon	**Anleggsnr.:** 1535.0005.01
Kommune: Vestnes	**Anleggsaktivitet:** Avfall
Kontroll nr.: 2016.006.I.FMMR	**Risikoklasse:** 2
Tillatelse gitt: 28.07.10	**Tillatelse sist oppdatert:** 20.05.16

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Vestnes renovasjon har i 2016 fått oppdatert tillatelse til deponering. De andre aktivitetene som Vestnes renovasjon bedriver, som sortering og mellomlagring av (ordinært) avfall, vil det bli gitt egne separate tillatelser til. Tema for inspeksjonen var å kontrollere om anlegget tar imot og mellomlagrer ordinært avfall (næringsavfall) i henhold til kravene som er satt. Til denne inspeksjonen blir den gamle versjonen av tillatelsen lagt til grunn.

Videre ble inspeksjonen gjennomført som et ledd i saksbehandlingen med ny tillatelse til slambehandling.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

4. Oppfølging etter inspeksjonen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen **01.09.2016** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmmrpostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer.

5. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Vestnes renovasjon er i tillatelsen plassert i risikoklasse 2, men grunnet tilsynets størrelse settes gebyret ned til tilsvarende risikoklasse 3 jf. forurensningsforskriften § 39-10. Dette betyr at dere skal betale kr. 12.500,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet. Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal (jf. offentleglova). I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på www.norskeutslipp.no. En kopi av rapporten blir også sendt til Vestnes kommune.

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1
Vestnes renovasjon har lagret avfall som tauverk og trevirke for lenge

Avvik fra:
Tillatelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal datert 28.07.10, vilkår 3.1

Kommentarer:
Virksomheten har sortering av avfall i egen hall og lagring av ferdig sortert avfall ble lagret inne i hallen. Her ser det ut til som avfallet blir levert videre innen rimelig tid. I tillegg til denne lagringen har virksomheten lagret avfall flere andre steder på området. Vestnes renovasjon har et større område, og det er mulig å lagre avfall flere steder. Under inspeksjonen ble det observert at virksomheten har lagret tau, garn, blåser, rør mm på et eget område i påvente av en eventuell nedstrømsløsning. Det ble opplyst at avfallet hadde vært lagret der lenge. Ved siden av hallen der det foregår kompostering av slam, var det i tillegg en stor haug med kvernet (urent) trevirke. Det ble opplyst om at dette hadde vært lagret lenger enn et år.

Ifølge tillatelsen har virksomheten ikke anledning til å lagre avfall lengre enn det som er nødvendig for å oppnå et passende transportvolum.

Avvik 2
Vestnes renovasjon bruker urent trevirke i sin kompostering av slam

Avvik fra:
Forurensningsloven § 7
Tillatelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal datert 28.07.10 vilkår 1.2

Kommentarer:
Vestnes renovasjon bruker trevirke som strukturmateriale i sin kompostering av slam. Under inspeksjonen ble det observert at trevirke som skulle brukes til dette formålet, inneholder malt trevirke, sponplater og plastbiter.

Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1
Beredskapen mot forurensning kan bedres ved sorteringshallen.

Kommentarer:
Under inspeksjonen ble det observert søl av hydraulikkolje ved sorteringshallen. Det ble opplyst om at det ikke var absorbenter tilgjengelig på stedet, men at dette var i verkstedet like i nærheten. Det må finnes rutiner for hvordan virksomheten håndterer søl på sorteringsstedet.

Anmerkning 2
Rutiner for opprydding av flygeavfall må vurderes

Kommentarer:
Vestnes renovasjon har et stort område for sin virksomhet. Det ble under inspeksjonen observert at det var noe flygeavfall. Virksomheten må vurdere om den opprydding de i dag har, er tilstrekkelig.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter.
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal (gitt 19.11.2009).