Fylkesmannen i Vestfold

Nortura Eggprodukter AS

Postboks 360 Økern

0513 OSLO

Vår saksbehandler / telefon:	Deres referanse:	Vår referanse:	Vår dato:
Berit Løkken 33 37 11 95		2016/841 Arkivnr: 461.3	01.07.2016

Rapport etter tilsyn ved Nortura Eggprodukter AS, Revetal

Resultater

Denne rapporten omhandler funn som er konstatert etter kontroll ved Nortura Eggprodukter AS, Revetal, den 23.2.2016, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket to avvik under tilsynet:

- **Avvik 1** **Mangelfull risikovurdering**
- **Avvik 2** **Prøvetaking av prosessavløpsvann skjer i felles kum for prosess-avløpsvann og sanitæravløp**

I tillegg er det gitt en anmerkning. Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet opp, og redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig tilbakemelding er 1.10.2016.

Vi beklager sen tilbakemelding.

Med hilsen

Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Trine Bull-Hansen
fagsjef

Berit Løkken
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Fylkesmannen i Vestfold
Telefon: 33 37 10 00
Telefaks: 33 37 11 35
E-post: fmvepost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/vestfold

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg
Orgnr. 974762501

Besøksadresse:
Statens Park - Hus I
Anton Jenssens gate 4

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet): 973102591	Eies av: 938752648
Besøksadresse: Kåpeveien 6, 3174 Revetal	Telefon: 33064600
Kommune/kommunenr.: Re	Bransjenr. (NACE-kode): 10.89
Anleggsaktivitet: Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted (eggprodukter)	Anleggsnummer: 0716.0008.01

2. Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Atle Christiansen (fab.sjef), Kari Skaug (lab.leder), Elin Darup (kvalitets- og HMS-ansvarlig), Trond Haslestad (driftsleder)	Fra Fylkesmannen: Fred Marius Svendsen, Berit Løkken

3. Bakgrunn for inspeksjonen

Kontroll av virksomhetens utslippstillatelse av 9.5.2000 og endring av 4.6.2003.

4. Inspeksjonstema

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- *Utslipp til vann*
- *Miljørisikovurdering*

5. Definisjoner

Avvik:
Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning:
Et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold:
Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

6. Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse av 9.5.2000 gitt Nortura Eggprodukter AS (tidligere Prior Eggprodukter) i medhold av forurensningsloven § 11

Informasjon om regelverket finner du på www.miljodir.no og www.regelhjelp.no.

7. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.

Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklassen er fastsatt til klasse 3 i brev av 3.2.2009. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr. 12 500 i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Faktura oversendes fra Miljødirektoratet.

8. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentleglova. Kopi av rapporten legges ut på Fylkesmannens nettsider.

9. Om virksomheten

Virksomheten har seks produksjonslinjer, hvorav to med knekking av egg, «pastør», koke-, steke- og tørkeavdeling. 30 ulike produkter produseres. «Belgiske» vafler eksporteres.

En del av det flytende /eggrester går til fôr, eggehvite går til Sverige og skallrester leveres Lindum i Drammen.

10. Avvik

Vi fant følgende avvik under kontrollen:

Avvik 1: Mangelfull risikovurdering
Avvik fra: Internkontroll-forskriften § 5, forurensningsforskriften § 18 (tanklagring)

Fylkesmannens observasjoner og kommentarer
Eksisterende risikovurdering omfatter flere hovedområder knyttet til ytre miljø, mens enkelte områder mangler. Dette gjelder bl.a. nærmere om tanklagring av ammoniakk (NH_3). Det følger av forurensningsforskriften § 18-4 Miljørisiko hva som kreves for tankanlegg; herunder nærmere vurderinger av de ulike elementer fra påfylling via ledningsnett til bruksområde. Tilsvarende er gjeldende for øvrige tankanlegg (ikke nedgravde) som omfattes av § 18s virkeområde.

Risikovurderingen omfatter heller ikke forhold til utslippstillatelsens krav vedrørende risiko for bl.a overutslipp av prosessavløpsvann, feil ved prøvetaking eller ledningsnettet for prosessavløp.

Akseptkriterier som benyttes bør gis en form for vekting eller gradering av sannsynlighet og miljøkonsekvens

Avvik 2: Prøvetaking av prosessavløpsvann skjer i felles kum for prosessavløpsvann og sanitæravløp
Avvik fra: Utslippstillatelsen punkt A, jf. vilkår 2

Fylkesmannens observasjoner og kommentarer
Det kom fram under tilsynet at prøvetaking av prosessavløpsvann skjer i felles kum for prosessavløp og sanitæravløp.

Utslippstillatelsen forutsetter at virksomheten kan dokumentere prosessavløpsvannet som ledes til kommunalt nett.

Virksomheten må redegjøre for hvordan dette kan utbedres.

11. Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger til forhold som ble kontrollert:

Anmerkning 1

Det ble i 2015 tatt ut tre prøver av i alt 12 som følge av problemer med prøvetakingsutstyr. Dette fremkommer også av virksomhetens egenrapportering for 2015. Vi er kjent med at virksomheten hadde tilsvarende problemer for 2014 hvor bare en prøve ble tatt.

Under tilsynet framkom det at prøvetakingsutstyret nå er i orden.

Fylkesmannen minner om at slike forhold skal registreres som avvik ved virksomheten og meldes i forbindelse med den årlige egenrapporteringen. Ved flere gangs hendelser knyttet til utslippstillatelsens krav bør dette meldes Fylkesmannen, gjerne i en e-post.