Fylkesmannen
i Buskerud

Vår dato: 06.11.2008
Vår referanse: 2007/1053
Arkivnr.: 471
Deres referanse: 8022

Saksbehandler: Marianne Seland

Innvalgstelefon: 32 26 68 21

Dokken AS
Postboks 373
1301 SANDVIKA
Att. Tore Frogner

Rapport etter forurensningstilsyn ved Nilsemarka fyllplass

Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte forurensningstilsyn ved Nilsemarka fyllplass 4. november 2008. Vi fant to anmerkninger. Anmerkningene gjaldt manglende risikovurdering av sigevann, og manglende utkvittering av lukkede avvik. Vi ber om eventuelle kommentarer til vedlagte rapport innen 27. november 2008. Dere vil bli fakturert kr 4 100 i gebyr for tilsynet.

Vi viser til forurensningstilsynet vårt ved Nilsemarka fyllplass 4. november 2008. Vedlagt følger rapporten fra tilsynet. Hvis det etter deres mening er faktaopplysninger i rapporten som er feil eller mangelfulle, ber vi om tilbakemelding på dette. Faktiske feil vil da bli rettet opp.

Frist for å gi tilbakemelding på rapporten er 27. november 2008. Den vedlagte rapporten er å anse som endelig hvis vi ikke får noen tilbakemelding innen fristen.

Den endelige tilsynsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.fmbu.no, jamfør offentlighetsloven.

Oppfølging av anmerkninger

Anmerkningene bør følges opp av dere for å bedre internkontrollsystemet og forebygge uønskede hendelser. Fylkesmannen vil kontrollere oppfølgingen av anmerkningene ved neste rutinemessige tilsynsbesøk. Fylkesmannen anser med dette oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

Gebyr for inspeksjonen

Fylkesmannen er fra 1. august 2007 pålagt å kreve gebyr for gjennomførte inspeksjoner i virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven. Nilsemarka fyllplass er plassert i risikoklasse 4. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 4100 i gebyr for inspeksjonen, jamfør forurensningsforskriften § 39-6. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Telefon sentralbord: 32 26 66 00
fax: 32 89 32 36
E-post: Postmottak@fmbu.no
Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen
Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111

Med hilsen

Anders Horgen
seniorrådgiver

Marianne Seland

Vedlegg:
Inspeksjonsrapport etter forurensningstilsyn på Nilsemarka fyllplass

Kopi til:
Røyken kommune 3440 Røyken

Fylkesmannen
i Buskerud

Forurensningstilsyn ved Nilsemarka fyllplass – Dokken AS

Inspeksjonsrapport nr. 2008.039.I

Postadresse:	Postboks 373 1301 Sandvika	**Dato for inspeksjonen:**	4. november 2008
Besøksadresse:	Rustadveien, Slemmestad, Røyken	**Forrige inspeksjon:**	
e-post:	Tore.frogner@dokken.no	**Arkivnr.**	471
Org. nr.:	929 922 123		
Kommune:	0627 Røyken		
Kontaktperson:	Tore Frogner		
Tilstede fra virksomheten:	Tore Frogner Simen Ombye (formann) Dagfinn Grymyr (operatør) Olav Reine (HMS/KS) David Ettner, GEM Consult.	**Tilstede fra Fylkesmannen:**	Marianne Seland

1. Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik, anmerkninger og andre forhold som ble avdekket ved inspeksjonen.

2. Hovedkonklusjon

Vi fant to anmerkninger ved inspeksjonen. Anmerkningene gjaldt manglende risikovurdering av sigevann, og manglende utkvittering av lukkede avvik.

3. Innledning

Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte en inspeksjon ved Nilsemarka fyllplass 4. november 2008. Formålet med inspeksjonen var å følge opp virksomhetens etterlevelse av tillatelsen og hvordan det blir ivaretatt gjennom internkontrollsystemet.

Rapport utarbeidet dato: 4. november 2008 **Godkjent dato: 8. november 2008**

Marianne Seland Anders Horgen, seniorrådgiver

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble avdekket ved inspeksjonen, innen områder der Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Rapporten gir altså ingen fullstendig tilstandsvurdering av miljøarbeid eller miljøstatus ved Nilsemarka fyllplass.

Avvik defineres som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av forurensningslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven og forskrifter hjemlet denne loven, eller krav og vilkår fastsatt i tillatelser eller dispensasjoner).

Anmerkning defineres som et forhold som Fylkesmannen mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta miljøet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

4. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov nr. 6 av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift nr. 931 av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift nr. 930 av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift nr. 1127 av 12. juni 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse etter forurensningsloven til mottak, behandling og disponering av grave- og rivemasser på Nilsemarka fyllplass i Røyken, datert 15. desember 2005.

Oppdatert lovverk er tilgjengelig på www.lovdata.no. Se også www.regelhjelp.no.

5. Omfang

Hovedtema for inspeksjonen var å:

- se om virksomheten etterlever tillatelsen
- se hvordan virksomhetens mottakskontroll og internkontrollsystem fungerer.

6. Resultater

Det ble funnet to anmerkninger.

Anmerkning 1

Risikovurderingen omfatter ikke sigevann og farer forbundet med det.

Kommentarer

Sigevannet fra deponiet kan utgjøre en fare for helse og miljø hvis det ikke håndteres på en forsvarlig måte.

Anmerkning 2

Avvik som lukkes blir ikke kvittert ut.

Kommentarer

Det føres avvik, og avvikene følges opp. Men når de er lukket blir det ikke kvittert i feltet som er satt av til det. Dermed mangler det dokumentasjon på om avvik er lukket eller ikke.

7. Diverse

Det har ikke vært benyttet mobilt knuseverk på fyllplassen. Virksomheten regner ikke med at det vil bli aktuelt heller.