Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Miljøvernavdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon
Kent Are Myhr, 22003634

Vår dato *Vår referanse*
2006/8885
Arkiv nr. *Deres referanse*

Inspeksjonsrapport **nummer:** 2006.012 **Saksnummer:** 2006/8885

Informasjon om virksomheten

Navn: Ragn-Sells AS	Organisasjonsnr.: 952 187 627
Adresse: Postboks 101, 1471 Lørenskog	Telefon/e-post: 08899
Besøksadresse: Solheimveien 101	Anleggsnr.: 023AF03 (Sesam)
Kommune/kommunenr.: Lørenskog	Bransjenr. (NACE-kode): 90.020

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Ole Paulsen, Terje Øvereng og Kjetil Bakken	Fra fylkesmannen: Kent Are Myhr og Jens Hertzberg

Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:
Driften av mottaket, rutiner, håndtering av farlig avfall, lagring, deklarering, viderelevering.

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 0 avvik* og 3 anmerkninger*, under kontrollen. Funnene er beskrevet i vedlegget til rapporten.

* Definisjon av avvik og anmerkninger og er gitt på side 2.

Oppfølging etter kontrollen

☐ Ingen tilbakemelding.

☒ Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Pålegget er hjemlet i forurensningsloven § 49.

Frist for skriftlig tilbakemelding er: **09.06.06**

Dersom fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt vil bli forhåndsvarslet.

Sign.:

Are Hedén (seksjonsleder)

Sign.:
Kent Are Myhr
Saksbehandler

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Håndtering av farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) har i kapittel 11. regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring m.v av farlig avfall (§11-5), krav om tillatelse (§§11-6 § 11-7), leveringsplikt (§11-8), deklarering (§11-12) og kontroll (§ 11-15.)

Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert gjennom egen tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 i avfallsforskriften kapittel 11 (standardiserte krav.)

Kontrollen har fokus på enkelte utvalgte avfallstyper som kan inneholde prioriterte miljøgifter:

- PCB i bygningsmaterialer som isolerglass, mørtel og fuger
- Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- Bromerte flammehemmere (BFH) bl.a. i isolasjonsmateriale som EPS (isopor og lignende plast), XPS (byggeskum) og cellegummi (rørisolasjon). BFH finnes også i EE- avfall.

Impregnert trevirke er ikke merket. Avfallsmottak må derfor etterspørre informasjon om trevirket slik at krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke blir håndtert avskilt fra annet trevirke.

Det samme gjelder for **PCB** - holdige isolerglassruter, kondensatorer eller lysarmatur.

Isolasjonsmaterialer med **bromerte flammehemmere** er en ny farlig avfallstype (2004) som mottakene bør være oppmerksom på. Denne avfallstypen kan bli levert sammen med annet bygg – og rivningsmateriale. Cellegummi er en type isolasjonsmateriale som lettes kan sorteres ut som en egen fraksjon.

EE- avfall er ikke farlig avfall før det håndteres i særskilte mottaks- og behandlingsanlegg der de ulike komponentene med helse- og miljøskadelig stoffer tas ut.

Vedlegg til Inspeksjonsrapport nr 2006.012

Avvik/anmerkninger etter kontroll ved Ragn-Sells AS, Lørenskog **den** 08.05.06

☒ **Anmerkning 1:**

Virksomheten

- **har ikke tilstrekkelig oppmerksomhet og kjennskap til avfallstyper som kan inneholde bromerte flammehemmere (BFH) (med unntak av EE-avfall)**
- **etterspør ikke informasjon fra avfallsleverandør av bygg- og rivning om de har slikt avfall**
- **etterspør ikke om isolasjonsmaterialer er utsortert**

Kommentarer:

Det eksisterer ingen rutiner for å identifisere og eventuelt sortere ut annet avfall enn EE-avfall som kan inneholde bromerte flammehemmere. Bygg- og anleggsavfall som ekspandert plast (EPS), isopor og ekstrudert plast (XPS), for eksempel byggeskum kan inneholde BFH. Cellegummi som hovedsakelig benyttes til rørisolasjon kan inneholde 5-10 % BFH. Grensen for at avfall med BFH skal betraktes som farlig avfall er et innhold på 0,25 % BFH.

Det bør legges til rette for at identifikasjon og utsortering av slikt avfall kan forekomme.

Anmerkning 2:

- **Impregnert trevirke er deklarert med feil EAL-kode.**

Kommentarer:

Impregnert trevirke som er sendt fra bedriften er deklarert med EAL-kode 200137. Dette er koden for impregnert trevirke fra kommunalt avfall/husholdningsavfall.

Riktig EAL-kode for impregnert trevirke fra avfallsbehandlingsanlegg skal være 191206.

Anmerkning 3:

- **Manglende mottakskontroll i matpausen.**

Kommentarer:

Det var ingen mottakskontroll i matpausen. Sjåfører sjekket heller ikke lasten sin etter tømming. Det ble opplyst at dette var en unntakstilstand akkurat på denne tiden i mai, som er regnet for å være den travleste tiden for slike avfallsmottak.

Det bør sikres kontinuerlig mottakskontroll, eller mottaket bør stanses i pauser.

Andre kommentarer:

- **Avfall var mellomlagret ute.**

Kommentarer:

Anmerkningen faller egentlig utenfor denne kontrollens tema, men det ble observert at avfall ble mellomlagret ute. Dette er i strid med eksisterende tillatelse.