Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Miljøvernavdelinga

Vår dato Vår referanse

Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Sunnmøre Transport AS

Dato for inspeksjonen: 08.06.2010
Rapportnummer: 2010.010.I.FMMR
Saksnummer hos Fylkesmannen: 07/1315

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:	Fra Fylkesmannen:
Roger Hurlen	Mattis Mikkelsen Reidun Sofie Schei

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Sunnmøre Transport AS under inspeksjonen 08.06.2010.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Fylkesmannen avdekket 1 avvik og 1 anmerkninger under inspeksjonen.

- Avfallsprodusent har ikke rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge uønskede hendelser
- Det mangler lokk/rist over oljeutskiller i hall

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi ber Sunnmøre Transport AS om en skriftlig bekreftelse innen 08.08.2010 på at avvikene er rettet. Dersom det vil ta lengre tid å rette enkelte avvik, må det innen fristen sendes inn en handlingsplan med tidsangivelse for når alle avvikene vil være rettet. Når alle avvikene er lukket, må det sendes inn en bekreftelse på dette. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Dato Fylkesmannen i Møre og Romsdal (etter fullmakt)

Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnummer (underenhet): 972066478	**Eies av (org.nr.):** 939940189
Besøksadresse: Flatholmen 39	**Telefon: 70121200**
Bransjenummer (NACE-kode): 49.410	**E-post:**

Kontrollert anlegg

Navn: Sunnmøre Transport AS	**Anleggsnummer: 1504.0038.01**
Kommune: Ålesund	**Anleggsaktivitet: sortering**
Tillatelse sist oppdatert: 2001.034.T	**Risikoklasse: 3**
	Saksnummer: 2007/1315

Bakgrunnen for inspeksjonen

Denne inspeksjonen inngår i en nasjonal tilsynsaksjon rettet mot avfallsprodusenter som leverer avfall til deponering, og mot deponier. Tilsyn med avfallsprodusentene skal bidra til at de følger kravene til basiskarakterisering og verifikasjon av avfall som skal deponeres. Formålet med kravene er å sikre at avfallets sammensetning, utlekkingspotensial, miljøvirkninger og øvrige egenskaper som har betydning for deponiet på kort og lang sikt, skal være kjent i størst mulig grad før deponering. Det legger til rette for at deponiene kan drives på en måte som reduserer utslipp av klimagasser og miljøgifter.

Nærmere om basiskarakterisering og verifikasjon

Den som har gitt opphav til avfallet (avfallsprodusenten), skal innhente nødvendig kunnskap om avfallet og har ansvaret for at dette basiskarakteriseres. Alt avfall til deponi skal basiskarakteriseres. Basiskarakteriseringen skal gi nødvendig informasjon om avfallets sammensetning, egenskaper med videre. For avfall som produseres jevnlig i like prosesser, skal basiskarakteriseringen følges opp med verifikasjon. Verifikasjon er en periodisk undersøkelse for å fastslå at avfallets egenskaper er i samsvar med resultatene av basiskarakteriseringen.

Den driftsansvarlig ved deponiet avgjør om avfallet kan deponeres ved deponiet på bakgrunn av dokumentasjonen fra avfallsprodusenten og informasjon som den driftsansvarlige selv innhenter gjennom kontroll av avfallet.

Regelverk

- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 9 om deponering av avfall og kapittel 11 om farlig avfall
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5
- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 første ledd/andre ledd og § 29

Informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no

Definisjoner

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i tillatelse).

Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Oppfølging etter kontrollen

☐ Ingen tilbakemelding. Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

☒ Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Sunnmøre Transport AS om en skriftlig tilbakemelding innen 08.08.2010. Tilbakemeldingen må enten dokumentere at avvikene er rettet eller inneholde en tidsfestet handlingsplan for når avvikene skal være rettet.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen innen den oppsatte fristen ikke har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avvikene er rettet eller en handlingsplan for retting av alle avvikene, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Dere har anledning til å kommentere dette varslet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf. § forvaltningsloven § 16.

Kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale 11 200 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt.

Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

☐ **Avvik: 1: Avfallsprodusenten har ikke sørget for at det er gjennomført en tilfredsstillende basiskarakterisering av avfallet som leveres til deponi**

Avvik fra: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

☐ a) Basiskarakterisering av avfallet er ikke foretatt (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt. 1.1).

☐ b) Basiskarakterisering av avfallet er mangelfull (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt. 1.1 og 1.2).

☐ c) Annet (hva):

Kommentarer:

☐ **Avvik: 2: Avfallsprodusenten overholder ikke kravene til verifikasjon av avfall som produseres jevnlig og som leveres til deponi**

Avvik fra: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

☐ a) Verifikasjon av avfall som produseres jevnlig er ikke foretatt (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt. 1.3).

☐ b) Verifikasjon av avfall som produseres jevnlig er mangelfull (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt. 1.3).

☐ c) Annet (hva):

Kommentarer:

☐ **Avvik: 3: Avfallsprodusent overholder ikke kravene som gjelder prøvetaking og testing av avfall**

Avvik fra: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

☐ a) Dersom avfallsprodusenten overlater prøvetaking og testing til andre: Prøvetaking og testing utføres ikke av uavhengig og kvalifisert personell (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt. 3).

☐ b) Dersom avfallsprodusenten selv gjennomfører prøvetaking: Prøvetakingsrutiner er ikke kvalitetssikret av uavhengig og kompetent institusjon (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt. 3).

☐ c) Dersom avfallsprodusenten selv gjennomfører testing: Testing av avfallet skjer ikke under et kvalitetssikringssystem som omfatter periodisk, uavhengig kontroll, f.eks. gjennom akkreditering eller system av liknende kvalitet (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt. 3)

☐ d) Prøvetaking og testing utføres ikke i tråd med gjeldende standarder (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt. 3).

☐ e) Prøvetakingsstrategi er mangelfull/mangler (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt. 3).

☐ f) Annet (hva):

Kommentarer:

☐ **Avvik: 4 Avfallsprodusent overholder ikke kravene til dokumentasjon**

Avvik fra: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

☐ a) Avfallsprodusent oppbevarer ikke rapporten fra basiskarakteriseringen samt aktuelle analysebevis (§ 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.2).

☐ b) Avfallsprodusent leverer ikke et sammendrag av basiskarakteriseringen til driftsansvarlig ved deponi der avfallet blir deponert (§ 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.2).

☐ c) Avfallsprodusent oppbevarer ikke verifikasjonsrapporter og analysebevis frem til rapporten fra neste verifikasjon foreligger (§ 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.3).

☐ d) Avfallsprodusent sørger ikke for at det blir gitt opplysninger om siste gjennomførte verifikasjon ved levering av avfall til deponiet (§ 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.3).

☐ e) Annet (angi hva):

Kommentarer:

☒ **Avvik 5: Andre**

Grunnlag for avvikene er avkrysset nedenfor

☐ **A)**

Avvik fra: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 9 om deponering av avfall*

☒ **B)** Avfallsprodusent har ikke rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge uønskede hendelser

Avvik fra: *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)*

Kommentarer:

Bedriftens uønskede hendelser må avvikhåndteres.

Link til IK forskriften: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19961206-1127.html

Arbeidet med å få fram skriftlig materiale (prosedyrer/instrukser etc) knyttet til krav i IK forskriften, er mangelfull.

Under kontrollen, ble det framvist arbeidsinstruks for:
Mottak av farlig avfall
Operatør av hammelflis/avfallskvern
Gjenvinningsanlegget

☒ **Anmerkning 1:**

Kommentarer:

Manglet lokk/rist til oljeutskiller i hall. Her kan det fort skje en personskade.

Andre kommentarer/utdypninger:

Virksomheten har ikke sendt avfall til deponi siden mars 2009. Vi gjør oppmerksom på at avfall som leveres deponi, skal basiskarakteriseres, jfr. Avfallsforskriftens kap. 9 vedlegg II