Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@sft.no
Internett: www.sft.no

sft: Inspeksjonsrapport

SAR AS Averøy
Averøyterminalen Hall 1,
Bruhagen
6530 AVERØY
Ved: Hans M. Hestvik

Dato: 1. juli 2009

Informasjon om virksomheten

Virksomhetens navn: SAR as avd. Averøy	Rapportnummer: 2009.223.I.SFT
Postadresse: Averøyterminalen Hall 1, Bruhagen Industripark, 6530 Averøy	Dato for kontrollen: 29. juni 2009
Besøksadresse: Averøyterminalen Hall 1, Bruhagen Industripark, 6530 Averøy	Organisasjonsnr.: 972096636
Telefon: 51 94 44 44	SFTs saksnr.: 2008/278
Bransjenr. (NACE-kode): 38.220	Tillatelse datert: 13.juli 2001
Virksomheten er: ☐importør ☐forhandler ☐produsent ☐bruker ☒annet: Behandlingsanlegg for farlig avfall	☒ISO-14001-sertifisert ☐EMAS-registrert

Informasjon om kontrollen

Kontaktperson fra virksomheten ved kontrollen: Hans M. Hestvik, driftsleder	Fra Statens forurensningstilsyn (SFT): Geir-Rune Samstad Hilde Sundt Skålevåg

Følgende hovedtema ble kontrollert:

☐internkontroll	☐støy
☐risikovurdering	☐forbudte og strengt regulerte stoffer
☐utslipp luft og/eller vann	☐substitusjon
☐farlig avfall	☐klassifisering, merking og emballering
☐storulykke	☐deklarering til Produktregisteret
☐egenrapportering	☐sikkerhetsdatablader
☐tillatelse	☐tankanlegg
☐vedlikehold	☒annet: Oppfølging av inspeksjon 11. mars 2009

Resultater fra kontrollen

Virksomhetens avvik fra inspeksjonen 11. mars 2009 er lukket. Det ble avdekket et nytt avvik på kontrollen som er nærmere beskrevet fra side 3 i denne rapporten. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

1. juli 2009

dato inspektør Statens forurensningstilsyn seksjonsleder

Virksomhetens navn: SAR as avd. Averøy Dato for kontrollen: 29.juni 2009

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Bakgrunn for kontrollen

SFTs inspeksjon gjennomført 11. mars 2009 avdekket 3 avvik og SFT varslet at det ville bli gjennomført et særskilt tilsyn for å sikre at avvikene ble fulgt opp av virksomheten. SAR as avd. Averøy redegjorde i brev datert 30. april 2009 for iverksatte og planlagte tiltak. Inspeksjonen 29. juni gjennomgikk disse tiltakene.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avviket beskrevet i denne rapporten. SFT ber om en skriftlig bekreftelse innen 1. oktober på at avviket er rettet. Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp dette innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet.

Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 3, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11 100,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via SFTs postlister på www.sft.no. jf. offentlighetsloven. Rapporten sendes som kopi til Fylkesmannens miljøvern-avdeling i Møre og Romsdal og Averøy kommune. I tillegg sendes en kopi til hovedkontoret til SAR as i Stavanger.

Avvik

Avvik 1: Virksomhetens lagertaker for farlig avfall er ikke merket.

Avvik fra: Utslippstillatelse for SAR as avd. Averøy datert 13. juli 2001, pkt 7.2 *Krav til håndtering.*

Kommentarer:
Virksomhetens lagertanker for farlig avfall mangler merking. Tankene skal merkes med faktisk innhold, avfallskoder og tilhørende tekst. Virksomheten opplyste under inspeksjonen at de planla ny maling og merking av tankene.

Andre forhold:

Oppfølging av avvikene beskrevet i inspeksjonsrapport fra SFT 18. mars 2009:

Avvik 1:
Virksomheten har lagret farlig avfall på tank SAV 6 i mer enn 1 år.

Innholdet i tanken er etter inspeksjonen behandlet i bedriftens anlegg og tanken var på inspeksjonsdagen 29. juni 2009 helt tom. Tanken skal renoveres og blir ikke tatt i bruk med det første.

Avvik 2:
Analyser av avløpsvann viser for høye verdier av TOC.

Virksomheten har stoppet sine utslipp til sjø inntil videre. De leverer avløpsvann til annet godkjent behandlingsanlegg. Virksomheten jobber nå med installasjon av ytterligere rensetrinn på avløpsvannet, slik at de selv kan sluttbehandle dette.

Avvik 3:
Det skriftlige internkontroll systemet for SAR as avd. Averøy mangler sentrale elementer.

Virksomheten opplyste i brev dater 30. april at manglende elementer i internkontrollsystemet nå var på plass. Inspeksjonen verifiserte dette.
SFT presiserer at det er svært viktig at bedriften nå følger opp nye skriftlige rutiner i praksis.