Fylkesmannen i Aust-Agder

Miljøvernavdelingen

Vår dato 12.03.2013 Vår referanse: 2007/5650

Saksbehandler, innvalgstelefon: Bjørn Stokke, 37 01 75 42

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2012.056.I.FMAA

Informasjon om kontrollert anlegg:

Navn og besøksadresse: Norsk gjenvinning AS, Industritoppen 14	Virksomhetens org.nr.: 988 550 809
Navn og adresse virksomhet: Norsk gjenvinning AS, Gjenvinning Kristiansand, Mjåvannsveien 68, 4628 KRISTIANSAND	Virksomhetens telefon: 37 09 85 00
Kommune/kommunenr.: Arendal/0906	Virksomhetens e-post: nina@heen.no

Til stede under kontrollen

Fra virksomheten: Liss Mikkelborg og Hans Ole Heen	Fra Fylkesmannen: Lillian Raudsandmoen og Bjørn Stokke
Kontrollomfang: avfallsforskriftens kap. 11, forurensningsforskriften, internkontrollforskriften, og utslippstillatelse	Inspeksjonsdato: 12.12.2012

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen.

Resultater fra kontrollen

☐ Ingen avvik
☒ Kontrollen avdekket 3 avvik
☒ Det er gitt 2 anmerkninger

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom Fylkesmannen ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

☒ Virksomheten er plassert i risikoklasse 3 og dette innebærer at det skal betales kr. 11 600 for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.

Oppfølging etter kontrollen

☐ Ingen tilbakemelding

☒ Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene i forhold til avvik. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene.

Frist for skriftlig tilbakemelding er: **12.04.2013.** Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. *Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen.* Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt den pålagte skriftlige tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

For informasjon om et eventuelt vedtak om tvangsmulkt og definisjon av avvik og anmerkning, se side 2.

Med hilsen

Bjørn Stokke, seniorrådgiver Lillian Raudsandmoen, rådgiver

Sted: Arendal Dato: 12.03.2013 Fylkesmannen i Aust-Agder

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Regelverk

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) – kapittel 11. Farlig avfall
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5
- Tillatelse til drift av avfallssorteringsanlegg datert 28.08.2012.

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i tillatelse).

Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Kontrollgebyr: Se kapittel 39 i forurensningsforskriften: *Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven.* Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-3.

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en rettidig tilbakemelding fra virksomheten, som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen vurdere å ta i bruk tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. Tvangsmulkt kan fastsettes som en løpende mulkt (som løper inntil virksomheten har godtgjort at avvikene er rettet) eller som en engangsmulkt (som påløper dersom virksomheten ikke har gitt en tilbakemelding innen en nærmere angitt frist som godtgjør at avvikene er rettet). Før et ev. vedtak om tvangsmulkt fattes, vil virksomheten bli forhåndsvarslet og gitt anledning til å uttale seg, jf. forvaltningsloven § 16.

Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik: 1: Virksomheten oppfyller ikke alle vilkårene i utslippstillatelsen

Avvik fra: *Tillatelse til drift av avfallssorteringsanlegg datert 28.08.2012*

Grunnlag for avviket er angitt nedenfor:

a) Utslipp fra oljeutskilleren er over grenseverdiene (vilkår 4, jf. § 15-7 i kapittel 15 om *krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann* i *forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)*)

b) Ikke utarbeidet forslag til måleprogram for oljeutskilleren (vilkår 6.1)

c) Ikke utarbeidet kart over plassering av EE-avfall og farlig avfall (vilkår 3.6)

Kommentarer:

a) På tilsynet viste bedriften analyserapport for utslippet fra oljeutskilleren. Analysene viste en konsentrasjon av olje på 330 mg/l. Dette er en svært stor overskridelse av grenseverdien på 50 mg/l som er fastsatt i § 15-7 i kap. 15 om *krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann* i *forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)*, jf. utslippstillatelsens vilkår 4. Daglig leder opplyste at han var usikker på hva som kunne være årsaken til dette, og det ble antydet at prøven kunne være tatt fra innløpet til oljeutskilleren. Det må redegjøres nærmere for hva som kan være årsaken til den høye verdien. Dersom det viser seg at prøven viser oljekonsentrasjonen fra utløpet av oljeutskilleren, må det utredes hvilke tiltak som må gjennomføres for å redusere oljeinnholdet i utslippet slik at det tilfredsstiller grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 15. Fylkesmannen skal ha tilbakemelding innen fristen fastsatt ovenfor.

b) I henhold til utslippstillatelsens vilkår 6.1 skulle det framlegges forslag til måleprogram for utslippet fra oljeutskilleren innen 2 måneder etter at tillatelsen ble gitt. Vi har ikke mottatt forslag til måleprogram, og vi ber om at dette oversendes snarest og senest innen fristen for tilbakemelding gjengitt ovenfor.

c) I henhold til tillatelsens vilkår 3.6 skal det etableres et kart som viser plasseringen av EE-avfall og ulike typer farlig avfall. På inspeksjonstidspunktet var det ikke utarbeidet et slikt kart. Vi må ha tilbakemelding med kopi av kartskisse som viser plasseringen av EE-avfall og ulike typer farlig avfall innen fristen for tilbakemelding gjengitt ovenfor.

Avvik: 2: Virksomheten har mangelfullt internkontrollsystem for ytre miljø

Avvik fra: *Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5*

Grunnlag for avviket er angitt nedenfor:

a) Manglende oversikt over regelverk, jf. interkontrollforskriften (§ 5 første ledd, nr. 1.)

Kommentarer:

a) Virksomheten plikter å ha oversikt over relevante lovverk og krav. På inspeksjonen ble det opplyst at det ble tatt kontakt med en annen person i Norsk gjenvinning ved behov for informasjon om regelverk. Fylkesmannen anser ikke dette for å være tilstrekkelig. Bedriften må ha tilgang til relevant regelverk lokalt på anlegget. Fylkesmannen viser til internettsiden www.regelhjelp.no der virksomheter kan få tilgang til bransjespesifikt regelverk. At bedriften har oversikt over relevant regelverk vil bli kontrollert ved framtidige tilsyn.

Avvik: 3: Virksomheten har mangler ved håndteringen av farlig avfall

Avvik fra: *Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)* – kapittel 11 om farlig avfall

Grunnlag for avviket er angitt nedenfor:

a) Mangelfull deklarering av farlig avfall, jf. avfallsforskriften § 11-12

Kommentarer:

a) Under tilsynet kunne det ikke framvises gjenpart fra deklarasjonsskjema for mottak og viderelevering av farlig avfall. I henhold til avfallsforskriften § 11-12 skal virksomhet som leverer farlig avfall gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets innhold og egenskaper. Dette skal gjennomføres ved utfylling av deklarasjonsskjema. Bedriften må sørge for at virksomheter som leverer farlig avfall til anlegget må fylle ut deklarasjonsskjema, jf. også utslippstillatelsens vilkår 3.6. Avfallsmottakers gjenpart av skjemaet (den lyseblå delen) må oppbevares ved anlegget, mens avfallsprodusenten skal ha den gule gjenparten. At deklareringen av farlig avfall fungerer tilfredsstillende vil bli kontrollert ved framtidige tilsyn.

Anmerkninger

Det ble funnet følgende anmerkninger under Fylkesmannens kontroll:

Anmerkning 1: Finansiell garanti
Fristen for etablering av finansiell garanti var satt til 28.12.2012 (fire måneder etter dato for utslippstillatelsen). På tidspunktet for inspeksjonen var det ikke etablert finansiell garanti, og Fylkesmannen minnet om fristen. Vi ber om at det sendes dokumentasjon på at finansiell garanti er etablert så snart som mulig, og senest **innen 12.04.2013.**

Anmerkning 2: Mangelfull avvikshåndtering
Virksomheten Norsk gjenvinning har et avvikshåndteringssystem som også benyttes ved avvik angående ytre miljø. Under tilsynet forstod vi det slik at dette systemet i liten grad var implementert ved anlegget på Stoa. Blant annet var ikke naboklager håndtert i avvikshåndteringssystemet. Høy oljekonsentrasjon i avløpet fra oljeutskilleren var heller ikke behandlet (se avvik 1 a)). Bedriften har plikt til å ha et skriftlig system for håndtering av avvik.