Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

LONGUM STÅL
Molandsveien 489
4849 Arendal

Arendal / Kristiansand, 12. april 2018

Deres ref.:
Arild Wroldsen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2016/1801
Saksbehandler:
Ildikó Nordensvan

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Longum Jern og metallomsetning
Kontrollnummer: 2018.022.I.FMAV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Arild Wroldsen

Fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:
Ildikó Nordensvan

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:
Lillian Raudsandmoen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Longum Jern og metallomsetning den 22. februar 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder avdekket 5 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Fylkesmannen ser alvorlig på omfanget av avvikene.

Varsel om trekking av tillatelse

Fylkesmannen anser at håndtering og lagring av avfall/farlig avfall ikke skjer i henhold til gjeldene tillatelse og avfallsforskriften. Vi vurderer omfanget av avvikene som svært alvorlig. Vi ser også svært alvorlig på at Longum jern og metallomsetning ikke har gjennomført tilstrekkelige tiltak for å lukke avvikene fra forrige tilsyn og at anlegget ikke drives i henhold til tillatelsen. Vi vil derfor vurdere å trekke tilbake tillatelsen etter forurensningsloven for Longum jern og metallomsetning, dersom det viser seg at dere

ikke kan drive virksomheten etter forurensningsregelverket, jf. forurensningsloven § 18 første ledd nr. 1.

Fylkesmannen vil i tillegg invitere Longum jern og metallomsetning til møte hvor vi ønsker å gå gjennom avvikene og bedriftens planlagte tiltak.

Avvik:

- Journalføring av farlig avfall er ikke i tråd med regelverket.
- Farlig avfall er deklarert feil i avfallsdeklarering.no
- Virksomhetens kompetanseplan er mangelfull.
- Utslippskontroll er mangelfull.
- Longum stål mottar større mengde farlig avfall og annen type avfall enn tillatt.

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

12. april 2018	Ildikó Nordensvan	Veronica Skjævestad
dato	kontrollør	seniorrådgiver

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Kopi av rapporten sendes til:

- Arendal kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: LONGUM STÅL	
Organisasjonsnr.: 972040975	**Eies av:** 953671905
Bransjenr. (NACE-kode): 46.770 - Engroshandel med avfall og skrap	

Kontrollert enhet

Navn: Longum Jern og metallomsetning	**Anleggsnr.:** 0906.0199.01
Kommune: Arendal	**Fylke:** Aust-Agder
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering	
Tillatelse gitt: 27. mai 2015	**Sist endret:**

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for mottak for farlig avfall.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Sedimenter og grunnforurensning
- Mottakskontroll av avfall
- Kompetanse
- Lagring av avfall
- Deklarering av farlig avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Longum Jern og metallomsetning plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Longum Jern og metallomsetning innen 15. juni 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere sender svarbrevet eller e-post (fmavpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder v/Ildikó Nordensvan.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt *(jf. forurensningsloven § 73)* dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 15. juni 2018. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 50 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 14. februar 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Longum Jern og metallomsetning bli ilagt et gebyr på kr 22 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1
Journalføring av farlig avfall er ikke i tråd med regelverket.

Avvik fra:
Tillatelse av 27.5.2015 pkt. 3.6.3

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-6 vedlegg 4 *Minimumskrav til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avf*all pkt. 6

Kommentarer:
I henhold til tillatelsen skal bedriften føre journal for registrering av farlig avfall. Journalen skal inneholde opplysninger om mottak, lagring og viderelevering av avfall, deriblant mengder og typer avfall og deklarasjonsnummer mm.. Journalen skal være lett tilgjengelig ved inspeksjon, og skal oppbevares i minst 3 år.

Daglig leder opplyste ved tilsynet at alt farlig avfall leveres videre til Stena recycling i Skien og at kun disse utgående leveransene blir registrert ved Longum jern og metallomsetning. Bedriften har ikke oversikt over avfall som er lagret på anlegget og fanger ikke opp ev. overskridelse av rammer i tillatelsen, jf. avvik 5. Det foreligger ikke en slik journalføring som tillatelsen og avfallsforskriften krever og som viser:

- mottatt mengde og dato,
- avfallets opprinnelse,
- deklarasjonsnummer
- avfallsstoffnummer/EAL kode,
- viderelevering (sted og dato).

Dette forholdet ble påpekt i forrige tilsynet og gjentagende avvik ansees som alvorlig avvik.

Avvik 2
Farlig avfall er deklarert feil i avfallsdeklarering.no

Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-13

Kommentarer:
I henhold til avfallsforskriften og tillatelsens krav skal virksomheten ha etablert et system som sikrer at mottatt farlig avfall er deklarert slik at den videre håndtering kan skje på en forsvarlig måte. Den som håndterer farlig avfall, er ansvarlig for å påse at avfallet som mottas fra virksomheter, er deklarert og skal sørge for at deklarasjonsskjema følger alle leveranser ved viderelevering.

Det kom frem ved tilsynet at alle blybatterier, både blybatterier som mottas og egne kasserte blybatterier er deklarert i Longum sitt navn.

Deklarering av farlig avfall skal alltid gjøres i avfallsprodusentens navn. Egenprodusert farlig avfall skal imidlertid deklareres på Longum jern og metallomsetning som avfallsprodusent i dette tilfelle.

Avvik 3
Virksomhetens kompetanseplan er mangelfull.

Avvik fra:
Tillatelse av 27.5.2015 pkt. 2.7.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd pkt. 2.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11. farlig avfall § 11-5

Kommentarer:
For å sikre at farlig avfall behandles forsvarlig skal ansatte som håndterer farlig avfall ha tilstrekkelig kompetanse innen fagområdet. Dette skal dokumenteres gjennom kompetanseplan.

Daglig leder har gått på kurs, men kompetanseplan kunne ikke fremvises ved tilsynet. Omfanget av avvikene som er beskrevet i denne rapporten og tilsynsrapporten fra 2016 tyder på at det er behov for bedre opplæring for håndtering av avfall og farlig avfall og at bedriften trenger betydelig innsats for å heve kompetanse innenfor avfallsregelverket.

Avvik 4
Utslippskontroll er mangelfull.

Avvik fra:
Tillatelse av 27.5.2015 pkt. 4. og 10.1. og 11.2

Kommentarer:
I henhold til tillatelsen skal virksomheten gjennomføre målinger av utslipp til vann. Målingene skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp.

Virksomhetens måleprogram skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll. Måleprogrammet skal beskrive både prøvetaking og analyse, og virksomheten er selv ansvarlig for at metoder og utførelse er forsvarlig kvalitetssikret. Måleprogrammet må omfatte flere parametre enn oljeinnhold, f.eks. tungmetaller og andre relevante miljøgifter.

Virksomheten har tatt prøver fra oljeutskilleren og resultat viser at det er overskridelse av grenseverdien. Virksomheten er pliktig å følge opp overskridelsen og sikre seg at utslipp av oljeholdig vann er innenfor tillatelsens krav i fremtiden.

Longum jern og metallomsetning tok i tillegg prøver både fra oppstrøms og nedstrøms av bekken som mottar ev. avrenning fra anlegget, jf. Cowi rapport den 17.2.2017. I rapporten anbefales det å samle overflatevann fra anlegget i kum med sandfang før vannet slippes ut fra anlegget. Det forventes at Longum jern og metallomsetning følger opp anbefalinger fra rapporten og etablerer prøvetakingsprogram.

Avvik 5
Longum stål mottar større mengde farlig avfall og annen type avfall enn tillatt.

Avvik fra:
Tillatelse av 27.5.2015 pkt.1.1

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §§ 7 og 30

Kommentarer:
I tillatelsen er det satt ramme for mottak og lagring av farlig avfall. Her er det beskrevet mengde og type avfall som kan mottas av Longum jern og metallomsetning. Det er ikke tillatt å motta annen fraksjon og type avfall/farlig avfall og større mengde.

Det kom frem ved tilsynet at bedriften har overskredet rammer for mottatt og mellomlagret batterier og spillolje i 2017.

Mottak av vrakbil
Vi observerte også rester etter utbrent lastebil på sorteringsplassen, jf. bilder nedenfor. Longum jern og metallomsetning har ikke tillatelse til å motta kasserte kjøretøyer og brent avfall. Avrenning fra sorteringsplaten renner til oljeutskiller og videre til en bekk. Aske etter utbrent bil inneholder en rekke miljøgifter og det er stor fare for forurensning siden oljeutskiller ikke er egnet å rense slike utslipp. Det er derfor viktig med oppsamling av forurenset overflatevann fra sorteringsplaten. Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for miljøet, jf. forurensningsloven § 7. I den sammenheng viser vi også til avvik 4 (om utslippskontroll).

Deler av brent vrakbil

Aske etter forbrenning (Foto: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder)

Mottak av batterier fra husholdninger

Ved tilsynet opplyste daglig leder at virksomheten samler inn og mottar blybatterier fra både private (husholdninger) og fra næringskunder. Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall, inkludert farlig avfall, jf. forurensningsloven § 30.

Longum jern og metallomsetning er et privat selskap og har ikke tillatelse av kommunen til å samle inn farlig avfall fra husholdninger. Tillatelsen, gitt av Fylkesmannen den 27.5.2015 gjelder for mottak av avfall og noen typer av farlig avfall fra næringskunder.

8. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

9. Andre forhold

Fylkesmannen har ved tilsynet mottatt søknad om å utvide tillatelsens ramme for noen typer farlig avfall. Longum jern og metallomsetning har i tillegg gitt uttrykk for at virksomheten ønsker å motta og miljøsanere anleggsmaskiner. Virksomheten må i så fall søke om endring av tillatelse. Søknadsskjema følger vedlagt. Fylkesmannen anser imidlertid at virksomheten først må gjennomføre tiltak for å rette opp avvikene før aktivitetene kan utvides.

Fylkesmannens mener at kompetanse innenfor håndtering av avfall er ikke tilstrekkelig pr. i dag, og anlegget ved Longum jern og metallomsetning er ikke egnet og utformet slik for å oppfylle kravene til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøyer. Dersom virksomheten ønsker å utvide sin virksomhet for mottak og behandling av kjøretøy, må anlegget vesentlig oppgraderes.

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen