Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Saksbehandler, innvalgstelefon
Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77

Vår dato: 30.10.2013
Deres dato:
Vår ref.: 2007/1301/ANKL/472
Deres ref.

Norsk gjenvinning Nord Vest, avd. Ørsta
Postboks 1543
7435 TRONDHEIM

Inspeksjonsrapport – 2013.088.I.FMMR

Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning region Nord – Vest, avd. Ørsta

Dato for inspeksjonen: 01.10.2013

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:	Fra Fylkesmannen:
Jogeir Sætre	Gunnhild Liva Austvoll Anne Grete Kleven

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos virksomheten.

Fylkesmannen avdekket 4 avvik og 0 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Avvikene innebærer blant annet:

- Manglende mottakskontroll
- Sortering av avfall utendørs uten sikring
- Manglende internkontroll

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse innen 01.12.13 på at avvikene er rettet.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Linda Aaram
Seksjonssjef (e.f)

Anne Grete Kleven

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi: Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6150 ØRSTA

Bakgrunnen for inspeksjonen

Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet): 972389781	**Eies av (org.nr):** 937270062
Besøksadresse: Holsletta 2, Ørsta	**Telefon:**09700
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 – innsamling av ikke farlig avfall	**E-post:**

Kontrollert anlegg

Navn: Norsk gjenvinning Region Nord vest Avd. Ørsta	**Anleggsnr:** 1520.0030.01
Kommune: Ørsta	**Anleggsaktivitet:** Avfall
Fylke: Møre og Romsdal	**Risikoklasse.:**3
Tillatelse sist oppdatert: 01.07.13	**Saksnr:** 07/1301

Høsten 2013 er det gjennomført en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- ☒ Mottakskontroll avfall
- ☒ Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- ☒ Viderelevering av farlig avfall
- ☒ Utslippskontroll
- ☒ Internkontroll
- ☐ Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

☐ Ingen tilbakemelding.
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet

☒ Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Norsk gjenvinning region Nord Vest, avd. Ørsta om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 01.12.13 på at avvikene er rettet.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11.700 i gebyr.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Definisjoner

Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:
Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Regelverk

De viktigste HMS - kravene for bransjen finner dere på www.regelhjelp.no. Mer informasjon er også på Miljødirektoratet si hjemmeside www.miljodirektoratet.no og www.lovdata.no.

Hjemler for avvik i denne kontrollen er i følgende regelverk:

- *Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)* av 13. mars 1981
- *Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven*) av 19. juni 1970
- *Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)* av 1. juni 2004
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av* 1. juni 2004
- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)* av 6. desember 1996
- Utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 01.07.13

Funn

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin inspeksjon:

☒ Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5
Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

☐ a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen. *(Avfallsforskriften § 11-6)*

☐ b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse. (*Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)*

☒ c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall. (*Internkontrollforskriften § 5*)

☒ d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull.*(Avfallsforskriften § 11-13)*

☒ e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. *(Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5)*

☒ f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall.*(Avfallsforskriften § 11-5)*

☒ g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. *(Tillatelsens vilkår)*

☐ h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt. *(Tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)*

Kommentarer:
Det fantes ikke noe dokumentasjon på lokaliteten, verken journal eller deklarasjonsskjemaer.

☒ Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)
Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

☐ a) Virksomheten håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen. *(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)*

☐ b) Virksomheten overskrider lagringstida for farlig avfall *(Tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*

☐ c) Virksomheten lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. *(Tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*

☒ d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. *(Avfallsforskriften § 11-5, tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2)*

☐ e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. *(Avfallsforskriften § 11-5)*

☒ f) Virksomheten har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall. *(Tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-5)*

☐ g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon *(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*

☒ h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. *(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)*

Kommentarer:
Virksomheten er under oppstart på området og har i påvente av at hallen skulle bli ferdig til bruk, valgt å sortere næringsavfall utendørs. Det har vært sortert på ikke fast dekke og på område som ikke har vært knyttet til oljeutskiller. Det har i næringsavfallet også vært innblandet noe farlig avfall. Det mangler også gjerde rundt området.

☒ Avvik 3: Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.

Avvik fra:

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29. Forurensningsloven § 7

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

☒ a) Det er stor fare for at forurenset overflatevann kan føre til skade på grunn. (*Avfallsforskriften § 11-5 og forurensningsloven § 7 første ledd*)

☐ b) Oljeutskiller blir ikke tømt regelmessig og dette kan føre til overutslipp til resipient ……(*Forurensningsloven § 7*)

☐ c) Virksomheten drenerer vann fra tanker med farlig avfall og slipper dette til sjø over oljeutskiller. (*Forurensningsloven § 7 første ledd*)

☐ d) Virksomheten har utslipp som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen. (*Tillatelsens vilkår*)

Kommentarer:

Jf. avvik 1. Det har blitt foretatt sortering av avfall uten fast dekke utendørs.

☒ Avvik 4: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr.1-8.
Forurensningsloven § 40 1.ledd.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

☒ a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (nr. 1)

☒ b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)

☒ c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (nr. 7)

☒ d) Virksomheten ikke har rutiner for avviksbehandling/tilbakemelding til avfallsprodusenten ved feildeklarering (nr. 7)

☐ e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)

☒ f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)

☒ g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (Forurensningsloven § 40)

☐ h) Annet /utdyping

Kommentarer:
Det var ikke noe internkontrollsystem på anlegget. Det betyr at det blir avvik på alle underpunktene på dette avviket. Virksomheten er under oppstart og virksomheten bærer preg av manglende opplæring. Allikevel er det tatt i mot avfall på anlegget og da også eventuelt farlig avfall innblandet i næringsavfall. Krav i tillatelsen er ikke kjent for de som har ansvar på lokaliteten.

Andre forhold /kommentarer:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har forståelse for at det kan oppstå uforutsette ting som gjør at ting blir forsinket under oppstart av en virksomhet. Det er allikevel slik at virksomheten har valgt å ta i mot avfall uten at nødvendig infrastruktur har vært på plass. Dette har medført risiko for at farlig avfall ikke har blitt håndtert forsvarlig i denne perioden.