Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@sft.no
Internett: www.sft.no

sft: Inspeksjonsrapport

Alexela Sløvåg AS
Sløvåg
5960 DALSØYRA
Ved: Håkon Ivarson

Dato for kontrollen: 24. september 2009
Rapportnummer:2009.246.I.SFT

Informasjon om virksomheten

Virksomhetens navn: Alexela Sløvåg AS	Rapportnummer: 2009.246.I.SFT
Postadresse: Sløvåg, 5960 DALSØYRA	Dato for kontrollen: 24. september 2009
Besøksadresse: Sløvåg, 5960 DALSØYRA Kommune: GULEN	Organisasjonsnr.: 982191564
Telefon:	SFTs saksnr.: 2008/223
Bransjenr. (NACE-kode): 38.120	Tillatelse datert: 05.12.2001
Virksomheten er: ☐importør ☐forhandler ☐produsent ☐bruker ☒annet: Tankanlegg	☐ISO-14001-sertifisert ☐EMAS-registrert

Informasjon om inspeksjonen

Kontaktperson fra virksomheten ved kontrollen: Håkon Ivarson	Fra Statens forurensningstilsyn (SFT): Egil Strøm Geir-Rune Samstad Hilde Sundt Skålevåg
Bakgrunn for kontrollen: ☐rutine ☒særskilt oppfølging ☐utrykning	

Følgende hovedtema ble kontrollert:

☐internkontroll	☐støy
☐risikovurdering	☐forbudte og strengt regulerte stoffer
☐utslipp luft og/eller vann	☐substitusjon
☒farlig avfall	☐klassifisering, merking og emballering
☐storulykke	☐deklarering til Produktregisteret
☐egenrapportering	☐sikkerhetsdatablader
☐tillatelse	☒tankanlegg
☐vedlikehold	☐annet:

Resultater fra inspeksjonen

Det ble avdekket 1 avvik. Avvik er nærmere beskrevet fra side 3 i denne rapporten. SFT ser alvorlig på at virksomheten ennå ikke har levert alt farlig avfall som har oppstått etter behandling av det gamle avfallsvannet.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

16.10.2009

dato inspektør Statens forurensningstilsyn seksjonssjef

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning.

Oppfølging etter inspeksjonen

Inspeksjonen var en oppfølging av pålegg om tømming av tanker og vedtak om tvangsmulkt, datert 26. mars 2009. Alexela Sløvåg ble pålagt å tømme tankene for avfall og viderelevere dette til forsvarlig behandling innen 20. august 2009. I tillegg ble virksomheten bedt om, innen en måned etter siste skiping av avfallsvann, å fjerne rester av slam fra oppryddingen etter VestTank, og levere det videre til forvarlig behandling.

I e-post datert 20. august 2009 og brev datert 20. september 2009 opplyser Alexela Sløvåg at alt avfallet som var i tankene ved overtagelse er tømt og viderelevert. SFT er fornøyd med at det avfallet som stammer fra VestTanks virksomhet ble fjernet innen fristen. Det påløp dermed ingen tvangsmulkt den 20. august 2009. Det er imidlertid fremdeles noe bunnslam igjen i tankene som stammer fra Vest Tanks virksomhet. Dette har oppstått i forbindelse med at Alexela Sløvåg måtte tilsette avfallsvannet lut før eksport. Som en følge av denne lutbehandlingen oppstod det slam. Dette slammet er fortsatt lagret ved Alexela Sløvåg. Alexela Sløvåg har dermed ikke oppfylt pålegget om å fjerne rester av slam og viderelevert dette avfallet innen en måned etter at tankene var tømt for avfall. Det var ikke knyttet noen tvangsmulkt til denne fristen.

I forbindelse med rengjøringen av tankene har Alexela Sløvåg generert nye mengder slam på området. SFT er inneforstått med at dette er en naturlig konsekvens av at tankene rengjøres. Dette slammet står i dag lagret på tanker sammen med slammet som stammer fra lutbehandlingen av avfallsvannet til Vest Tank. Det er ikke mulig å skille slammet som oppstod ved lutbehandlingen av avfallsvannet fra det slammet som har oppstått i forbindelse med tankvaskingen. SFT mener fremdeles at det er viktig å få tømt hele anlegget for avfall på en forsvarlig måte så raskt det lar seg gjøre, og ser også fordelen ved å levere alt slam samlet.

Det ble opplyst under inspeksjonen at vaskingen av tankanlegget vil være ferdig i løpet av 3-4 uker, det vil si i løpet av oktober. Denne vaskingen foregår med resirkulert vaskevann. Når vaskingen er ferdig vil alt slam og vaskevann bli levert til godkjent anlegg enten innenlands eller utenlands.

Alexela opplyste at det vist seg å være vanskelig å få levert det gjenstående slammet til norske behandlingsanlegg for farlig avfall. Dette til tross for at det gjenværende slammet ikke inneholder komponenter som skulle tilsi det. Årsaken er at norske aktører opplever det problematisk å ta i mot avfall som kan ha tilknytning til Vest Tank.

Varsel om pålegg

SFT varsler at vi vil pålegge Alexela Sløvåg AS å fjerne alt slam og avfallsvann fra tankene og levere dette videre til forsvarlig behandling innen 10. desember 2009. Pålegget vil bli gitt i medhold av forurensningsloven § 7 fjerde ledd.

Kommentarer til dette varselet må sendes SFT innen 1. november 2009.

Varsel om tvangsmulkt
SFT tar sikte på å vedta en tvangsmulkt på kr. 150.000,- som påløper dersom ikke Alexela Sløvåg innen 10. desember 2009 kan dokumentere at alt slam og avfallsvann er fjernet fra tankene og levert videre til forsvarlig behandling. Et vedtak om tvangsmulkt vil bli gitt i medhold av forurensningsloven § 73.

Kommentarer til dette varselet må sendes SFT innen 1. november 2009.

Gebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten er plassert i risikoklasse 3, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11 100,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen
Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.sft.no. jf. offentlighetsloven. Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernavdeling i Sogn og Fjordane og til Gulen kommune.

Avvik

Avvik 1 **Det er lagret slam fra lutbehandlingen av avfallsvann etter VestTank ved Alexelas tankanlegg**

Avvik fra:
Pålegg om fjerning av slam, brev fra SFT datert 26. mars 2009, vedtak punkt 3

Kommentarer
Det er fremdeles lagret ca 5000 m^3 med slam som hovedsaklig stammer fra håndtering av avfallsvann. Dette var avfallsvann som var lagret på tankene fra den tidligere aktiviteten ved virksomheten. Slammet har oppstått fra den lutbehandlingen som ble gjennomført før avfallsvannet ble eksportert til Danmark.

SFT har stilt som krav i pålegg datert 26. mars 2009 at alt vann som var lagret på tankene fra tidligere virksomhet skulle være levert innen 20. august 2009. Dette ble gjennomført sommeren 2009. I tillegg skal alt slam være levert innen 20. september 2009. Alt vann og gammelt slam som var lagret på tankene er levert. Men virksomheten har ikke videreleverert det slammet som ble dannet i forbindelse med lutbehandling av dette vannet. Alexela Sløvåg opplyste under inspeksjonen, og i brev datert 1. oktober 2009, at de ønsker å fjerne alt gjenstående slam når all vasking av tankene er fullført ettersom denne vaskingen også gir mer slam.

Kommentarer/andre forhold:

Bakgrunn for kontrollen
Inspeksjonen var en oppfølging av tidligere inspeksjon, og SFTs pålegg om tømming og rengjøring av tankanlegget.

Følgende opplysninger om tankanlegget ble gitt under inspeksjonen om innholdet på tankene ved Alexela Sløvåg AS:

- Tank 1 er tømt for olje og inneholder 30 m^3 slam. Tanken var helt tom sommeren 2008.
- Tank 2 er full av slam, ca 4000 m^3. Dette er slam fra lutbehandling av avfallsvannet og nytt slam i forbindelse med rengjøring av tankene. Tanken var helt tømt for gammelt slam 11.11.2008
- Tank 3 er full av vann som brukes til testing av de andre tankene
- Tank 4 innholder 557 m^3 slam etter lutbehandling av slopvannet som ble eksportert.
- Tank 5 inneholder 403 m^3 slam.
- Tank 53 rengjøres for siste gang (2.gang)
- Tank 54 og 52 er tømte, men mangler siste rengjøring. Tank 54 har aldri vært i bruk.
- Tank 55 inneholder 5000 m^3 rent kommunalt vann

Slammet som er lagret ved virksomheten kommer fra den innvendige rengjøringen av tankene. Denne rengjøringen pågår fortsatt. Det ble opplyst under inspeksjonen at virksomheten vil ha totalt ca 5000 m^3 slam og vann som skal leveres til godkjent mottak når all rengjøring er ferdig.

Det ble ikke utfylt deklarasjonsskjema for farlig avfall for det vannavfallet som er eksportert til Danmark. Dette er det heller ikke krevd ved eksport av farlig avfall.