Fylkesmannen i Oslo og Viken

Sted:
Sarpsborg

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2019/21485

Dato:
20. mai 2019

Deres ref.:
Svein Gundersen

GUNDERSEN GALVANO AS
Helgebyveien 33 (JE)
1734 Hafslundsøy

Saksbehandler:
Jens Hertzberg

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Gundersen Galvano (Sarpsborg)

Kontrollnummer: 2019.083.I.FMOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Svein Gundersen (daglig leder)

Fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:
Jens Hertzberg

Andre deltagere:
Tore Gundersen
Marianne Guttormsen (HMS- Kvalitet)

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:
Karoline Sivertsen
Shawn C. Apan

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Gundersen Galvano AS den 14.05.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oslo og Viken avdekket 1 avvik og ga 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall

Anmerkninger:

- Virksomhetens avviksregistrering innen ytre miljø kan forbedres
- Oppsamlingsbasseng bør gjennomgås for å sikre at det er tilstrekkelig tett
- Merking av farlig avfall kan bedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

20. mai 2019	Jens Hertzberg	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Sarpsborg kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: GUNDERSEN GALVANO AS	
Organisasjonsnr.: 871598622	**Eies av:** 980018083
Bransjenr. (NACE-kode): 25.610 - Overflatebehandling av metaller	

Kontrollert enhet

Navn: Gundersen Galvano AS	**Anleggsnr.:** 0105.0013.01
Kommune: Sarpsborg	**Fylke:** Østfold
Anleggsaktivitet: Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling	
Tillatelse gitt: 14.07.1998	**Sist endret:** 06.04.2011

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratet og Fylkesmannens kontrollaksjon med bransjen kjemisk / elektrolytisk overflatebehandling i 2019.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Prosess og renseutstyr
- Utslipp til vann
- Avfall
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Gundersen Galvano plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen **15. juni 2019** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkninger er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmovpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oslo og Viken v/Jens Hertzberg.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 14. mai 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Gundersen Galvano AS bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1
Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall

Avvik fra:
Avfallsforskriften §§ 11- 8 og 11-12
Internkontrollforskriften § 5 2. ledd punkt 1 og 7.

Kommentarer:
Virksomheten manglet i sin internkontroll en beskrivelse av hvordan det gjennomføres en elektronisk deklarering av farlig avfall, og var ikke kjent med at all deklarering skal gjøres elektronisk via avfallsdeklarering.no.

Farlig avfall som oppstår ved driften skal virksomheten deklarere på seg selv som avfallsprodusent.

Observasjoner:

- Filter som benyttes ved avfetting ble oppbevart i umerkede avfallstønner / fat med spennlokk i avlåst lagertelt. Det ble opplyst at disse hentes av Norsk Gjenvinning, men det var ikke funnet deklarasjoner i avfallsdekrarering.no med Gundersen Galvano AS som produsent.
- Spraybokser var oppsamlet ved plass for EE-avfall. Disse bør oppbevares i egnet emballasje og skal deklareres på virksomheten (næring).

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1
Virksomhetens avviksregistrering innen ytre miljø kan forbedres

Kommentarer
Avviksregistering innen ytre miljø kunne ikke framvises. Vi savnet også en definisjon av avvik (uønsket hendelse) innen ytre miljø med tilhørende akseptkriterier.

Avvik som ble registrert gikk på kvalitet og prosess.

Et eksempel på et avvik: kunne vært at når oppsamlingskaret i kjeller rant over ble dette registret som en uønsket hendelse. Dvs akseptkriteriet kunne vært at tilrenning til karet ble styrt slik at dette ikke skulle skje. Siden den ekstra barrieren i form av «oppsamlingsbasseng» (selve kjellerrommet) har svakheter vil gjentagende oversvømmelser tære på betongen og kunne forårsake utslipp til grunn. Se nærmere omtale under anmerking 2.

Anmerkning 2

Oppsamlingsbaseng i kjeller bør gjennomgås for å sikre at det er tilstrekkelig tett. Rutiner for tilsyn med oppsamlingskar / barrierer mot utslipp må forbedres.

Kommentarer:
Det ble observert tæring i betonggulv i kjeller ved vegg (jf. bildet under). Rutiner for tilsyn og sikring av oppsamlingssystem for avløp fra prosessanlegget må gjennomgås og inkluderes i miljørisikovurderingen. Hendelser med oversvømmelser ble ikke loggført – og heller ikke avviksregistrert jf. anmerking 1.

Bilde 1. Gjentagende oversvømmelser fra oppsamlingskar har tæret på betonggulv i kjeller. Foto FMOV.

Anmerkning 3
Merking av farlig avfall kan bedres

Kommentarer:
Hva som er avfall og hva som er produkt bør merkes bedre i lagerhall. IBC konteiner med «Brukt klar sealing» sto sammen med andre IBC-konteinere med produkt.

Fat med avfettingsfilter i lagerhall manglet merking (bilde 2).

Bilde 2. Spennfat med avfettingsfilter manglet merking.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Utskrift fra avfallsdeklarering.no , leveranser av metallhydroksidslam.

9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Avfallsdeklarering.no (informert om).
- Gebyr ved kontroll (TA-2608)
- Substitusjonsplikten (M104)
- Faktaark/ Miljøkrav aksjon Galvano 2019 (M1349-2019)