Fylkesmannen i Agder

Sted:
Arendal

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2016/5242

Dato:
19. august 2019

Deres ref.:
Oddbjørn Kylland

HUNTONIT AS
Postboks 21
4701 Vennesla

Saksbehandler:
Bjørn Stokke

Inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved Huntonit AS
Kontrollnummer: 2019.085.I.FMAG

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Oddbjørn Kylland

Andre deltagere fra virksomheten:
adm. dir. Knut Nilsen
lab.-ansvarlig Roy Lund
teknisk sjef Nils Kjær

Fra Fylkesmannen i Agder:
Bjørn Stokke

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Agder:
Ildikó Nordensvan

Fra Vennesla kommune:
Mai-Elin Beisland Holm

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Huntonit AS den 27.06.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Agder avdekket 5 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen. Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 1, *virksomhetens håndtering av forurenset overvann er ikke tilfredsstillende*. Virksomheten har hatt mange hendelser med utslipp, og etter Fylkesmannens vurdering har ikke Huntonit hatt en tilfredsstillende oppfølging av avviket.

Avvik:

- Virksomhetens håndtering av forurenset overvann er ikke tilfredsstillende.
- Virksomhetens risikovurdering er mangelfull.
- Virksomhetens oppbevaring av kjemikalier er uforsvarlig.
- Egenkontrollrapporteringen er ufullstendig.
- Virksomhetens måleprogram er ufullstendig.

Anmerkninger:

- Det bør utarbeides en lukthåndteringsplan og en kommunikasjonsplan

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

19. august 2019	Bjørn Stokke	Ildikó Nordensvan
dato	kontrollør	seniorrådgiver
	Fylkesmannen i Agder	

Kopi av rapporten sendes til:

- Vennesla kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: HUNTONIT AS	
Organisasjonsnr.: 971746041	**Eies av:** 914801958
Bransjenr. (NACE-kode): 16.210 - Produksjon av finerplater og andre bygnings- og møbelplater av tre	

Kontrollert enhet

Navn: Huntonit AS - FMAV	**Anleggsnr.:** 1014.0018.01
Kommune: Vennesla	**Fylke:** Vest-Agder
Anleggsaktivitet: Treforedling	
Tillatelse gitt: 9. juli 2010	**Sist endret:** 6. november 2012

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp melding om spesielle hendelser.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Prosess og renseutstyr
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Huntonit AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Huntonit AS innen 1. november 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmavpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Agder v/Bjørn Stokke.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 20. juni 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Huntonit AS bli ilagt et gebyr på kr 26 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Agder. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Agder (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens håndtering av forurenset overvann er ikke tilfredsstillende.

Avvik fra:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 og *forskrift om systemtisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)* § 5 andre ledd pkt. 7

Kommentarer:

I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten etablere rutiner for å forebygge fare for forurensning. I følge forurensingsloven § 7 må ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som

kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.

Virksomheten har ikke fullstendig oversikt over sitt overvannsnett. Huntonit har hatt en rekke hendelser med utslipp av oljeholdig vann til Otra. Dette har vært rapportert av bedriften selv og av andre kilder som oljefilm på vannet. Utslippene kan ha flere årsaker, og det er uklarheter rundt hva som er kildene. Flere mulige årsakssammenhenger og kilder ble nevnt under tilsynet. Otra har stor verdi og viktige miljøkvaliteter, blant annet som lakseførende vassdrag.

Huntonit har nå opprettet en rutine med å gjennomføre inspeksjonsrunder for å avdekke ev. oljeholdig overvann, men det har likevel vært episoder med avrenning til Otra.

Huntonit har ikke tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann og utslippet til Otra er i strid med forurensningsloven.

Avvik 2
Virksomhetens oppbevaring av kjemikalier er uforsvarlig og kan medføre forurensning.

Avvik fra:
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 3 og *Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)* § 7

Kommentarer:
Den som bruker produkt som medfører blant annet miljøforstyrrelse plikter å vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense slik virkning.

Huntonit lagret kjemikalier (malingen Bantacryl M1-2) i rom med sluk med avløp til Otra-ledningen. En eventuell uhellshendelse med lekkasje på kjemikaliebeholdere ville medført at utslippet ville havnet i sluket. Av sikkerhetsdatabladet framgår det at «utslipp til kloakk og drikkevann skal unngås».

Lagring av kjemikalier var for øvrig heller ikke inkludert i risikovurderingen, jf. også avvik 3.

Avvik 3
Virksomhetens risikovurdering er mangelfull.

Avvik fra:
Forskrift om systemtisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6.

Kommentarer:
Virksomheten skal kartlegge farer og på den bakgrunn vurdere risiko for utslipp til ytre miljø. I risikovurderingen må mulige hendelser som kan medføre fare for utslipp med nevneverdige skader for ytre miljø inkluderes. Miljørisikovurderingen skal omfatte alle forhold som kan

medføre fare for forurensning. Det skal gjennomføres tiltak slik at miljørisikoen kommer ned på et akseptabelt nivå.

Som nevnt i avvik 1 har det vært et antall hendelser med avrenning av forurenset overvann fra bedriftens område til Otra. Ved en gjennomgang av virksomhetens internkontroll var dette temaet ikke vurdert, og det var ikke utarbeidet tiltaksplan for å unngå utslipp av oljeholdig overvann. For å unngå fremtidige utslippshendelser er det nødvendig å iverksette tiltak.

Vi anser at lagringen av kjemikalier i utgangspunktet kan medføre fare for forurensning, jf. avvik 2. Virksomheten hadde ikke gjennomført en risikovurdering som inkluderte kjemikalielagringen mht. til forurensningsfare og konsekvens av et eventuelt utslipp.

Avvik 4
Egenkontrollrapportering er noe mangelfull.

Avvik fra:
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Huntonit AS (utslippstillatelsen) vilkår 11.2

Kommentarer:
Under gjennomgangen av egenkontrollrapporten for 2018 framkom det at bedriften hadde rapportert mindre mengder farlig avfall enn det som framgikk av avfallsdeklarering.no (det offisielle registeret over farlig avfall i Norge). Ved en gjennomgang på tilsynet framkom det at det var fraksjoner av farlig avfall som ikke ble rapportert i den årlige egenkontrollrapporteringen.

Avvik 5
Virksomhetens måleprogram er ufullstendig.

Avvik fra:
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Huntonit AS (utslippstillatelsen) vilkår 11.1

Kommentarer:
I utslippstillatelsen til Huntonit AS er det satt krav om at virksomheten skal ha et program for utslippskontroll. I tillatelsen er det satt minimumskrav til innholdet i utslippskontrollen basert på forurensningsmyndighetenes forventninger til industriens utslippskontroll. Miljødirektoratet har i tillegg gjennom veilederen M-6/2013, *industrielle måleprogram* gitt føringer for hvordan bedrifter skal sikre god kvalitet på data for utslipp til luft og vann.

Både i tillatelsen og veilederen er det fastslått at det skal beregnes usikkerhet i målingene av beregningspliktige komponenter. På tilsynet kom det fram at usikkerhetsberegning ikke var gjennomført.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1
Det bør utarbeides en lukthåndteringsplan og en kommunikasjonsplan

Kommentarer:
Huntonit ligger nær boligområder, og det har vært noen klager fra naboer på bl.a. luktutslipp fra Huntonit. Fylkesmannen anbefaler derfor at det utarbeides en lukthåndteringsplan og kommunikasjonsplan for virksomheten.

Lukthåndteringsplanen er en beredskapsplan som skal bidra til å minimere skadevirkningene når det oppstår situasjoner som gjør at driften kommer ut av kontroll, slik at kontroll raskest mulig kan gjenopprettes.

En kommunikasjonsplan er en langsiktig plan som forteller hvilke kommunikasjonsoppgaver en virksomhet skal løse fremover og hvordan disse skal løses. Dens overordnede mål er å skape samsvar mellom det virksomheten er, det den sier og det den gjør. En kommunikasjonsplan er først og fremst et hjelpemiddel for virksomheten selv.

Vi viser til vedlegg 5 i veileder TA-3019/2013, *regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven* fra Klima- og forurensningsdirektoratet (nåværende Miljødirektoratet).

8. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Virksomhetens internkontroll med bl.a.
    - Risikovurdering
    - Prosedyre for registrering av utslipp til vann
    - Måleprogram
    - Flytskjema for utslipp
    - Avvikshåndteringssystem
- Sikkerhetsdatablader for flokkuleringsmiddel, maling og lim

9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Avfallsdeklarering.no (M421/2015)
- Håndtering av farlig avfall (M284)