Fylkesmannen i Vestland

Sted:
Bergen
Dato:
20.03.2020

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2020/4296
Deres ref.:
Stein-Yngve Iversen

E.A. SMITH AS AVD SMITH STÅL VEST BERGEN
Postboks 9410 Torgarden
7493 Trondheim

Saksbehandler:
Britt Solheim

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved E.A. Smith AS avd. Smith Stål Vest Bergen

Kontrollnummer: 2020.374.I.FMVL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Stein-Yngve Iversen
Frank Langøen

Fra Fylkesmannen i Vestland:
Ingrid Torsnes
Britt Solheim

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Smith Stål Vest AS den 27.02.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Vestland avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Bedriften har ikke utarbeidet en beredskapsplan mot akutt forurensning.
- Internkontrollen for ytre miljø har mangler

Anmerkninger:
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen. Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

Sissel Storebø	Britt Solheim
seksjonsleder	senioringeniør

Kopi til: Øygarden kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: E.A. SMITH AS AVD SMITH STÅL VEST BERGEN	
Organisasjonsnr.: 975045684	**Eies av:** 816051142
Bransjenr. (NACE-kode): 46.720 - Engroshandel med metaller og metallholdig malm	

Kontrollert enhet

Navn: Smith Stål Vest AS	**Anleggsnr.:** 4626.0003.01
Kommune: Øygarden	**Fylke:** Vestland
Anleggsaktivitet: Mekanisk overflatebehandling og verft	
Tillatelse gitt: 30.06.2004	**Sist endret:**

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrolloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Prosess og renseutstyr
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Sedimenter og grunnforurensning
- Avfall
- Kjemikalier
- Utslippstillatelsen fra 30. juni 2004.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Smith Stål Vest AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Smith Stål Vest AS innen 30. juni 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvlpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Vestland v/Britt Solheim.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 19. februar 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Smith Stål Vest AS bli ilagt et gebyr på kr 20 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Vestland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Vestland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi avdekket følgende avvik:

Avvik 1
Bedriften har ikke utarbeidet en beredskapsplan mot akutt forurensing

Avvik fra
Utslippstillatelse av 30. juni 2004, punkt 8.2.2. Beredskap

Kommentarer
Ifølge tillatelsen skal bedriften, på bakgrunn av miljørisikovurderingen og de iverksatte sannsynlighetsreduserende tiltakene, om nødvendig etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal dokumenteres i en beredskapsplan som skal holdes oppdatert og være tilgjengelig ved forespørsel fra og med 1. desember 2004.

Ved tilsynet ble det opplyst om at virksomheten ikke har utarbeidet beredskapsplan for akutt forurensing.

Avvik 2
Virksomhetens internkontroll for ytre miljø har mangler

Avvik fra

- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6 (risikovurdering) og 7 (rutiner)
- Tillatelse til utslipp etter forurensingsloven av 30. juni 2004

Kommentarer
Risikovurdering
I samsvar med internkontrollforskriften og bedriftens tillatelse skal det gjennomføres miljørisikoanalyse av virksomheten. Analysen skal kartlegge farer og problemer med hensyn på ytre miljø, og på bakgrunn av dette skal miljørisiko vurderes. Den skal omfatte alle aktiviteter på bedriftens område som kan medføre akutt forurensing med fare for både helse- og miljøskader, så vel inne som ute på bedriftens områder. Risikovurderingen skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll, jf. punkt 10. 1 i tillatelsen. I tillegg skal det utarbeides tilhørende planer og tiltak skal gjennomføres for å redusere risikoforholdene. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes, jf. punkt 8.2 i tillatelsen.

E.A. Smith avd. Smith Stål Vest Bergen har gjennomført risikovurdering av sin aktivitet som kan ha påvirkning på ytre miljø. Flere aktuelle hendelser som kan ha negativ virkning på miljøforhold er tatt med i analysen. Det er likevel enkelte områder som ikke er vurdert, og som kan betydning for ytre miljø:

- En dieseltank på 3 000 liter er, på bakgrunn av virksomhetens risikovurdering, flyttet inn i produksjonshallen. Oppsamlingsbasseng er på plass under tanken, men tanken er plassert i nærheten av rist som muligens har utslipp til overvannsledning med utslipp til

sjø. Risiko med fare for forurensning ved påfylling av tanken og lagring av olje i nærheten av denne risten, var ikke tatt med i bedriftens internkontroll.

- Spillolje som lagres i tønner i låst kontainer uten oppsamlingsmuligheter, var ikke tatt med i bedriftens risikovurderinger.

- Ved tilsynet ble det opplyst at virksomheten bruker Eco-online for å ha oversikt over kjemikaliene sine. Ikke alle de helse- og miljøfarlige kjemikalier som brukes var risikovurdert.

Rutiner/ prosedyrer
Internkontrollforskriften har krav om at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Følgende rutiner over tema som kan påvirke ytre miljø var ikke utarbeidet ved tilsynet:
- hvordan vedlikeholdet av renseanlegg for utslipp av VOC til luft skal utføres
- hvordan støvfilter håndteres og leveres etter avsluttet bruk
- hvordan virksomheten gjennomfører substitusjonsplikten
- hvordan bunnslam og vann fra brennebordet håndteres etter bruk

7. Anmerkninger
Det ble ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Bedriften hadde 65 ansatte i 2004, og det ble produsert opp mot 25 000 tonn slyngerenset og primet stål. I dag er produksjonen på mindre enn 10 000 tonn årlig, og antall ansatte er redusert til rundt 30.

Smith Stål Vest AS fikk 30. juni 2004 tillatelse etter forurensingsloven § 11 til utslipp fra prosesser med overflatebehandling av 25 000 tonn stål årlig. Tillatelsen ble utarbeidet av Statens forurensingstilsyn, (SFT) nå Miljødirektoratet. Tillatelsen omfatter slyngerensing og priming av stålprodukter. Begge anleggene er tilknyttet egne renseanlegg. Virksomheten bruker elektrisitet for oppvarming og propangass som energikilde til produksjonsprosesser. Fyringsolje er ikke i bruk i dag. Støykravet i tillatelsen er strengere enn kravene i kapittel 29. Væske fra bruk av brennebord, som tidligere ble ført til utslipp på kommunalt avløpsnett, leveres nå sammen med slamrestene som farlig avfall til godkjent mottaker.

Virksomheten skal ifølge VOC-forskriften registrere og rapportere sine utslipp til luft til Miljødirektoratet i tråd med VOC- forskriften.

Forurensingsforskriften kapittel 29 trådte i kraft 1. januar 2010 med endringer av 20. desember 2016. Kapittelet gjelder for mekanisk overflatebehandling av metallkonstruksjoner

og vedlikehold og reparasjoner av metallkonstriksjoner i tilknytning til faste anlegg/installasjoner, inkludert skipsverft. Kapitlet gjelder for anlegg som har en kapasitet til å bruke under 150 kg/time eller under 200 tonn/år av innsatsstoffer til mekanisk overflatebehandling som er basert på organiske løsemidler.

Med mekanisk overflatebehandling menes høytrykksspyling med eller uten tilsetning av blåsemiddel, blåserensing med eller uten blåsemiddel, metallisering og sprøytemaling/lakkering.

Ifølge forskriften *§ 29- 1. Virkeområde og definisjoner*, kan dette kapitelet gjelde for virksomheten. I *§ 29-13. Overgangsbestemmelser* står det at for virksomheter som faller inn under virkeområdet 29-1 og som i dag ikke har tillatelse etter forurensingsloven § 11, eller som har tillatelse med lempeligere krav enn fastsatt i kapittel 29, gjaldt forskriften fra 1. januar 2012.

Krav i utslippstillatelse fastsatt før dette kapittelet trådte i kraft, som er strengere enn krav fastsatt i kapittel 29, gjelder inntil Fylkesmannen opphever eller endrer tillatelsen med enkeltvedtak.

Utslippstillatelsen ble gitt i 2004. I henhold til § 18 kan Fylkesmannen endre tillatelser når det er gått 10 år etter at den ble gitt. Tillatelsen bør oppdateres til å være i tråd med gjeldende regelverk. Dette vil bli fulgt opp som en egen sak fra Fylkesmannen.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 10 og 29
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontroll-loven) §§ 3 og 3a)