Fylkesmannen i Vestland

Stad:
Leikanger
Dato:
23.11.2020

Vår ref.(oppgi ved svar):
19/6184
Dykkar ref.:

SIM Heiane miljøsentral
Meatjønnsv. 43
5412 Stord

Sakshandsamar::
Gøsta Hagenlund 5764 3121

# Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved SIM Heiane miljøsentral Kontrollnummer: 2020.162.I.FMVL

**Kontaktpersonar ved inspeksjonen:**

*Frå verksemda:*
Malvin Andahl, Lars Halleraker, Janne Hillersøy

*Frå Fylkesmannen i Vestland:*
Gøsta Hagenlund og Hallvard Hageberg
*Frå Stord brann og redning:*
Ragnhild Vad

## Resultat frå inspeksjonen

Denne rapporten gjeld resultatet frå inspeksjon ved SIM Heiane miljøsentral den 8.10.2020. Rapporten er å sjå på som endeleg dersom vi ikkje får tilbakemelding om faktiske feil innan to veker etter at rapporten er motteken.

Fylkesmannen i Vestland og Stord brann og redning fann 1 avvik under inspeksjonen.

Avvik:

1. Verksemda har manglar ved sin sortering, deklarering og lagring av farleg avfall

Oppfølginga etter inspeksjonen er nærare omtalt på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, utan underskrift**

| Gøsta Hagenlund | Toril Mulen |
|---|---|
| sjefingeniør | seniorrådgjevar |

Kopi til: Stord kommune
Stord brann og redning

## Informasjon om den kontrollerte verksemda

**Ansvarleg eining**

| | |
|---|---|
| **Namn:** SIM Heiane miljøsentral | |
| **Organisasjonsnr.**: 913090713 | **Eigd av:** 958284837 |
| **Bransjenr. (NACE-kode):** 38.110 | |

**Kontrollert eining**

| | |
|---|---|
| **Namn:** SIM Heiane miljøsentral | **Anleggsnr.:** 4614.0096.02 og 03 (farleg avfall)<br>4614.0096.01 (ordinært avfall) |
| **Kommune:** Stord | **Fylke:** Vestland |
| **Anleggsaktivitet:** 5.5 | |
| **Løyve gitt:** 29.4.14 | **Sist endra:** 19.9.17 |

## 1. Bakgrunn for inspeksjonen

Tilsynet er del av ein landsomfattande tilsynsaksjon med brannar i avfallsanlegg. Målet med aksjonen er å redusere brannar og miljøverknadene av brannar i avfallsanlegg ved å kontrollere at verksemdene arbeider forsvarleg med førebyggande arbeid for å hindre at brann oppstår, og å redusere miljøverknadene om brann oppstår.

Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) koordinerer aksjonen. Miljødirektoratet og fylkesmannen fører tilsyn med forureiningslova og tilhøyrande forskrifter, medan brann- og redningsvesenet fører tilsyn med krava i brann- og eksplosjonsvernlova og forskriftene om brannførebygging og handtering av farleg stoff. Internkontrollforskrifta er heimla i begge lovene.

Tilsynet er gjennomført i medhald av forureiningslova § 48, brann- og eksplosjonsvernlova § 13 og forskrift om farleg stoff § 23.

**Inspeksjonstema**

- Styringssystem, kompetanse og risikoanalysar
- Om avfallsfraksjonane, under dette farleg avfall, vert oppbevart forsvarleg og brannsikkert
- Brannsikkerheit i byggverk, produksjon, transportmiddel eller annan innretning
- Plikt til å unngå forureining og løyve frå Fylkesmannen

Rapporten gjeld avvik og merknader som vart påvist under inspeksjonen. Han gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av miljøarbeidet miljøstatusen eller det brannførebyggande arbeidet til verksemda.

Avvik frå forureiningsregelverket innan andre tema som vart påvist under synfaringa er også omtalt i rapporten.

**Definisjonar**

**Avvik:** Manglande etterleving av krav fastsette i eller med heimel i lov.

**Merknad:** Eit tilhøve som tilsynsetatane meiner det er nødvendig å peike på for å ivareta ytre miljø, men som ikkje er omfatta av definisjonen for avvik.

**Andre tilhøve:** Saker som kom fram under inspeksjonen og som det kan vere nyttig for verksemda og sakshandsamarar å kjenne til. Informasjon om verksemda og kommentarar til tema som vart tekne opp under inspeksjonen, men som ikkje vart klassifisert som avvik eller merknader, kan også inngå her.

## 2. Oppfølging etter inspeksjonen

SIM Heiane miljøsentral pliktar å rette opp avvika som er omtalte i denne rapporten så snart som råd. For at Fylkesmannen og Stord brann og redning skal kunne avslutte saka, ber vi om at de innan **1.mars 2021** sender ei skriftleg utgreiing som viser kva tiltak som er gjennomførde eller planlagde.

Vi ber også om at verksemda innan same dato sender inn ei kort utgreiing av korleis merknader er vurderte, eventuelt korleis dei vil verte følgde opp.

Vi ber om at de stiler svarbrev eller e-post (fmvlpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Vestland v/Gøsta Hagenlund og til Stord brann og redning (post@stord.kommune.no) ved Ragnhild Vad.

## 3. Vedtak om gebyr

Vi viser til informasjon og varsel om gebyrplikt som vart gitt til verksemda den z.9.20. Verksemder skal betale gebyr for kontrollar utførte av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forureiningsforskrifta. Gebyret skal dekke kostnader med førebuing, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatsar for kontroll av verksemder etter forureiningslova er fastsette i forureiningsforskrifta §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av venta ressursbruk må z betale eit gebyr på kr 26 700,- for inspeksjonen, jf. forureiningsforskrifta §§ 39-7 og 39-8. Dette svarer til gebyrsats 2 for tilsyn som varar inntil ein dag. Miljødirektoratet vil sende dykk ein faktura for innbetaling til statskassa. Fylkesmannen viser elles til forureiningsforskrifta kapittel 39 om innkrevjing av gebyr til statskassa.

**Klagerett**

Vedtaket om gebyr kan klagast på til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningslova. Ein eventuell klage bør vere skriftleg grunngjeven og adressert til Miljødirektoratet, men skal sendast via Fylkesmannen i Vestland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saka vidare til Miljødirektoratet for endeleg vedtak. Gebyret som er fastsett ovanfor, må likevel betalast inn. Dersom Miljødirektoratet tek klagen til følgje, vil for mykje innbetalt beløp bli refundert.

## 4. Innsyn

Denne rapporten vil vere offentleg tilgjengeleg via postjournalen til Fylkesmannen i Vestland (jf. offentleglova).

## 5. Avvik

**Avvik 1** Verksemda har manglar ved sin sortering, deklarering og lagring av farleg avfall

**Avvik frå:** Avfallsforskrifta § 11-5, § 11-12, § 11-12, § 11-13 og vedlegg 4, pkt. 1 bokstav d) og g)

**Kommentarar til regelverket:**
Alt farleg avfall i verksemda må lagrast forsvarleg. Det inneber mellom anna som minimum at farleg avfall må lagrast skilt frå anna avfall, kvar avfallstype må lagrast for seg under tak og på fast dekke med oppsamling av eventuell avrenning.
Avfall som takast mot frå verksemder skal vere deklarert. Før verksemda leverer til eller får henta avfallet frå andre, skal avfallet vere sortert, rett emballert merkt og deklarert.

**Avviket er basert på følgande observasjonar:**
Verksemda har avtale med annan avfallsaktør at delar av sortering, merking og deklarering kan skje annan stad.
Pallar med PCB-haldige vindauge står lagra ute. Slike ruter er farleg avfall i NS kode 7211 (ev. 7158 om dei inneheld visse typar klorparafin).

## 6. Merknader
Det vart ikkje gitt merknader under inspeksjonen.

## 7. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forureiningslova)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forureiningsforskrifta)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskrifta)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskrifta)
- Brann- og eksplosjonsvernlova
- Forskrift om brannførebygging
- Forskrift om farleg stoff

Framlagd dokumentasjon som vart nytta for å verifisere faktiske tilhøve:

- Lagerstatus farleg avfall
- Miljørisikovurdering ytre miljø
- Brannvernkart
- Skisse over plassering av avfall
- Risikovurdering brann hjullastar i omlastingshall
- Risikovurdering brann i omlastehall
- Årskontroll brannvernutstyr