Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Romssa ja Finnmárkku fylkkamánni
Tromssan ja Finmarkun maaherra

Sted: Tromsø
Dato: 9. juli 2020
Vår ref.(bes oppgitt ved svar): 2020/6241
Deres ref.: Monica Hansen

HRS Metallco AS avd. Harstad
Skavdalsveien 6
9409 Harstad

Saksbehandler:
May-Helen Holm

Tilsynsrapport

Tilsyn ved HRS Metallco - Ringv. 88 Tromsø (org.nr 999632890)

Kontrollnummer: 2020.392.I.FMTF

Kontaktpersoner ved tilsynet:

Fra virksomheten:
Monica Hansen

Andre deltagere fra virksomheten:
Kjell Andre Eide
Steffen Forfang
Kim Andre Jacobsen

Fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark:
May-Helen Holm

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark:
Johannes Abildsnes

Resultater fra tilsynet

Denne rapporten omhandler resultatet fra tilsynet ved HRS Metallco - Ringv. 88 Tromsø (org.nr 999632890) den 02.07.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 3. august 2020.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark avdekket 2 avvik og ga 3 anmerkning(er) under tilsynet.

Avvik:

- Mellomlagring av kjøretøy er ikke tilfredsstillende
- Virksomheten mangler skriftlig rutine for periodisk tømming og vannprøvetaking av oljeutskiller

Anmerkninger:

- Virksomheten har registret seg flere ganger i avfallsdeklarering
- Kategorivalg for avvik på ytre miljø kan forbedres
- Årsrapporten for 2019 har mangler

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter tilsynet er nærmere beskrevet på side 3.

9. juli 2020	May-Helen Holm	Per Kristian Krogstad
dato	kontrollør	seksjonsleder

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Kopi av rapporten sendes til:

- HRS Metallco AS avd. Tromsø
- Tromsø kommune

Vedlegg:
Faktaark-drift av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: HRS Metallco AS avd. Harstad	
Organisasjonsnr.: 987863811	**Eies av:** 974683466
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: HRS Metallco - Ringv. 88 Tromsø (org.nr 999632890)	**Anleggsnr.:** 5401.0255.02
Kommune: Tromsø	**Fylke:** Troms og Finnmark
Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy	
Tillatelse gitt: 03.09.2012	**Sist endret:**

2. Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Tilsynet er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Tilsynstema

- Internkontroll
- Avfall
- Miljøsanering
- Dekke
- Oljeutskiller

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under tilsynet og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under tilsynet, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter tilsynet

HRS Metallco plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må HRS Metallco innen 4. september 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtfpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Troms og Finnmark v/May-Helen Holm.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 11. juni 2020. Virksomheter skal betale gebyr for tilsyn utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av tilsynet. Gebyrsatser for tilsyn av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil HRS Metallco få et gebyr på kr 20 000,- for tilsynet, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under tilsynet:

Avvik 1

Mellomlagring av kjøretøy er ikke tilfredsstillende

Avvik fra:

Avfallsforskriften §4-7, vedlegg 1, utslippstillatelse datert 09.03.12, punkt 4.2 og 4.5

Kommentarer:
På tilsynsdagen observerte vi oljesøl på asfaltert område hvor usanerte biler lagres. Flere av kjøretøyene hadde større skader (se bilde 2). Vi observerte videre at område for lagring av pressede kjøretøy er asfaltert. Asfalt regnes ikke som fast ugjennomtrengelig dekke. Tillatelsen stiller krav om at pressede kjøretøy skal lagres på område med fast ugjennomtrengelig dekke. Det samme gjelder for usanerte kjøretøy som er særlig skadet eller av andre årsaker utgjør en forurensningsfare.

På områder hvor det ikke er fast ugjennomtrengelig dekke skal det ikke være oljesøl. I tillegg må virksomheten ha rutiner for å ta opp oljesøl hvis det skulle skje et uhell.

Virksomheten må endre rutiner for mellomlagring av biler som kan lekke olje og for pressede bilvrak, og må videre ha rutiner for umiddelbar fjerning av oljesøl på områder uten fast ugjennomtrengelig dekke.

Virksomheten kunne ikke fremvise dokumentasjon på hvor lenge bilene står før de saneres. Det er ikke etablert en skriftlig rutine for dette. Jo lengre bilene står, jo større er sjansen for lekkasje. Tillatelsen sier at miljøfarlige væsker og batterier skal fjernes fra vraket så raskt som mulig etter innlevering, senest innen 3 uker. Virksomheten må etablere en skriftlig rutine som sikrer kortes mulig mellomlagring av usanerte kjøretøy.

Bilde 1 viser område for lagring av pressede bilvrak og usanerte kjøretøy med asfaltdekke.

Bilde 2 viser mellomlagring av usanerte biler

Avvik 2
Virksomheten mangler skriftlig rutine for periodisk tømming og vannprøvetaking av oljeutskiller

Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 punkt 7

Kommentarer:
Virksomheten har leid inn et firma for å tømme oljeutskiller og for å ta prøver at utslippsvannet. HRS Metallco AS avd. Tromsø har ingen kontroll av innleid virksomhet for å sikre at prøvetaking blir gjort etter de krav som er stilt i tillatelsen. Virksomheten har et overordnet ansvar for at periodisk tømming og vannprøvetaking utføres korrekt og ofte nok.

Virksomheten må etablere skriftlig rutine for periodisk tømming og vannprøvetaking av oljeutskiller. Virksomheten må videre følge opp innleid firma for å kontrollere at prøvetakingen utføres korrekt.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:

Anmerkning 1
Virksomheten har registret seg flere ganger i avfallsdeklarering

Kommentarer:
Fylkesmannen fant tre registreringer av virksomheten i avfallsdeklarering. Virksomheten bør endre dette slik at det bare er en konto på HRS Metallco AS avd. Tromsø.

Anmerkning 2
Kategorivalg for avvik på ytre miljø kan forbedres

Kommentarer:
Kategorivalg for ytre miljø i avvikssystemet var mangelfullt. Det bør være samsvar mellom miljørisikovurderingen og kategori i avvikssystemet.

Anmerkning 3
Årsrapporten for 2019 har mangler

Kommentarer:
Årsrapporten for 2019 viste bare tall for siste del av 2019.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for tilsynet var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen