Statsforvalteren i Agder

Sted:
Arendal

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2016/1801

Dato:
1. desember 2021

Deres ref.:
Arild Wroldsen

Longum Stål
Dalenveien 418
4849 ARENDAL

Saksbehandler:
Marit Solum

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Longum Jern og Metallomsetning
Kontrollnummer: 2021.275.I.SFAG

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Arild Wroldsen

Fra Statsforvalteren i Agder:
Marit Solum

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Agder:
Ildikó Nordensvan

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Longum Jern og Metallomsetning den 16. november 2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Agder avdekket tre avvik og ga én anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

1. EE-avfall og farlig avfall er ikke lagret i tråd med kravene i virksomhetens tillatelse.
2. Håndteringen av farlig avfall er ikke i tråd med kravene i avfallsforskriften kapittel 11.
3. Virksomheten mangler rutiner for vedlikehold og kontroll av oljeutskiller.

Anmerkninger:

1. Avfall lagret på virksomhetens uteområde bør merkes tydeligere.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Pålegg om opplysninger – forurensningsloven § 49

Statsforvalteren trenger flere opplysninger for å vurdere om virksomhetens håndtering av gassflasker er i tråd med kravene i tillatelsen og avfallsregelverket. Vi pålegger derfor virksomheten å redegjøre for håndteringen innen 21. januar 2022, jf. punkt 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

1. desember 2021	Marit Solum	Ildikó Nordensvan
dato	kontrollør	seniorrådgiver
	Statsforvalteren i Agder	

Kopi av rapporten sendes til:

- Arendal kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: LONGUM STÅL	
Organisasjonsnr.: 972040975	**Eies av:** 953671905
Bransjenr. (NACE-kode): 46.770 – Engroshandel med avfall og skrap	

Kontrollert enhet

Navn: Longum Jern & Metallomsetning	**Anleggsnr.:** 0906.0199.01
Kommune: Arendal	**Fylke:** Agder
Anleggsaktivitet: Avfall – mottak, mellomlagring og sortering	
Tillatelse gitt: 27. mai 2015	**Sist endret:** 7. oktober 2021

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets og Statsforvalterens landsdekkende tilsynsaksjon for behandlingsanlegg for EE- og metallavfall.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Håndtering og behandling av EE-avfall
- Utslipp til vann
- Oljeutskiller
- Farlig avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Longum Jern og Metallomsetning plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 21. januar 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfagpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Agder v/Marit Solum.

4. Pålegg om opplysninger

Under inspeksjonen var en god del gassflasker lagret på ulike deler av virksomhetens uteområde. Virksomheten informerte om at de mottar tomme gassflasker som de så skjærer av toppen på før de fylles med vann for å vaske ut eventuelle rester. For å kunne vurdere om denne håndteringen av gassflasker er i tråd med kravene i tillatelsen og avfallsregelverket trenger Statsforvalteren flere opplysninger.

Longum Jern og Metallomsetning må derfor sende Statsforvalteren i Agder følgende opplysninger innen 21. januar 2021:

- En redegjørelse for hvilke typer og mengder gassflasker virksomheten tar imot.
- Er noen av gassflaskene farlig avfall? Hvordan vurderer dere hvilke gassflasker dere kan ta imot?
- Hvilke rutiner har dere for å kontrollere om gassflaskene er tomme ved mottak?
- Hvordan foregår selve håndteringen?
- Hvordan håndterer dere skyllevannet som dere bruker til å rengjøre gassflaskene?
- Kan håndteringen medføre fare for forurensning, for eksempel ved søl?

Pålegget er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 28. oktober 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Longum Jern og Metallomsetning bli ilagt et gebyr på kr 33 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Agder. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En ev. klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Agder (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1
Farlig avfall og EE-avfall er ikke lagret i tråd med kravene i virksomhetens tillatelse.

Avvik fra:
Tillatelsen pkt. 3.2 og 3.6.3

Kommentarer:
Området hvor virksomheten håndterer metallavfall som inneholder olje og/eller kjemikalier skal være skjermet mot nedbør slik at avrenning begrenses og det skal være etablert fast ugjennomtrengelig dekke, jf. tillatelsen punkt 3.2. Farlig avfall og EE-avfall skal lagres under tak og på tett fast dekke med oppsamling av eventuell avrenning, jf. punkt 3.6.3. Videre skal virksomheten ha et system for å registrere farlig avfall (lageroversikt) og ha et kart hvor det fremgår hvor EE-avfall og forskjellige typer farlig avfall er lagret. Tillatelsens rammer inkluderer grenser for hvor mye farlig avfall og EE-avfall som kan lagres til enhver tid, jf. tabell 2. For å sikre at de overholder tillatelsens rammer må virksomheten ha et system for innveiing og utveiing slik at de til enhver tid har oversikt over hvor mye farlig avfall og EE-avfall som er lagret på området.

Longum Jern og Metallomsetning har en merket container for farlig avfall og et bur for småelektrisk avfall i et lukket telt. Under inspeksjonen var imidlertid kabler, tomme gassflasker, oljeholdig avfall og annet elektriske avfall lagret ute på området.

Virksomheten har et kart som viser plassering av container for farlig avfall. Det er imidlertid ikke merket med hvilke typer farlig avfall som er lagret, og EE-avfall er ikke kartfestet. Under inspeksjonen visste ikke virksomheten hvor mye farlig avfall som var lagret på området.

Avvik 2
Håndtering av farlig avfall er ikke i tråd med kravene i avfallsforskriften kapittel 11.

Avvik fra:
Avfallsforskriften kapittel 11

Kommentarer:
Avfallsforskriftens kapittel 11 skal sikre at farlig avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning, og inneholder konkrete krav til hvordan farlig avfall skal håndteres. Vedlegg 4 i forskriften angir minimumskrav til anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall, og disse kravene gjelder for alle ikke-kommunale anlegg med mindre forurensningsmyndigheten har stilt strengere krav i tillatelse. Farlig avfall skal ikke blandes

sammen med annet avfall, jf. § 11-5, og skal leveres til godkjent anlegg minst én gang per år dersom den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg, jf. § 11-8.

Under inspeksjonen opplyste virksomheten om at de har levert oljeholdig absorbent som restavfall. De fortalte også at spillolje ikke er levert årlig, men at de har ventet til IBC-containeren er full før viderelevering.

Avvik 3
Virksomheten mangler rutiner for vedlikehold og kontroll av oljeutskiller.

Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 punkt 7
Tillatelsen punkt 4.1

Kommentarer:
Virksomheter skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av miljølovgivningen, jf. internkontrollforskriften § 5 punkt 7. Tillatelsen til Longum Jern og Metallomsetning stiller i tillegg krav om at oljeutskillere skal vedlikeholdes og tømmes regelmessig slik at de virker etter hensikten, jf. punkt 4.1.

Longum Jern og Metallomsetning har tett ugjennomtrengelig dekke på deler av uteområdet, og avrenning går via sandfang og oljeutskiller før utslipp til terreng. Oljeutskillerne har ikke alarm for maks oljelagstykkelse eller endring i vannivå, men tømmes regelmessig. Virksomheten har ikke vurdert behov for manuell peiling for å kontrollere oljelagets tykkelse, og kunne under inspeksjonen ikke fremvise rutiner for vedlikehold og kontroll.

8. Anmerkninger

Anmerkning 1
Avfall lagret på virksomhetens uteområde bør merkes tydeligere.

Kommentarer:
Virksomheten har mye avfall lagret på sitt uteområde, og lagrer i tillegg en del produkter for videresalg. Det er ikke alltid tydelig merket hva som er avfall og hva som er produkt, heller ikke hvor lignende fraksjoner lagres rett ved siden av hverandre (f.eks. tomme gassflasker).

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren i Agder