Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Vår dato: 28.02.2022
Vår ref: 2007/3028

Deres dato:
Deres ref:

VISNES KALK OG MARMORBRUDD AS
Visnesvegen 131
6493 LYNGSTAD

Saksbehandler, innvalgstelefon
Lisa Thorstensen, 71 25 84 56

Inspeksjonsrapport etter digital tilsyn 08.02.2022 - Visnes Kalk- og Marmorbrudd AS

Inspeksjonsrapport 2022.003.I.SFMR

Denne rapporten handler om resultatet fra en inspeksjon gjennomført 08.02.2022 ved Visnes Kalk og Marmorbrudd AS. Rapporten regnes som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Disse personene var til stede under inspeksjonen:

Fra virksomheten:	Fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal:
Lars Emil Eide	Gunnhild Liva Austvoll
Nabil Najar	Lisa Thorstensen

Statsforvalteren i Møre og Romsdal avdekket 3 avvik under inspeksjonen.

Avvikene gjelder:

1. Manglende avviksregistrering og rapportering
2. Manglende prosedyrer og risikovurdering for prøvetaking av vann og måleprogram.
3. Manglende prosedyrer og rapportering for utslipp av drivstoff til grunn

Avvik er nærmere beskrevet i punkt 3 i rapporten.

Visnes Kalk- og Marmorbrudd AS må innen 30.05.2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Navn: Visnes Kalk- og Marmorbrudd AS	Anleggsnummer: 1551.0001.01
Bedriftsnr. for underenheten: 817215572	Eies av (organisasjonsnr.): 98159246
Kommune: Hustadvika	Anleggsaktivitet: Bryting av kalkstein etc.
Kontrollnummer: 2022.003.I.SFMR	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 18.12.2013	Tillatelse sist oppdatert: 19.02.2019

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, forurensningsforskriften kap. 30 og internkontrollforskriften overholdes.

Formålet med inspeksjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende, og om virksomheten har en tilfredsstillende styring med aktiviteter som er viktige for det ytre miljøet.

Tema for inspeksjonen var:

- Utslipp til vann og luft
- Internkontroll knyttet til ytre miljø med risikovurdering
- Oppfølging av forrige tilsyn
- Krav i tillatelsen til lasting av eklogitt

Rapporten dreier seg om avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig vurdering av tilstanden til virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner:

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Visnes Kalk- og Marmorbrudd AS har plikt å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten så snart som mulig. For at Statsforvalteren i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må Visnes Kalk- og marmorbrudd AS innen 30.05.2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Vi ber om at dere sender svarbrev på e-post til sfmrpost@statsforvalteren.no eller på papir til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer. Saksnummeret er 2007/3028.

4. Vedtak om gebyr

Statsforvalteren i Møre og Romsdal varslet i brev datert 21.01.2022 at Visnes Kalk- og Marmorbrudd AS vil bli ilagt et gebyr på kr 14 000 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 4. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet.
Statsforvalteren i Møre og Romsdal viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Mulighet for klage

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Miljødirektoratet.

5. Offentlighet

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, jf. offentlighetsloven. I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

6. Avvik

Statsforvalteren fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Manglende avviksregistrering og rapportering

Avvik fra:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, annet ledd nummer 6 og 7
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Visnes Kalk og Marmorbrudd AS punkt 2.6 og 11.4

Kommentarer:

Virksomhetens avviksregistrering er mangelfull. Virksomheten har et digitalt avvikssystem som blir benyttet til oppfølging av avvik. Tilsynet viser at virksomhetens avviksregistrering ikke er i samsvar med de krav som stilles i tillatelsen. Som eksempel kan vi vise til at ikke alle naboklager og avvik fra gitte krav i tillatelsen er registrert i avvikssystemet.
Alle avvik skal registreres i internkontrollsystemet, avvik knyttet til tillatelsen skal rapporteres årlig til Statsforvalteren.

Avvik 2

Manglende prosedyrer og risikovurdering for prøvetaking av vann og måleprogram.

Avvik fra:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Visnes Kalk og Marmorbrudd AS punkt 2.6 Internkontroll, 3.1 utslippsbegrensninger og kap. 11 Utslippskontroll og rapportering
- Internkontrollforskriften, § 5 andre ledd pkt. 6, 7, 8

Kommentarer:

Virksomheten mangler prosedyrer for prøvetaking av vann og måleprogram. Registrerte prøver viser at det har vært overskridelse av krav i tillatelsen. Vi gjør oppmerksom på at kravet i tillatelsen punkt 3.1 er stilt i mg/l og skal rapporteres i mg/l. Om virksomheten velger å benytte annen måleverdi skal det foreligge prosedyre for omregning. Alle prøver over kravet skal avviksrapporteres. Det er i punkt

11.2 i tillatelsen satt krav om at målingene skal være representative for normal drift. Prøvetaking og analyse skal utføres etter Norsk Standard (NS) der slik standard finnes. Annen metode kan brukes også der NS finnes dersom det kan dokumenteres at den metoden som brukes gir minst samme nøyaktighet som NS. Prøvetaking og måling skal være kvalitetssikret. Måleprogrammet og prosedyrer skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll.
Hvor mange målinger bedriften skal ta skal komme frem av risikovurderingen. Prøvetaking bør fordeles jevnt over året til faste dager/uker for å sikre best oversiktlig resultat.
Risikovurdering og prosedyrer for prøvetakning og tiltak mot overskridelse av utslippskrav til vann må utarbeides. En risikovurdering bør kunne gi risikoreduserende tiltak.

Måleprogram for støy og støv ble ikke omtalt under tilsynet, men disse skal også ha måleprogram og prosedyrer.

Avvik 3
Manglende prosedyrer og rapportering for utslipp av drivstoff til grunn

Avvik fra:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Visnes Kalk og Marmorbrudd AS punkt 2.5 og kap.10 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

Kommentarer:
Virksomheten nevner en hendelse med forurensing til grunn under tilsynet. Ved fylling av nedgravd drivstofftank ble det ikke oppdaget at tanken ble full. Dette medførte at større mengder med drivstoff rant ut til grunn. Hendelsen ble innmeldt til kommunen som har bistått med oppsuging av drivstoff og mottak av forurensede masser. Det ble igangsatt øyeblikkelige tiltak, og i etterkant er det montert en overfyllingstank dersom dette skulle skje igjen. Overfyllingstank for drivstoff ligger ikke i prosedyrene, det er usikkerhet om denne tanken er satt opp etter gjeldende forskrift. Det opplyses at tanken til enhver tid skal være tom, og tømmes raskt ved behov. Hendelsen er ikke meldt inn til Statsforvalteren, og den er ikke nevnt i egenkontrollrapporten.
Hendelsen skal registreres i grunnforurensing.no. Lagring av drivstoff på tanker må risikovurderes og inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll.

Lenker til tanklagringsforskriften m/veileder:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/kap18#kap18
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veiledning-til-tankforskriften/

7. Anmerkninger
Det ble ikke funnet forhold som gir anmerkninger under inspeksjonen:

8. Andre forhold
Andre forhold ved Visnes Kalk- og Marmorbrudd AS som Statsforvalteren vil omtale:

Kontaktinformasjon ved avviksvarsling i interkontrolldokument må endres fra Fylkesmannen til Statsforvalteren i Møre Romsdal med telefonnummer 71258400 og epost sfmrpost@statsforvalteren.no.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- *Lov om vern mot forurensninger og om avfall* (forurensningsloven) med underliggende forskrifter, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6
- *Forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften), https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931?q=forurensning
- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter* (internkontrollforskriften), https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Visnes Kalk og Marmorbrudd AS etter forurensningsloven fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Fremlagt dokumentasjon i forbindelse med tilsyn.

Med hilsen

Christian Dahl(e.f.)
fagleder - forureining

Lisa Thorstensen
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

HUSTADVIKA KOMMUNE	Tingplassen 1	6440	ELNESVÅGEN