Miljø-
direktoratet

OTTEM RESIRK AS
Industrivegen 84 (JE)
6600 Sunndalsøra

Oslo, 13. desember 2022

Deres ref.:
Anniken Simonhjell

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2022/587
2022.0086.miljodir

Saksbehandler:
Erland Årstøl

Rapport etter tilsyn 1. desember 2022 hos Ottem Resirk AS

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Ottem Resirk AS (virksomhetsnummer: 887534012).

Rapporten består av fire deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten har ikke levert sikkerhetsrapport innen fristen, og den foreløpige rapporten har enkelte mangler

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Ottem Resirk AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 28. februar 2023.

Miljødirektoratet påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomhetens merking av farlig avfall kan forbedres
- Anmerkning 2: Virksomheten kan med fordel systematisere arbeidet med beredskapsøvelser

Anmerkning er et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

Ottem Resirk AS må betale et gebyr på 28 100 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Erland Årstøl. Merk svaret med saksnummer 2022/587 og tilsynsnummer 2022.0086.miljodir.

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten har ikke levert sikkerhetsrapport innen fristen, og den foreløpige rapporten har enkelte mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- storulykkeforskriften §9

Beskrivelse av krav

Sikkerhetsrapporter for storulykkevirksomheten skal gjennomgås og om nødvendig oppdateres minst hvert femte år. Sikkerhetsrapporten skal sendes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) så snart den er oppdatert, og uansett hvert femte år. Vedlegg II i storulykkeforskriften beskriver krav til sikkerhetsrapporten.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten leverte i juli 2017 inn en sikkerhetsrapport til DSB. Ottem Resirk AS har fremlagt en 2022-versjon av sikkerhetsrapporten til Miljødirektoratet, men denne er ikke blitt innsendt til DSB. Miljødirektoratet vurderer at virksomheten dermed har oversittet fristen for innlevering av oppdatert sikkerhetsrapport.

Den foreløpige sikkerhetsrapporten som er fremvist under tilsynet har enkelte mangler fra kravene i storulykkeforskriften.

- Oversiktskart mangler kartreferanser
- Oversikt over interne og eksterne personal- og materiellressurser mangler

- Under fareopplysninger for storulykkekjemikalier er det brukt utgåtte farebetegnelser. I henhold til dagens regelverk brukes klassifisering og merking i henhold til CLP

Virksomheten har også laget oppdaterte risikovurderinger. Disse kan med fordel tas inn i rapporten.

For mer informasjon om krav til sikkerhetsrapporter viser vi til veiledning til storulykkeforskriften og mal_for_sikkerhetsrapport. som en hjelp til utarbeidelse og kontroll av at nødvendig informasjon er inkludert.

Anmerkning 1: Virksomhetens merking av farlig avfall kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
Virksomheten oppbevarer farlig avfall i båser som er merket med skilting i taket. Støving fra prosessen gjør at disse skiltene er vanskelig lesbare. Virksomheten kan med fordel ha skilting på bakkenivå som vil være enklere å lese og enklere å holde frie for støv.

Anmerkning 2: Virksomheten kan med fordel systematisere arbeidet med beredskapsøvelser

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
Ottem Resirk har tidligere år gjennomført skrivebordsøvelser for beredskap. Virksomhetens beredskap baserer seg i stor grad på varsling til kommunalt brannvesen og på Hydro Sunndals industrivern. Virksomheten opplyste at det i år hadde vært en gjennomgang av beredskaps/varslingsplan. I 2022 ønsket virksomheten å gjennomføre en øvelse med kommunalt brannvesen, men dette har ikke latt seg gjøre. Siden øvelsen med brannvesen ikke kan gjennomføres før 2023, var det under tilsynet ikke planlagt noe beredskapsøvelse i 2022.

Miljødirektoratet påpeker virksomhetens plikt til å gjennomføre årlige beredskapsøvelser, se storulykkeforskriften § 11. Virksomheten kan med fordel ha en mer langsiktig tilnærming til planlegging av beredskapsøvelser.

Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at Ottem Resirk AS må betale et gebyr på 28 100 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 10. november 2022 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage
Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet innen tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og storulykkeforskriften overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48 og storulykkeforskriften § 4. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Ottem Resirk AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.

Fra Miljødirektoratet deltok
- Ole Jakob Birkenes
- Erland Årstøl
- Yngve Rønning

Fra Ottem Resirk AS deltok
- Daglig leder
- HMSK-ansvarlig
- Formann
- FoU-koordinator

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Ottem Resirk AS ble kontrollert under tilsynet:
- Ottem Resirk AS, Sunndal (Industrivegen 84 og Flaggnutvegen 3)

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Storulykke:
- Storulykke
- Internkontroll

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:
- Produsentansvar avfall
- Behandling av farlig avfall
- Utslipp til luft

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Forurensningsloven
- Forurensningsforskriften
- Avfallsforskriften
- Storulykkeforskriften
- Virksomhetens tillatelse etter forurensningsloven

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Virksomhetens egenkontrollrapport for 2021
- Informasjonsskriv til allmenheten
- Beredskapsplan
- Sikkerhetsrapport 2017, foreløpig rapport fra 2022
- Måleprogram
- Risikokartlegging med vurderinger
- Tillatelse etter forurensningsloven

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Virksomheten bruker sitt gamle lokale i Flaggnutvegen som lagerbygg. I fremtiden er det aktuelt å ha ordinær drift også i dette bygget. Ottem-konsernet har også planer om bygging av et pyrolyseanlegg, Ottem Carbonworks. Denne virksomheten har fått en tidsbegrenset tillatelse etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven.

Miljø-
direktoratet

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Einar Knutsen
seksjonsleder

Erland Årstøl
tilsynsleder

Kopi sendes til:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Sunndal kommune