Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Vår dato: 20.10.2023
Vår ref: 2007/1251
Deres dato:
Deres ref:

MØRE BRUKTBILDELER AS
Giskemovegen 119
6240 ØRSKOG

Saksbehandler, innvalgstelefon
Mari Kaarfald Stubberud,

Møre Bruktbildeler AS - inspeksjonsrapport 2023.029.I.SFMR

Denne rapporten handler om resultatet fra en inspeksjon gjennomført 11.10.2023 ved Møre Bruktbildeler AS. Rapporten regnes som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Disse personene var til stede under inspeksjonen:

Fra virksomheten:	Fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal:
Nils Kristian Myren	Christian Dahl
Andreas Klokkersund Giske	Mari Kaarfald Stubberud

Statsforvalteren i Møre og Romsdal avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvikene gjelder:

1. Virksomhetens internkontrollrutiner er ikke gode nok
2. Oppsamling av væske fra bilpressa fungerer ikke tilfredsstillende
3. Det er ikke fast ugjennomtrengelig dekke under alle usanerte biler

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet i punkt 3 og 4 i rapporten.
Møre Bruktbildeler AS må før 10. januar 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
fagleiar - forureining

Mari Kaarfald Stubberud
rådgivar

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
ÅLESUND KOMMUNE Postboks 1521 6025 ÅLESUND

Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Navn: Møre Bruktbildeler	Kommune: Ålesund
Bedriftsnr. for underenheten: 972258202	Eies av (organisasjonsnr.): 937646534
Kontrollnummer: 2023.029.I.SFMR	
Tillatelse gitt: 06.07.2006	Tillatelse sist oppdatert:

1. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsregelverket overholdes. Inspeksjonen er en del av en landsdekkende tilsynsaksjon i regi av Miljødirektoratet. Statsforvaltaren i Møre og Romsdal gjennomfører i perioden uke 41- 44 en aksjon rettet mot behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy.

Tema for inspeksjonen var:

- Internkontroll knyttet til ytre miljø med risikovurdering og rutiner.
- Støy
- Utslippskontroll
- Status for måleprogram
- Miljøsanering og lagring av bil
- Lagring og håndtering av farlig avfall

Rapporten dreier seg om avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig vurdering av tilstanden til virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

2. Avvik

Avvik defineres som manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Statsforvalteren fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1
Virksomhetens internkontrollrutiner er ikke gode nok

Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 og 7
Tillatelsen punkt 2.2.10

Kommentarer:
Virksomheten mangler risikovurdering for ytre miljø. I en risikovurdering skal man kartlegge farer knyttet til aktivitetene man driver med, det skal vurderes sannsynlighet og konsekvens av en uønsket hendelse, og det skal settes inn tiltak som kan senke sannsynlighet eller konsekvensen av en hendelse hvis det er nødvending.

Det mangler også rutiner og oversikt over regelverket knyttet til håndtering av fluorholdige gasser fra klimaanlegg. Virksomheten har ansatte som har gjennomført nødvending opplæring, og det er flere som er meldt på kurs. Det var ikke kjent for virksomheten at man skal ha oversikt over hvem man videreselger fluorholdige gasser til. Feil håndtering av F-gass kan føre til utslipp til luft, dette bør derfor også tas med i risikovurderingen.
Virksomheten har ikke skriftlige rutiner for avvikshåndtering av hendelser som påvirker ytre miljø

Avvik 2
Oppsamling av væske fra bilpressa fungerer ikke tilfredsstillende

Avvik fra:
Tillatelsen punkt 2.2.4

Kommentarer:
Under tilsynet ble det observert at det var oljefilm på området for pressing av biler. Virksomheten har koblet en mindre kanne på pressemaskina for å samle opp press-væske, men denne så ikke ut til å fungere godt nok. Press-væske er en blanding av væsker som ikke har blitt helt tømt under miljøsaneringen, og er farlig avfall. Denne blandingen kan danne oljeemulsjoner som fjerner virkningen av oljeavskilleren. Dette avviket ble også gitt under tilsynet i 2019.

Avvik 3
Det er ikke fast ugjennomtrengelig dekke under alle usanerte biler

Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 4, vedlegg 1, punkt 1 og 2. Tillatelsens punkt 2.2.3 - III og 2.2.1 – IV.

Kommentarer:
I hovedsak er det fast dekke på områder der det lagres usanerte biler, men det det er grus på et lite område under lagerreolene. Forskriften sier at områder for lagring av kasserte kjøretøy før behandling (og forberedelse til videre behandling) skal være utstyrt med fast ugjennomtrengelig dekke på passende areal med oppsamlingsløsning eller sandfang og oljeavskiller.
Dette avviket ble også gitt under tilsynet i 2019.

3. Anmerkninger

Anmerkning defineres som et forhold som tilsynsetaten mener er nødvendig å påpeke for å ivareta det ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Disse forholdene ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1
Hall hvor det foregår sanering er tilkoblet sluk og oljeutskiller.

Kommentarer:
Området som benyttes til sanering av bilvrak er innendørs og har tett dekke. Men dekket har sluk tilkoblet oljeavskiller. Dette er ikke i henhold til virksomhetens tillatelse punkt 2.2.1 -IV. I etterkant av tilsynet har vi mottatt bilder som viser at dere har tettet slukene med propper.

4. Andre forhold

Andre forhold omfatter saker som kom fram under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan det også være kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Andre forhold ved Møre Bruktbildeler AS som Statsforvalteren vil omtale:

Virksomheten har søkt om å få endret vilkår i tillatelsen som går på hvilke områder som skal ha tett dekke. Tillatelsen er eldre enn ti år derfor vil det bli gjort en full revisjon av dagens tillatelse. Krav til tett dekke på hele virksomhetens område ble derfor ikke kontrollert under tilsynet.

5. Oppfølging etter inspeksjonen

Møre Bruktbildeler AS har plikt å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten så snart som mulig. For at Statsforvalteren i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må Møre Bruktbildeler AS før 10. januar 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet, eventuelt ved behov søke om utsatt frist for retting av avvik.

Vi ber om at dere sender svarbrev på e-post til sfmrpost@statsforvalteren.no eller på papir til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer. Saksnummeret er 2007/1257.

6. Vedtak om gebyr

Statsforvalteren i Møre og Romsdal varslet under tilsynet at Møre Bruktbildeler AS vil bli ilagt et gebyr på kr 22 500 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 3. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Mulighet for klage
Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Statsforvalteren.

7. Offentlighet

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, jf. Offentlighetsloven. I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på norskeutslipp.no.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- *Lov om vern mot forurensninger og om avfall* (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- *Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester* (produktkontrolloven) med underliggende forskrifter
- *Forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften)
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall* (avfallsforskriften)
- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter* (internkontrollforskriften)
- *Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal*

9. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/informasjonsark som ble delt ut under inspeksjonen:

- Gebyr ved kontroll – informasjon fra Statsforvalteren

Bilder

Avvik 2: Bilpresse med oppsamlingsordning for press-væske

Avvik 2: væske med oljefilm fra presse

Avvik 2: væske med oljefilm fra presse

Avvik 3: Ikke-tett dekke under usanerte biler