Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Sted: Tromsø
Vår ref.(bes oppgitt ved svar): 2020/9395
Dato: 10. november 2023
Deres ref.: Bernt Karolius

Senja Avfall Miljø AS avd. Balsfjord
Industriveien 1 (JE)
9308 Finnsnes

Saksbehandler:
May-Helen Holm

Tilsynsrapport: Tilsyn ved Senja Avfall Miljø AS - Biloppsamling, Bergneset
Kontrollnummer: 2023.020.I.SFTF

Kontaktpersoner ved tilsynet:

Fra virksomheten:
Bernt Karolius

Andre deltagere fra virksomheten:
Dag Simonsen
Bjørn Mindor Mikalsen
Ketil Isaksen
Stig Dørum

Fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark:
May-Helen Holm

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark:
Bjørn Arne Karlsen

Resultater fra tilsynet

Denne rapporten omhandler resultatet fra tilsyn ved Senja Avfall Miljø AS- Biloppsamling, Bergneset den 11.10.2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark avdekket 6 avvik og ga 1 anmerkning under tilsynet. Statsforvalteren ser alvorlig på avvik *2* siden dette er et gjentakende avvik.

Avvik:

- Miljøsaneringen er mangelfull
- Virksomheten overholder ikke leveringsplikt for farlig avfall
- Mangelfull håndtering av f-gass
- Driftstiden i tillatelsen blir overskredet
- Miljørisikovurderingen har mangler
- Mangelfull oversikt over utslippspunkt for oljeutskillere

Anmerkninger:

- Virksomheten kan forbedre oversikten for overholdelse av rammen

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter tilsynet er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

10. november 2023	May-Helen Holm	Per Kristian Krogstad
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Kopi av rapporten sendes til:

- Balsfjord kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Senja Avfall Miljø AS avd. Balsfjord	
Organisasjonsnr.: 991921656	**Eies av:** 913230566
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Senja Avfall Miljø AS - Biloppsamling, Bergneset	**Anleggsnr.:** 5422.0057.03
Kommune: Balsfjord	**Fylke:** Troms og Finnmark
Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy	
Tillatelse gitt: 15. januar 2007	**Sist endret:** 28. mai 2018

2. Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Tilsynet inngår i Statsforvalterens tilsynsaksjon overfor behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Tilsynstema

- Internkontroll
- Avfall
- Miljøsanering
- Oljeutskiller
- F-gass
- Dekke

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under tilsynet og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under tilsynet, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter tilsynet

Senja Avfall Miljø AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Virksomheten innen **13. desember 2023** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ser alvorlig på avvik nr. 2 som ble avdekket ved tilsynet. Senja Avfall Miljø AS må sende inn en egen skriftlig redegjørelse innen 6. desember 2023 som dokumenterer at avvikene er rettet.

Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll innen 6 måneder.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftfpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Troms og Finnmark v/May-Helen Holm.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 5. oktober 2023. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Senja Avfall Miljø AS bli ilagt et gebyr på kr 22 500,- for tilsynet, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Troms og Finnmark (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under tilsynet:

Avvik 1
Miljøsaneringen er mangelfull

Avvik fra:
Avfallsforskriften § 4-7, vedlegg 1, tillatelsen av 15. januar 2007 vilkår 6.1
Internkontrollforskriften § 5 2. ledd pkt. 7

Kommentarer:
Statsforvalteren var med på en miljøsanering. Statsforvalteren kontrollerte blant annet om oljefilter i automatkasser ble tatt ut, og om olje i støtdempere ble tappet. Den aktuelle bilen hadde ikke automatkasse, men det ble fortalt at oljefilter fra automatkasser bare ble fjernet hvis det var koblet på utenfor selve girkassen. Olje fra støtdempere blir heller ikke fjernet ved sanering på anlegget. Det ble videre fortalt at blylodd ikke blir fjernet, selv om rutinen sier at det skal gjøres.

Virksomheten skal tappe alle væsker, og virksomheten må gjennomgå hva som kan inneholde væske og som ikke tas ut pr. i dag. Rutinen/arbeidslisten for sanering må oppdateres. Vi nevner her noen eksempler som ofte ikke står i sjekklisten; olje i støtdempere, olje i bakaksler og i konvertere i girkassa, biler med flere drivstoffkammer, samt oljefilter i automatkasser.

Avvik 2
Virksomheten overholder ikke leveringsplikt for farlig avfall

Avvik fra:
Avfallsforskriften § 11-5 og § 11-8

Kommentarer:
Virksomheten har mellomlagret flere fraksjoner av farlig avfall i over ett år. Dette gjelder f-gass, spylevæske, bremsevæske, oljefilter og frostvæske. Virksomheten kommenterer at beholderne er store og at de har ventet til de har vært fulle før de har blitt levert.

Det farlige avfallet skal leveres minst 1 gang pr. år. Plikten inntrer når den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg.

Virksomheten fikk samme type avvik om levering i 2020, og vi ser alvorlig på at praksisen ikke er endret siden da. Avviket karakteriseres derfor som alvorlig.

Under befaringen så vi også en beholder uten merking inne i utendørs container. Det ble fortalt at denne inneholdt bremsevæske. Beholdere for farlig avfall skal være merket med innhold

Avvik 3
Mangelfull håndtering av f-gass

Avvik fra:
Produktforskriften § 6a-1 jf. forordning (EU) nr. 517/2014 artikkel 8 nr. 3 tredje ledd, og artikkel 11, punkt 4
Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 og 7

Kommentarer:
Virksomheten har utstyr for tapping av f-gass, og denne jobben utføres av flere av de ansatte på anlegget. Det er likevel bare èn ansatt som har gjennomført kurs og har kursbevis. Kursbeviset var ikke arkivert i virksomhetens internkontroll.

Personell som tapper på f-gass ved sanering skal ha opplæringsbevis. Dette beviset skal være i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i f-gassforordningen.

Avvik 4
Driftstiden i tillatelsen blir overskredet

Avvik fra:
Tillatelsen av 15. januar 2007 vilkår 1.3

Kommentarer:
Virksomheten fortalte at det i noen tilfeller blir kjørt ut avfall fra anlegget på natt, hvis båten kommer utenfor vanlig arbeidstid. Virksomheten har ikke mulighet til å mellomlagre avfallet på kai før båten kommer, og må derfor kjøre ut avfallet når båten er der. Tillatelsen sier at det ikke er tillatt med aktivitet på kveld og natt.

Avvik 5
Miljørisikovurderingen har mangler

Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 punkt 6

Kommentarer:
Virksomheten har flere dokumenter som tar for seg risiko for ytre miljø. Statsforvalteren ser at risikovurderingen mangler noen punkter for ytre miljø;
-Utslipp av forurenset slukkevann etter brann er ikke synliggjort i miljørisikovurderingen (utslipp via oljeutskiller)
-Sprekker i betongplaten er ikke risikovurdert (akseptkriterier for vedlikehold)
-Plassering av spilloljetank inne i verkstedhall (sluk inne i hallen) er ikke risikovurdert
-Miljøsanering av biler-tas alle fraksjoner ut?

Avvik 6
Mangelfull oversikt over utslippspunkt for oljeutskillere

Avvik fra:
Avfallsforskriften § 4-7, vedlegg 1
Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 og punkt 7
Tillatelsen av 15. januar 2007, vilkår 4.6

Kommentarer:
Virksomheten har to oljeutskillere tilknyttet anlegget. Virksomheten har ikke oversikt over hvor utløpet fra oljeutskillerne går. Det var også en sluk inne i verkstedhall, og det var knyttet usikkerhet til om den var påkoblet en oljeutskiller.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:

Anmerkning 1
Virksomheten kan forbedre oversikten for overholdelse av rammen

Kommentarer:
Det ble ikke avdekket overskridelser av rammen for mottak av kasserte kjøretøy (inkludert motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler, campingvogner og tilhengere). Virksomheten har en årlig mottaksramme på 300 stk. for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler, campingvogner og tilhengere. Virksomheten har ikke etablert et system for å holde oversikt over om rammen for mottak pr. år overholdes.

8. Andre forhold
Virksomhetens tillatelse er over 10 år gammel. Statsforvalteren oppfordrer virksomheten til å utarbeide en ny søknad. Statsforvalteren kan tilbakekalle eller endre tillatelsen når det har gått 10 år siden tillatelsen ble gitt (jf. Forurensningsloven § 18). Vi bemerker at tillatelsens vilkår 4.2, første punkt i tabellen, ikke samsvarer med krav i forskriften. Kravet i forskriften er strengere og er det som er gjeldende.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for tilsynet var:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren
- Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) kapittel 6a (delegert til Statsforvalteren for denne aksjonen)